

Robert Bosch Power Tools GmbH

70538 Stuttgart

GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 1UN (2014.06) PS / 73 ASIA



1 609 92A 1UN

GCM 10 MX Professional



BOSCH

en Original instructions

cn 正本使用说明书

tw 原始使用說明書

ko 사용 설명서 원본

th หนังสือคู่มือการใช้งานฉบับดั้นแบบ

id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal


vi Bản gốc hướng dẫn sử dụng







2 |

English	Page 10
中文	頁 19
中文	頁 27
한국어	페이지 35
ภาษาไทย	หน้า 43
Bahasa Indonesia	Halaman 52
Tiếng Việt	Trang 62












GCM 10 MX




4 |






6 |


E1




E2




E3




F






G









H







8 |




Q1




Q2



R



S





English

Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

! IMPORTANT

When using electric tools basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury including the following.

Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. **Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. **Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection

used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

► Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

► Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

► Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

► Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

► If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

► Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

► Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

► Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

► Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

► Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

► Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

► Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

► Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Safety Warnings for Chop and Mitre Saws

- ▶ **Never stand on the power tool.** Serious injuries can occur when the power tool tips over or when inadvertently coming into contact with the saw blade.
 - ▶ **Make sure that the guard operates properly and that it can move freely.** Never lock the guard in place when opened.
 - ▶ **Never remove cutting remainders, wood chips, etc. from the sawing area while the machine is running.** Always guide the tool arm back to the neutral position first and then switch the machine off.
 - ▶ **Guide the saw blade against the workpiece only when the machine is switched on.** Otherwise there is danger of kickback when the saw blade becomes wedged in the workpiece.
 - ▶ **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
 - ▶ **Operate the power tool only when the work area to the workpiece is clear of any adjusting tools, wood chips, etc.** Small pieces of wood or other objects that come in contact with the rotating saw blade can strike the operator with high speed.
 - ▶ **Keep the floor free of wood chips and material remainders.** You could slip or trip.
 - ▶ **Always firmly clamp the piece to be worked. Do not saw workpieces that are too small to clamp.** Otherwise, the clearance of your hand to the rotating saw blade is too small.
 - ▶ **Use the machine only for cutting the materials listed under Intended Use.** Otherwise, the machine can be subject to overload.
 - ▶ **If the saw blade should become jammed, switch the machine off and hold the workpiece until the saw blade comes to a complete stop. To prevent kickback, the workpiece may not be moved until after the machine has come to a complete stop.** Correct the cause for the jamming of the saw blade before restarting the machine.
 - ▶ **Do not use dull, cracked, bent or damaged saw blades.** Unsharpened or improperly set saw blades produce narrow kerf causing excessive friction, blade binding and kickback.
 - ▶ **Always use blades with correct size and shape (diamond versus round) of arbour holes.** Blades that do not match the mounting hardware of the saw will run eccentrically, causing loss of control.
 - ▶ **Do not use high speed steel (HSS) saw blades.** Such saw blades can easily break.
 - ▶ **Do not touch the saw blade after working before it has cooled.** The saw blade becomes very hot while working.
 - ▶ **Never operate the machine without the insert plate. Replace a defective insert plate.** Without flawless insert plates, injuries are possible from the saw blade.
 - ▶ **Check the cable regularly and have a damaged cable repaired only through an authorised customer service agent for Bosch power tools. Replace damaged extension cables.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
 - ▶ **Store the machine in a safe manner when not being used. The storage location must be dry and lockable.** This prevents the machine from storage damage, and from being operated by untrained persons.
 - ▶ **Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.
 - ▶ **Never leave the machine before it has come to a complete stop.** Cutting tools that are still running can cause injuries.
 - ▶ **Never use the machine with a damaged cable. Do not touch the damaged cable and pull the mains plug when the cable is damaged while working.** Damaged cables increase the risk of an electric shock.
- Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.
- Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

Symbols

The following symbols can be important for the operation of your power tool. Please memorise the symbols and their meanings. The correct interpretation of the symbols helps you operate the power tool better and more secure.

Symbols and their meaning



- ▶ **Keep hands away from the cutting area while the machine is running.** Danger of injury when coming in contact with the saw blade.



- ▶ **Wear a dust respirator.**



- ▶ **Wear safety goggles.**




- ▶ **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.

12 | English**Symbols and their meaning**

► **Danger area! Keep hands, fingers or arms away from this area.**



Observe the dimensions of the saw blade. The hole diameter must match the tool spindle without play. Do not use reducers or adapters.



When sawing mitre/bevel angles, the adjustable fence must be pulled outward.



Do not dispose of power tools into household waste!

Product Description and Specifications



Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Intended Use

The power tool is intended as a stationary machine for making straight lengthways and crossways cuts. In this, mitre angles from -47° to $+52^\circ$ as well as bevel angles from 0° to 45° are possible.

The capacity of the power tool is designed for sawing hardwood, softwood, particle and fibreboard, as well as aluminium and plastic.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

- 1** Blade guard
- 2** Lever for releasing the tool arm
- 3** Handle
- 4** On/Off switch
- 5** Retracting blade guard
- 6** Fence
- 7** Saw table
- 8** Mounting holes for material clamp

- 9** Insert plate
- 10** Locking knob for various mitre angles
- 11** Mitre detent lever
- 12** Mitre angle indicator
- 13** Scale for mitre angle
- 14** Mounting holes
- 15** Recessed handles
- 16** Drill holes for extension bars
- 17** Adjustable fence
- 18** Material clamp
- 19** Dust bag
- 20** Chip deflector
- 21** Wing bolt for fixing the adjustable fence
- 22** Hex key (size 6 mm)/cross-head screwdriver
- 23** Stop screw for 45° bevel angle
- 24** Tilt protector
- 25** Sawdust ejector
- 26** Bevel lock lever
- 27** Transport safety-lock
- 28** Transport handle
- 29** Spindle lock
- 30** Adjusting screw of depth stop
- 31** Indicator for bevel angle
- 32** Scale for bevel angle
- 33** Stop screw for 0° bevel angle
- 34** Holes for tilt protector
- 35** "Tilt protector" fastening set
- 36** Extension bar
- 37** Fastening screw for extension bar
- 38** Cross-head screw
(attachment of retracting blade guard)
- 39** Hex socket screw (size 6 mm) for mounting of saw blade
- 40** Clamping flange
- 41** Saw blade
- 42** Interior clamping flange
- 43** Wing bolt for adjusting the height of the threaded rod
- 44** Threaded rod
- 45** Detents for standard mitre angles
- 46** Screws for insert plate
- 47** Hex socket screws (6 mm) of the fence
- 48** Screw for bevel angle indicator

Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.



Technical Data

Chop and Mitre Saw		GCM 10 MX
Article number		3 601 M29 0..
Rated power input	W	1700
No-load speed	min ⁻¹	4800
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	14.1
Protection class	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Permissible workpiece dimensions (maximal/minimal) see page 15.		
The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.		

Dimension of suitable saw blades

Saw blade diameter	mm	254
Blade body thickness	mm	1.8–2.8
Mounting hole diameter	mm	25.4

Assembly

- **Avoid unintentional starting of the machine. During assembly and for all work on the machine, the power plug must not be connected to the mains supply.**

Delivery Scope

Before starting the operation of the machine for the first time, check if all parts listed below have been supplied:

- Chop and mitre saw with mounted saw blade
- Tilt protector 24 with fastening set 35 (2 bolts, 2 washers, 2 square nuts)
- Dust bag 19
- Material clamp 18
- Hex key/cross-head screwdriver 22

Note: Check the power tool for possible damage.

Before further use of the machine, check that all protective devices are fully functional. Any lightly damaged parts must be carefully checked to ensure flawless operation of the tool. All parts must be properly mounted and all conditions fulfilled that ensure faultless operation.

Damaged protective devices and parts must be immediately replaced by an authorised service centre.

Mounting Individual Components

- Carefully remove all parts provided from their packaging. Remove all packing material from the power tool and the accessories provided.

Mounting the Tilt Protector (see figure A)

Before using the power tool for the first time, the tilt protector 24 must be mounted.

Use the "tilt protector" fastening set 35 for mounting.

- Insert the square nuts 35 into the intended holes 34 in the base plate.
- Place the washers 35 on the fastening bolts 35 and use them to screw the tilt protector 24 into the inserted nuts.

► **Never remove the tilt protector.** Without the use of the tilt protector, the machine does not stand safely and can tip over, especially when sawing at maximum mitre/bevel angles.

Mounting the Extension Bars (see figure B)

Long workpieces must be underlaid or supported at their free end.

To extend the saw table additionally, extension bars can be mounted both to the left or right of the power tool.

- Insert the extension bars 36 on both sides of the power tool to the stop in the drill holes 16 intended for this purpose.
- Tighten the fastening bolts 37 to secure the extension bars.

Stationary or Flexible Mounting

- **To ensure safe handling, the machine must be mounted on a level and stable surface (e. g., workbench) prior to using.**

Mounting to a Working Surface (see figures C1 – C2)

- Fasten the power tool with suitable screw fasteners to the working surface. The mounting holes 14 serve for this purpose.

or

- Clamp the power tool with commercially available screw clamps by the feet to the working surface.

Mounting to a Bosch Saw Stand

With the height-adjustable legs, Bosch GTA saw stands provide firm support for the power tool on any surface. The workpiece supports of the saw stand are used for underlaying long workpieces.

► **Read all safety warnings and instructions included with the worktable.** Failure to observe safety warnings and instructions can lead to electrical shock, fire and/or cause serious injuries.

► **Assemble the worktable properly before mounting the power tool.** Perfect assembly is important in order to prevent the risk of collapsing.

- Mount the power tool in transport position on the saw stand.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-containing coatings, some wood types, minerals and metal can be harmful to one's health. Touching or breathing-in the dusts can cause allergic reactions and/or lead to respiratory infections of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are considered as carcinogenic, especially in connection with wood-treatment additives (chromate, wood preservative). Materials containing asbestos may only be worked by specialists.

- Always use dust extraction.
- Provide for good ventilation of the working place.
- It is recommended to wear a P2 filter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your country for the materials to be worked.

► **Prevent dust accumulation at the workplace.** Dusts can easily ignite.



14 | English

The dust/chip extraction can be blocked by dust, chips or workpiece fragments.

- Switch the machine off and pull the mains plug from the socket outlet.
- Wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Determine the cause of the blockage and correct it.

Integrated Dust Extraction (see figure D)

For basic dust collection, use the dust bag **19** provided.

- Mount the dust bag **19** onto the sawdust ejector **25**.

During sawing, the dust bag must never come into contact with the movable machine parts.

Always empty the dust bag in good time.

► **Check and clean the dust bag each time after using.**

► **When sawing aluminium, remove the dust bag to avoid the risk of fire.**

External Dust Extraction

For dust extraction, a vacuum hose (size Ø 36 mm) can also be connected to the dust ejector **25**.

- Connect the vacuum hose with the sawdust ejector **25**.

The vacuum cleaner must be suitable for the material being worked.

When vacuuming dry dust that is especially detrimental to health or carcinogenic, use a special vacuum cleaner.

Changing the Saw Blade (see figures E1 – E3)

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- **When mounting the saw blade, wear protective gloves.**

Danger of injury when touching the saw blade.

Use only saw blades whose maximum permitted speed is higher than the no-load speed of the power tool.

Use only saw blades that correspond with the characteristic data given in these operation instructions and that are tested and marked in accordance with EN 847-1.

Use only saw blades recommended by the tool manufacturer and suitable for sawing the materials to be cut.

Removing the Saw Blade

- Bring the power tool into the working position.
- Press lever **2** and swing back the retracting blade guard **5** to the stop.
- Hold the retracting blade guard in this position.
- Loosen the screw **38** with the cross-head screwdriver **22** provided until the fastening element of the retracting blade guard can also be swung to the rear to the stop.
- Turn the hex socket screw **39** with the hex key **22** provided while at the same time pressing the spindle lock **29** until it engages.
- Hold the spindle lock **29** pressed and unscrew the hex socket screw **39** in clockwise direction (left-hand thread!).
- Remove the clamping flange **40**.
- Remove the saw blade **41**.

Mounting the Saw Blade

If required, clean all parts to be mounted prior to assembly.

- Place the new saw blade onto the interior clamping flange **42**.

► **When mounting the saw blade, pay attention that the cutting direction of the teeth (arrow direction on the saw blade) corresponds with the direction of the arrow on the blade guard!**

- Place on the clamping flange **40** and the hex socket screw **39**. Press the spindle lock **29** until it engages and tighten the screw turning in anticlockwise direction.

- Push the retracting blade guard **5** down toward the front until cross-head screw **38** engages in the corresponding recess.

For this, it is possible that you must counter-hold the tool arm by the handle to achieve the pre-tension of the retracting blade guard.

- Fasten the retracting blade guard **5** again (tighten screw **38**).

- Press lever **2** and guide the retracting blade guard down again.

Operation

- **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

Transport Safety (see figure F)

The transport safety-lock **27** enables easier handling of the machine when transporting to various working locations.

Releasing the Machine (Working Position)

- Push the tool arm by the handle **3** down a little in order to relieve the transport safety-lock **27**.
- Pull the transport safety-lock **27** completely outward.
- Guide the tool arm slowly upward.

Note: When working, pay attention that the transport safety-lock is not pushed inwards. Otherwise, the tool arm cannot be lowered to the requested depth.

Securing the Machine (Transport Position)

- Set the height of the adjusting screw **30** so that the tool arm can be swivelled fully downward by the handle **3** (see also "Adjusting the Depth Stop", page 16).
- Press lever **2** and at the same time, push the tool arm by handle **3** downward until the transport safety-lock **27** can be pushed completely inward.

The tool arm is now securely locked for transport.

Extending the Fence (see figure G)

You have to move the adjustable fence **17** to saw bevel angles.

- Loosen the wing bolt **21**.
- Pull the adjustable fence **17** completely outward.
- Tighten the wing bolt **21** again.

After sawing the bevel angles, slide the adjustable fence **17** back again (loosen the wing bolt **21**; slide the fence **17** completely inward; retighten the wing bolt).



English | 15

Clamping the Workpiece (see figure H)

To ensure optimum working safety, the workpiece must always be firmly clamped.

Do not saw workpieces that are too small to clamp.

- Press the workpiece firmly against the fence **6**.
- Insert the material clamp **18** provided into one of the holes **8** intended for it.
- Loosen the wing bolt **43** and adapt the material clamp to the workpiece. Tighten the wing bolt again.
- Firmly clamp the workpiece by turning the threaded rod **44** in clockwise direction.

Loosening the Workpiece

- To release the material clamp, turn the threaded rod **44** in anticlockwise direction.

Adjusting the Cutting Angle

► Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine must be checked and adjusted as necessary after intensive use (see "Checking and Adjusting the Basic Adjustment", page 17).

- **Always tighten the locking knob 10 firmly before sawing.** Otherwise the saw blade can become wedged in the workpiece.

Adjusting Mitre Angles (see figure I)

The mitre angle can be set in the range from 47° (left side) to 52° (right side).

- Loosen the locking knob **10** in case it is tightened.
- Press lever **11** and turn saw table **7** via the locking knob left or right to adjust the desired mitre angle with help of the angle indicator **12**.
- Tighten the locking knob **10** again.

For quick and precise setting of often used mitre angles, detents **45** are provided on the saw table:

Left	Right
0°	0°
15°; 22.5°; 30°; 45°	15°; 22.5°; 30°; 45°

- Loosen the locking knob **10** in case it is tightened.
- Press lever **11** and turn the saw table **7** left or right to the requested detent.
- Release the lever again. The lever must be felt to engage in the detent.
- Tighten the locking knob **10** again.

Adjusting Bevel Angles (see figure J)

The bevel angle can be set in the range from 0° to 45°.

- Loosen the lock lever **26**.
- Tilt the tool arm by the handle **3** until the angle indicator **31** indicates the desired bevel angle.
- Hold the tool arm in this position and retighten the clamping lever **26**.

For quick and precise setting of the standard angles 0° and 45°, factory-set stop screws (**33** and **23**) have been provided for.

- Loosen the lock lever **26**.
- For this, tilt the tool arm by the handle **3** to the stop toward the right (0°) or to the stop toward the left (45°).
- Retighten the lock lever **26** again.

Starting Operation

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Switching On (see figure K)

- To **start** the machine, press the On/Off switch **4** and keep it pressed.

Note: For safety reasons, the On/Off switch **4** cannot be locked; it must remain pressed during the entire operation. The tool arm can only be guided downward when pressing lever **2**.

- For **sawing**, you must additionally press lever **2** in addition to actuating the On/Off switch **4**.

Switching Off

- To **switch off** the machine, release the On/Off switch **4**.

Working Advice

General Sawing Instructions

- **For all cuts, it must first be ensured that the saw blade at no time can come in contact with the fence, screw clamps or other machine parts. Remove possibly mounted auxiliary stops or adjust them accordingly.**

Protect the saw blade against impact and shock. Do not subject the saw blade to lateral pressure.

Do not saw warped/bent workpieces. The workpiece must always have a straight edge to face against the fence.

Long workpieces must be underlaid or supported at their free end.

Position of the Operator (see figure L)

- **Do not stand in a line with the saw blade in front of the machine. Always stand aside of the saw blade.** This protects your body against possible kickback.

- Keep hands, fingers and arms away from the rotating saw blade.
- Do not cross your arms when operating the tool arm.

Permissible Workpiece Dimensions

Maximal workpiece sizes:

Mitre/Bevel Angle	Height x Width [mm]		
Horizontal	Vertical	at max. height	at max. width
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91



16 | English

Replacing the Insert Plate (see figure M)

The red insert plate **9** can become worn after long use of the power tool.

Replace defective insert plates.

- Bring the power tool into the working position.
- Unscrew the screws **46** using the cross-head screwdriver **22** provided and remove the old insert plate.
- Screw the insert plate with the screws **46** as far as possible to the right, so that the saw blade does not come in contact with the insert plate throughout the complete possible ripping length.

Sawing

Cutting Off

- Firmly clamp the workpiece as appropriate for its dimensions.
- Adjust the requested mitre and/or bevel angle.
- Set the height of the adjusting screw **30** so that the workpiece can be sawn through completely (see also "Adjusting the Depth Stop", page 16).
- Switch on the machine.
- Press lever **2** and slowly guide the tool arm downward by handle **3**.
- Saw through the workpiece applying uniform feed.

- Switch off the machine and wait until the saw blade has come to a complete stop.
- Guide the tool arm slowly upward.

Adjusting the Depth Stop (Sawing Grooves) (see figure N)

The adjusting screw **30** of the depth stop has to be turned clockwise if you want to saw a groove.

- Tilt the tool arm by the handle **3** to the position at which the requested groove depth is reached.
- Turn the adjusting screw **30** clockwise until the end of the screw touches the housing stop.
- Guide the tool arm slowly upward.

Special Workpieces

When sawing curved or round workpieces, these must be especially secured against slipping. At the cutting line, no gap may exist between workpiece, fence and saw table.

Provide for special fixtures, if required.


Sawing Profile Strips

Profile strips/mouldings can be sawn in two different ways:

- Placed against the fence
- Lying flat on the saw table.

Always make trial cuts with the mitre angle setting first on scrap wood.

The following table contains instructions for sawing floor strips/mouldings.

Settings		Placed against the fence		Lying flat on the saw table	
		0°		45°	
Floor strip/moulding	Bevel angle	Left side	Right side	Left side	Right side
 Inner corner	Horizontal mitre angle	45° left	45° right	0°	0°
	Positioning of workpiece	Bottom edge on saw table	Bottom edge on saw table	Upper edge against the fence	Bottom edge against the fence
 Outer corner	The finished workpiece is located...	... to the left of the cut	... to the right of the cut	... to the left of the cut	... to the left of the cut
	Horizontal mitre angle	45° right	45° left	0°	0°
	Positioning of workpiece	Bottom edge on saw table	Bottom edge on saw table	Bottom edge against the fence	Upper edge against the fence
	The finished workpiece is located...	... to the left of the cut	... to the right of the cut	... to the right of the cut	... to the right of the cut





Checking and Adjusting the Basic Adjustment

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

To ensure precise cuts, the basic adjustment of the machine must be checked and adjusted as necessary after intensive use.

A certain level of experience and appropriate specialty tools are required for this.

A Bosch after-sales service station will handle this maintenance task quickly and reliably.

Aligning the Fence

- Bring the machine into the transport position.
- Turn the saw table 7 to the 0° detent 45. The lever 11 must be felt to engage in the detent.
- Pull the adjustable fence 17 completely outward. (see figure G)

Checking: (see figure O1)

- Adjust an angle gauge to 90° and position it flush with the saw blade 41 between the fence 6 and the saw blade on the saw table 7.

The leg of the angle gauge must be flush with the fence over the complete length.

Adjusting: (see figure O2)

- Loosen all hex socket screws 47 with the hex key 22 provided.
- Turn the fence 6 until the angle gauge is flush over the complete length.
- Retighten the screws again.

Setting the Standard Bevel Angle 0° (Vertical)

- Bring the machine into the transport position.
- Turn the saw table 7 to the 0° detent 45. The lever 11 must be felt to engage in the detent.

Checking: (see figure P1)

- Set an angle gauge to 90° and place it on the saw table 7.

The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade 41 over the complete length.

Adjusting: (see figure P2)

- Loosen the lock lever 26.
- Loosen the lock nut of the stop screw 33 using a commercial box-end or open-end spanner (size 13 mm).
- Screw the stop screw in or out until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade over the complete length.
- Retighten the lock lever 26 again.
- Afterwards, retighten the lock nut of the stop screw 33 again.

In case the angle indicator 31 is not in a line with the 0° mark of the scale 32 after the adjustment, loosen the screw 48 using a commercial cross-head screwdriver and align the angle indicator along the 0° mark. (see figure R)

Setting the Standard Bevel Angle 45° (Vertical)

- Bring the power tool into the working position.
- Turn the saw table 7 to the 0° detent 45. The lever 11 must be felt to engage in the detent.
- Loosen the lock lever 26 and tilt the tool arm leftward to the stop (45°) by the handle 3.

Checking: (see figure Q1)

- Set an angle gauge to 45° and place it on the saw table 7. The leg of the angle gauge must be flush with the saw blade 41 over the complete length.

Adjusting: (see figure Q2)

- Loosen the lock nut of the stop screw 23 using a commercial box-end or open-end spanner (size 13 mm).
- Screw the stop screw in or out until the leg of the angle gauge is flush with the saw blade over the complete length.
- Retighten the lock lever 26 again.
- Afterwards, retighten the lock nut of the stop screw 23 again.

In case the angle indicator 31 is not in a line with the 45° mark of the scale 32, firstly check the 0° setting for the bevel angle and the angle indicator again. Then repeat the adjustment of the 45° bevel angle.

Transport (see figure S)

Before transporting the power tool, the following steps must be carried out:

- Bring the machine into the transport position.
- Remove all accessories that cannot be mounted firmly to the power tool.
If possible, place unused saw blades in an enclosed container for transport.
- Carry the machine by the transport handle 28 or hold it by the recessed handles 15 on the sides of the saw table.
- When transporting the power tool, use only the transport devices and never use the protective devices.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

Cleaning

For safe and proper working, always keep the power tool and its ventilation slots clean.

The retracting blade guard must always be able to move freely and retract automatically. Therefore, always keep the area around the retracting blade guard clean.

Remove dust and chips after each working procedure by blowing out with compressed air or with a brush.

Accessories

	Article number
Extension bars	1 619 PA6 916
Saw blades for hardwood, composite materials, plastic and non-ferrous metals	
Saw blade 254 x 25.4 mm, 100 teeth	1 609 B00 844
Saw blades for wood and plate materials, panels and strips/mouldings	
Saw blade 254 x 25.4 mm, 40 teeth	2 608 673 047
Saw blade 254 x 25.4 mm, 100 teeth	2 608 640 904



18 | English

After-sales Service and Application Service

In all correspondence and spare parts order, please always include the 10-digit article number given on the type plate of the machine.

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

People's Republic of China

China Mainland

Bosch Power Tools (China) Co., Ltd.
567, Bin Kang Road
Bin Jiang District 310052
Hangzhou, P.R.China
Service Hotline: 4008268484
Fax: (0571) 87774502
E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

HK and Macau Special Administrative Regions

Robert Bosch Hong Kong Co. Ltd.
21st Floor, 625 King's Road
North Point, Hong Kong
Customer Service Hotline: +852 2101 0235
Fax: +852 2590 9762
E-Mail: info@hk.bosch.com
www.bosch-pt.com.hk

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 9th & 10th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang II S/06
Jakarta Selatan 12960
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Philippines

Robert Bosch, Inc.
28th Floor Fort Legend Towers,
3rd Avenue corner 31st Street,
Fort Bonifacio Global City,
1634 Taguig City, Philippines
Tel.: (02) 8703871
Fax: (02) 8703870
matheus.contiero@ph.bosch.com
www.bosch-pt.com.ph

Bosch Service Center:
9725-27 Kamagong Street
San Antonio Village
Makati City, Philippines
Tel.: (02) 8999091
Fax: (02) 8976432
rosalie.dagdagan@ph.bosch.com

Malaysia

Robert Bosch (S.E.A.) Sdn. Bhd.
No. 8A, Jalan 13/6
G.P.O. Box 10818
46200 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
Tel.: (03) 79663194
Fax: (03) 79583838
cheehoe.on@my.bosch.com
Toll-Free: 1800 880188
www.bosch-pt.com.my

Thailand

Robert Bosch Ltd.
Liberty Square Building
No. 287, 11 Floor
Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500
Tel.: 02 6393111, 02 6393118
Fax: 02 2384783
Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054
Bangkok 10501, Thailand
www.bosch.co.th

Bosch Service – Training Centre
La Salle Tower Ground Floor Unit No.2
10/11 La Salle Moo 16
Srinakharin Road
Bangkaew, Bang Plee
Samutprakarn 10540
Thailand
Tel.: 02 7587555
Fax: 02 7587525

Singapore

Robert Bosch (SEA) Pte. Ltd.
11 Bishan Street 21
Singapore 573943
Tel.: 6571 2772
Fax: 6350 5315
leongheng.leow@sg.bosch.com
Toll-Free: 1800 3338333
www.bosch-pt.com.sg

Vietnam

Robert Bosch Vietnam Co. Ltd
10/F, 194 Golden Building
473 Dien Bien Phu Street
Ward 25, Binh Thanh District
84 Ho Chi Minh City
Vietnam
Tel.: (08) 6258 3690 ext. 413
Fax: (08) 6258 3692
hieu.lagia@vn.bosch.com
www.bosch-pt.com



中文 | 19

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
 Power Tools
 Locked Bag 66
 Clayton South VIC 3169
 Customer Contact Center
 Inside Australia:
 Phone: (01300) 307044
 Fax: (01300) 307045
 Inside New Zealand:
 Phone: (0800) 543353
 Fax: (0800) 428570
 Outside AU and NZ:
 Phone: +61 3 95415555
www.bosch.com.au

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

The plastic components are labelled for categorized recycling.

Subject to change without notice.

中文

安全规章

电动工具通用安全警告

！ 警告！ 使用电动工具时，为了避免操作者遭受电击，避免操作者受伤和防止火灾，务必遵循以下的基本安全措施。

操作本电动工具以前，先阅读所有的指示并且要好好保存这些安全规章。

在安全规章中使用的术语“电动工具”，指的是市电驱动（有线）电动工具或电池驱动（无线）电动工具。

工作场地的安全

- ▶ **保持工作场地清洁和明亮。** 混乱和黑暗的场地会引发事故。
- ▶ **不要在易爆环境，如有易燃液体、气体或粉尘的环境下操作电动工具。** 电动工具产生的火花会点燃粉尘或气体。
- ▶ **让儿童和旁观者离开后操作电动工具。** 注意力不集中会使操作者失去对工具的控制。

电气安全

- ▶ **电动工具插头必须与插座相配。绝不能以任何方式改装插头。需接地的电动工具不能使用任何转换插头。** 未经改装的插头和相配的插座将减少电击危险。

▶ **避免人体接触接地表面，如管道、散热片和冰箱。** 如果你身体接地会增加电击危险。

▶ **不得将电动工具暴露在雨中或潮湿环境中。** 水进入电动工具将增加电击危险。

▶ **不得滥用电线。** 绝不能用电线搬运、拉动电动工具或拔出其插头。使电线远离热源、油、锐边或运动部件。受损或缠绕的软线会增加电击危险。

▶ **当在户外使用电动工具时，使用适合户外使用的外接软线。** 适合户外使用的软线将减少电击危险。

▶ **如果在潮湿环境下操作电动工具是不可避免的，应使用剩余电流动作保护器（RCD）。** 使用 RCD 可减小电击危险。

人身安全

▶ **保持警觉，当操作电动工具时关注所从事的操作并保持清醒。** 当你感到疲倦，或在有药物、酒精或治疗反应时，不要操作电动工具。在操作电动工具时瞬间的疏忽会导致严重人身伤害。

▶ **使用个人防护装置。始终佩戴护目镜。** 安全装置，诸如适当条件下使用防尘面具、防滑安全鞋、安全帽、听力防护等装置能减少人身伤害。

▶ **防止意外起动。确保开关在连接电源和 / 或电池盒、拿起或搬运工具时处于关断位置。** 手指放在已接通电源的开关上或开关处于接通时插入插头可能会导致危险。

▶ **在电动工具接通之前，拿掉所有调节钥匙或扳手。** 遗留在电动工具旋转零件上的扳手或钥匙会导致人身伤害。

▶ **手不要伸展得太长。时刻注意立足点和身体平衡。** 这样在意外情况下能很好地控制电动工具。

▶ **着装适当。不要穿宽松衣服或佩戴饰品。** 让衣服、手套和头发远离运动部件。宽松衣服、服饰或长发可能会卷入运动部件中。

▶ **如果提供了与排屑、集尘设备连接用的装置，要确保他们连接完好且使用得当。** 使用这些装置可减少尘屑引起的危险。

电动工具使用和注意事项

▶ **不要滥用电动工具，根据用途使用适当的电动工具。** 选用适当设计的电动工具会使你工作更有效、更安全。

▶ **如果开关不能接通或关断工具电源，则不能使用该电动工具。** 不能用开关来控制的电动工具是危险的且必须进行修理。

▶ **在进行任何调节、更换附件或贮存电动工具之前，必须从电源上拔掉插头和 / 或使电池盒与工具脱开。** 这种防护性措施将减少工具意外起动的危险。

▶ **将闲置不用的电动工具贮存在儿童所及范围之外，并且不要让不熟悉电动工具或对这些说明不了解的人操作电动工具。** 电动工具在未经培训的用户手中是危险的。



20 | 中文

- ▶ **保养电动工具。** 检查运动件是否调整到位或卡住，检查零件破损情况和影响电动工具运行的其他状况。如有损坏，电动工具应在使用前修理好。许多事故由维护不良的电动工具引发。
- ▶ **保持切削刀具锋利和清洁。** 保养良好的有锋利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ **按照使用说明书，考虑作业条件和进行的作业来使用电动工具、附件和工具的刀头等。** 将电动工具用于那些与其用途不符的操作可能会导致危险。

维修

- ▶ **将你的电动工具送交专业维修人员，使用同样的备件进行修理。** 这样将确保所维修的电动工具的安全性。

针对锯机的安全规章

- ▶ **切勿站在电动工具上。** 如果电动工具翻倒了或者您不小心碰触了锯片，都可能造成严重的伤害。
- ▶ **检查防护罩的功能是否正常，移动防护罩时会不会发生磨擦。** 不可以在打开的状况下固定住防护罩。
- ▶ **如果电动工具仍在运转，不可以试着清除锯割范围内的锯屑、木屑等等。** 先收回机臂然后再关闭电动工具。
- ▶ **开动机器之后，再把锯片放在工件上。** 否则当锯片卡在工件中时，会有反弹的危险。
- ▶ **握柄要保持干燥，干净并且上面不可以有油脂。** 沾满油脂的握柄很滑可能导致无法控制机器。
- ▶ **先确定工作范围内和工件上没有任何调整工具、木屑等等之后，才可以正式操作电动工具。** 转动中的锯片如果接触了小的木屑或其它的异物，上述物体将会以很高的速度弹向操作者。
- ▶ **地板上不可以有木屑和残料。** 您可能滑倒或被绊倒。
- ▶ **务必固定好待加工的工件。** 不可以加工太小而无法固定的工件。因为手和转动中的锯片的距离会太近。
- ▶ **只能使用电动工具锯割经过推荐的合适物料。** 否则会造成电动工具超荷。
- ▶ **如果锯片被夹住了必须先关闭电动工具并且握稳工件，等候锯片完全静止下来。为了避免反击，必须等待锯片停止转动之后才能够移动工件。** 重新开动电动工具之前，必须查出锯片被夹住的原因，并将障碍排除。
- ▶ **不可以使用已经变钝、有裂痕、弯曲或损坏的锯片。** 锯片如果已经变钝了，或者锯齿变形了，会因为锯缝过小而提高锯割时的磨擦，锯片容易被夹住并造成反弹。
- ▶ **使用有合适的接头孔（例如菱形或圆形）而且尺寸正确的锯片。** 锯片如果无法配合电锯的接头，转动时会歪斜并且会造成操作失控。

- ▶ **不可以使用高合金快速钢（HSS）制造的锯片。** 此类锯片容易折断。
- ▶ **工作后如果锯片尚未冷却，切勿触摸锯片。** 工作时锯片会变得非常灼热。
- ▶ **操作工具时一定要使用垫板。更换损坏的垫板。** 少了完好的垫板，您可能会被锯片割伤。
- ▶ **定期检查电线。** 损坏的电线只能交给博世电动工具授权的顾客服务处修理。更换损坏的延长电线。如此才能够确保电动工具的安全性能。
- ▶ **妥善保存好不使用的电动工具。** 存放处必须保持干燥并且能上锁。这样能够防止电动工具在储藏过程中受损，或避免不会操作机器的人使用它。
- ▶ **固定好工件。** 使用固定装置或老虎钳固定工件，会比用手持握工件更牢固。
- ▶ **工具未完全静止时，不可离开工具。** 如果工具仍继续转动，可能造成伤害。
- ▶ **勿使用电线已经损坏的电动工具。** 如果电源电线在工作中受损，千万不要触摸损坏的电线，並马上拔出插头。损坏的电线会提高使用者触电的危险。

代表符号

以下符号可以帮助您正确地使用本电动工具。请牢记各符号和它们的代表意思。正确了解各符号的代表意思，可以帮助您更有把握更安全地操作本电动工具。

符号和它们的代表意义



- ▶ **当电动工具运转时，切勿把手放在锯割范围内。** 手如果碰触了锯片有被割伤的危险。



- ▶ **请佩戴防尘面具。**



- ▶ **请佩戴护目镜。**



- ▶ **戴好耳罩。** 暴露在噪声中会引起听力损伤。




- ▶ **危险范围！手掌，手臂和手指头必须尽可能远离这个范围。**



符号和它们的代表意义



请留心锯片的尺寸。锯片上的孔直径必须和工具主轴完全吻合，不能有空隙。勿使用异径管或转接件。



锯割斜角时必须向外抽拉活动式挡轨。

不可以把电动工具丢入家庭垃圾中！



产品和功率描述



阅读所有的警告提示和指示。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击，火灾并且 / 或其他的严重伤害。

按照规定使用机器

本电动工具适合以站立的方式进行纵向和横向的直线锯割。水平方向的斜角锯割角度范围为 - 47° 到 +52°。垂直方向的斜角锯割角度范围为 0° 到 45°。本电动工具的功率适合锯割硬木和软木，木屑夹板和纤维板以及铝片和塑料板。

插图上的机件

机件的编号和电动工具详解图上的编号一致。

- 1 防护罩
- 2 放松机臂的提杆
- 3 手柄
- 4 起停开关
- 5 活动防护罩
- 6 挡轨
- 7 锯台
- 8 针对夹钳的安装孔
- 9 垫板
- 10 喜好的斜切角的固定旋钮（水平）
- 11 设定斜切角的提杆（水平）
- 12 角度指标（水平）
- 13 斜切角（水平）的刻度尺

14 安装孔

15 握柄槽

16 针对延伸架的安装孔

17 活动式挡轨

18 螺旋夹钳

19 集尘袋

20 导屑器

21 用于固定活动式挡轨的蝶翼螺丝

22 内六角扳手（6 毫米）/ 十字扳手

23 针对 45° – 斜切角（垂直）的阻挡螺丝

24 防颠覆架

25 锯屑排口

26 调整喜好的斜锯角的提杆（垂直）

27 搬运固定装置

28 搬运柄

29 主轴锁

30 深度尺的调整螺丝

31 角度指标（垂直）

32 斜锯角（垂直）的刻度尺

33 针对 0° – 斜切角（垂直）的阻挡螺丝

34 防颠覆架的插孔

35 固定套件的“防颠覆架”

36 延伸架

37 延伸架的固定螺丝

38 十字螺丝（活动防护罩的固定螺丝）

39 固定锯片的内六角螺丝（6 毫米）

40 固定法兰

41 锯片

42 内固定法兰

43 匹配螺杆高度的蝶翼螺丝

44 螺杆

45 基本斜锯角的凹槽记号

46 垫板的固定螺丝

47 挡轨的内六角螺丝（6 毫米）

48 角度指标（垂直）的固定螺丝

图表或说明上提到的附件，并不包含在基本的供货范围内。

本公司的附件清单中有完整的附件供应项目。



22 | 中文

技术数据

介铝机	GCM 10 MX	
物品代码	3 601 M29 0 ..	
额定输入功率	瓦	1700
无负载转速	次 / 分	4800
重量符合 EPTA-Procedure		
01:2014	公斤	14.1
绝缘等级	□/II	
许可的工件尺寸 (最大 / 最小) 参考页数 24。		
本说明书提供的参数是以 230 V 为依据, 于低电压地区, 此数据有可能不同。		
合适锯片的尺寸		
锯片直径	毫米	254
锯片主体的厚度	毫米	1.8 - 2.8
接孔直径	毫米	25.4

安装

▶ 为了避免意外开动电动工具。安装锯片时, 或进行电动工具的维护修理工作时, 机器的插头都不可以插在插座中。

供货范围

首度使用电动工具之前, 先检查以下各部件是否包含在供货范围内。

- 已经安装好锯片的介铝机
- 防颠覆架 24 带固定套件 35 (2 个螺栓, 2 个垫片, 2 个方头螺母)
- 集尘袋 19
- 螺旋夹钳 18
- 内六角扳手 / 十字扳手 22

指示:

使用电动工具之前, 必须详细检查防护装置或轻微损坏的零件是否仍然运作正常。检查活动性零件是否功能正常不会被夹住, 以及该零件有否受损。所有的零件都必须安装正确, 并且符合规定以确保机器的正常运作功能。

损坏的防护装置和零件必须按照规定交给合格的专业修理厂修理或更换。

组合各部件

- 从包装中小心地取出所有的机器部件。
- 拆除所有附件和电动工具上的包装材料。

安装防止倾覆装置 (参考插图 A)

在首度使用电动工具之前, 必须先安装上防颠覆架 24。

安装时使用 “防颠覆架” 固定套件 35。

- 请将方头螺母 35 插入规定的底板上的钻孔 34 中。
- 请将垫片 35 插入固定螺栓 35 中并将防颠覆架 24 旋入已安装的螺母中。

▶ 切勿拆除防颠覆架。少了防颠覆架电动工具无法站稳, 特别是在锯割最大弯角时机器容易倾覆。

安装延伸架 (参考插图 B)

长的工件的末端不可以悬空, 必须做好支撑的工作。您可以在电动工具的左侧或右侧安装延伸架。如此有加宽锯桌的效果。

- 把延伸架 36 插入电动工具两侧的专用孔 16 中, 安装时必须把延伸架推入到尽端。
- 拧紧固定螺栓 37 以保护延伸架。

固定或活动的安装方式

▶ 为了能够稳定地操作机器, 正式使用机器之前, 必须把电动工具固定在平坦、稳固的工作平面上 (例如工作桌)。

在工作平面上安装机器 (参考插图 C1 - C2)

- 使用合适的螺丝把电动工具固定在工作平面上。固定时可以使用螺孔 14。

或者

- 也可以使用市面上的螺旋夹钳, 夹住机器的支撑脚来把它固定在工作平面上。

安装在博世工作桌上

博世的 GTA- 工作桌有可调整高度的桌脚, 使电动工具能够站立在任何的地面上。工作桌的工作台可以支撑比较长的工件。

▶ 阅读所有工作桌附带的警告指示和说明。如果未遵循警告指示和说明可能遭受电击、发生火灾和 / 或造成严重伤害。

▶ 安装电动工具之前必须先正确地组装工作桌。正确地组装工作桌是非常重要, 这样可以避免工作桌倒塌。

- 把电动工具调整为搬运时的位置并将它安装在工作桌上。

吸锯尘 / 吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘, 可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。

某些尘埃 (例如加工橡木或山毛榉的废尘) 可能致癌, 特别是和处理木材的添加剂 (例如木材的防腐剂等) 结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 务必使用吸尘装备。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴 P2 滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

▶ 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。



尘 / 肩屑吸集装置可能因为废尘、废屑或工件的残屑而造成堵塞。

- 关闭电动工具，并且从插座中拔出插头。
- 静候让锯片完全停止转动。
- 找出造成阻塞的原因，并且排除障碍。

机器本身的吸尘装备（参考插图 D）

使用附带的集尘袋 19 可以减轻吸集木屑的工作。

- 把集尘袋 19 安装在锯屑排口 25 上。
- 锯割时，集尘袋千万不可以接触转动中的零件。
及时倒空集尘袋中的废尘。
- 每次操作完毕后，都要检查并且清洁集尘袋。
- 为了避免造成火灾，锯削铝片时要拆除集尘袋。

外接其他的吸尘器

您也可以在锯屑排口 25 安装吸尘软管（直径 36 毫米）来进行吸尘的工作。

- 把吸尘软管安装在锯屑排口 25 上。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。

更换锯片（参考插图 E1 – E3）

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。
- 安装锯片时务必穿戴防护手套。手如果接触锯片可能被割伤。

所使用的锯片的最高许可转速必须高于电动工具的无负载转速。

根据本说明书中提出的技术数据选择合适的锯片。必须选用通过 EN 847- 1 认证而且标示了此认证的锯片。

只能使用由本电动工具制造商所推荐的锯片，以及适合加工物料的锯片。

拆卸锯片

- 把电动工具调整在工作位置上。
- 按下提杆 2 并把活动防护罩 5 向后掀起到尽头。
让活动防护罩保持在这个位置。
- 使用附带的十字扳手 22 拧松螺丝 38，至能够把活动防护罩的固定装置掀起到尽端为止。
- 使用附带的内六角扳手 22 拧转内六角螺丝 39，并同时按下主轴锁 29 让它卡牢。
- 按住主轴锁 29 并顺着时钟转向拧出螺丝 39
(左螺纹)。
- 拿出固定法兰 40。
- 拆下锯片 41。

安装锯片

必要的话，得在安装之前清洁所有的零部件。

- 把新的锯片放在内固定法兰 42 上。
- 安装时请注意，锯齿的锯削方向（锯片上的箭头指示方向），必须和防护罩上的箭头指示方向一致。
- 装好固定法兰 40 和内六角螺丝 39。按下主轴锁 29 并让它卡牢。朝着反时针的转向拧紧六角螺丝。
- 向前推并向下压活动防护罩 5，让螺丝 38 卡入专属的凹孔中。
此时可能必须握着机臂上的握柄，以抵抗活动防护罩的初应力。
- 再度固定好活动防护罩 5（拧紧螺丝 38）。
- 按下提杆 2，并放下活动防护罩。

操作

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

搬运固定装置（参考插图 F）

搬运固定装置 27 可以减轻运输电动工具时的搬运工作。

解开电动工具的锁定（工作位置）

- 握住手柄 3 并轻轻地下压机臂，以便减轻搬运固定装置 27 的负荷。
- 向外拉出搬运固定装置 27。
- 慢慢向上提起机臂。

指示：工作时必须注意，不可以向内压入搬运固定装置，如果搬运固定装置被内压了，便无法把机臂降到需要的高度上。

锁定电动工具（搬运位置）

- 设置调整螺栓 30 的高度，直至手把 3 上的机臂完全向下摆动（也见“设定深度尺”，页 25）。
- 按下提杆 2，并同时握住手柄 3 将机臂向下推压，必须把机臂下放至搬运固定装置 27 完全被挤入为止。

此时机臂已经被锁定，您可以搬运机器了。

加长挡轨（参考插图 G）

在锯切垂直斜切角时必须移动活动式挡轨 17。

- 松开蝶翼螺丝 21。
- 完全拉出活动式挡轨 17。
- 再度拧紧蝶翼螺丝 21。

锯切垂直斜切角后将活动式挡轨 17 移回原位（拧松蝶翼螺丝 21；完全向内移动挡轨 17；再度拧紧蝶翼螺丝）。



24 | 中文

固定工件 (参考插图 H)

为了确保工作安全务必固定好工件。
不可以加工因为体积太小而无法固定的工件。

- 把工件紧紧地顶在挡轨 6 上。
- 把附带的螺旋夹钳 18 插入孔 8 中。
- 拧松蝶翼螺丝 43。调整螺旋夹钳来配合工件。再度拧紧蝶翼螺丝。
- 拧转螺杆 44 来固定工件。

放松工件

- 把螺杆 44 朝逆时钟转动来拧松螺旋夹钳。

调整斜角角度

► 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

为了确保精确的锯割，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时得做适度调整（参考“检查和调整基本设定”，页数 25）。

► 锯割前务必拧紧固定旋钮 10。否则锯片可能被卡在工件中。

调整水平的斜锯角 (参考插图 I)

水平斜锯角的调整范围在 47 度（左侧）和 52 度（右侧）之间。

- 如果固定旋钮 10 被拧紧了，先拧松固定旋钮。
- 按压提杆 11，并向左或向右旋转固定旋钮上的锯台 7，并借助角度指示器 12 调节至所需的斜切角度。
- 再度拧紧固定旋钮 10。

为了快速且精确地设定经常使用的斜锯角，锯台上配备有凹槽记号 45：

左	右
0°	
15° ; 22.5° ; 30° ; 45°	15° ; 22.5° ; 30° ; 45°

- 如果固定旋钮 10 被拧紧了，先拧松固定旋钮。
- 按压提杆 11 并将锯台 7 向左或右旋转至所需的凹槽记号上。
- 再度放开提杆。提杆必须正确地陷入凹槽记号中。
- 再度拧紧固定旋钮 10。

设定垂直的斜锯角 (参考插图 J)

垂直斜锯角的设定范围在 0 度和 45 度之间。

- 拧松固定提杆 26。
- 摆动握柄 3 上的机臂，至角度指标 31 为在需要的斜锯角上为止。
- 让机臂保持在这个位置，再度拧紧固定提杆 26。

为了快速且精确地设定基本锯角 0° 和 45°，仪器配备了出厂时便已经调整好的挡块螺丝 (33 和 23)。

- 拧松固定提杆 26。
- 您只要将握柄 3 上的机臂向右（0 度）摆动到终端，或向左（45 度）摆动到终端即可。
- 再度拧紧提杆 26。

操作机器

为了节约能源，只在当您要使用机器时，才开动电动工具。

开动 (参考插图 K)

- **开动** 机器，按住起停开关 4。

指示：基于安全的顾虑，起停开关 4 无法被锁定。所以操作机器时必须持续地按住开关。

只有按下提杆 2 后才能够向下推压机臂。

- 因此在 **锯割** 时，除了启动起停开关之外，还必须按下提杆 2。

关闭

放开 起停开关 4 便可以关闭机器。

有关操作方式的指点

一般性的锯割指示

- 进行任何锯割之前，必须先确定锯片不会接触挡轨、螺旋夹钳或其它的机件。必要时得拆除辅助挡块，或者适度调整辅助挡块。

保护锯片免冲击和碰撞。不可以侧压锯片。

不可以加工变形的工件。工具必须有一道笔直的边，这样才能够紧靠在挡轨上。

长的工件的末端不可以悬空，必须做好支撑的工作。

操作者的位置 (参考插图 L)

- 不可以和电动工具前的锯片站在一直线上，而是要站在锯片的侧面，这样可以保护身体免遭受反击。

- 手掌、手指和手臂必须远离转动中的锯片。
- 手臂不可以机臂前交叉。

许可的工件尺寸

最大 工件：

斜锯角度		高 x 宽	[毫米]
水平	垂直	在最大高度	在最大宽度
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91

更换垫板 (参考插图 M)

长期使用电动工具之后，红色的垫板 9 会磨损。

更换损坏的垫板。

- 把电动工具调整在工作位置上。
- 用随附的十字螺丝刀 22 旋出螺栓 46，然后取出旧垫板。
- 使用螺丝 46 固定垫板，并尽可能靠右安装，这样可以避免锯割时锯片碰触垫板。



锯割

直切锯

- 根据尺寸正确地固定好工件。
- 设定好需要的水平和 / 或垂直斜锯角。
- 调节调整螺栓 30 的高度，直至完全切锯了工件（也见“设定深度尺”，页 25）。
- 开动电动工具。
- 按下提杆 2 并且握着手柄 3 慢慢放下机臂。
- 施力均匀地锯割工件。
- 关闭电动工具，并让锯片完全停止转动。
- 慢慢向上提起机臂。

设定深度尺（锯割凹槽）（参考插图 N）

切锯凹槽时，必须按顺时针旋转限深挡块的调整螺栓 30。

- 将手把 3 上的机臂摆动到所需凹槽深度位置。
- 顺时针旋转调整螺栓 30，直至螺栓底部碰到外壳限位。
- 慢慢向上提起机臂。

特殊工件

锯割弯曲或圆的工件时，必须特别加强固定好工作，以防止工件走滑。在锯线位置，工件和挡轨、锯台之间不可以有空隙。

必要时，得制造特殊的固定装置。

加工雕刻的木条

可以使用以下两种不同的方式加工雕刻的木条：

- 靠在挡轨上，
- 平放在锯台上。

先在废木上测试设定好的斜锯角。

以下的表格中有针对加工地板木条的操作指示。

设定		靠在挡轨上		平放在锯台上	
		0°	45°		
垂直的斜锯角					
地板木条		左侧	右侧	左侧	右侧
内角	水平的斜锯角	45 度左	45 度右	0°	0°
	工件的放置方式	下缘靠在锯台	下缘靠在锯台	上缘放在锯轨	下缘放在锯轨
	完成的工件位在 切口的左边	... 切口的右边	... 切口的左边	... 切口的左边
外角	水平的斜锯角	45 度右	45 度左	0°	0°
	工件的放置方式	下缘靠在锯台	下缘靠在锯台	下缘放在锯轨	上缘放在锯轨
	完成的工件位在 切口的左边	... 切口的右边	... 切口的右边	... 切口的右边

检查和调整基本设定

- 维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。

为了确保精确的锯割，在频繁使用之后必须检查电动工具的基本设定，必要时得做适度调整。

检查时不仅要有足够的经验，而且得使用特殊的工具。

博世的客户服务中心能够既快速又可靠地执行这项工作。

校准挡轨

- 把电动工具调整在搬运的位置
- 把锯台 7 旋转到 0 度角的凹槽记号 45 上。必须让提杆 11 正确地陷入凹槽记号中。
- 完全拉出活动式挡轨 17。 （参考插图 G）

检查：（参考插图 O1）

- 把角规调整为 90°，并把它和锯片 41 齐平放入挡轨 6 和锯台 7 锯片之间。

角规的一边必须紧紧地贴靠着挡轨。



26 | 中文

调整：(参考插图 O2)

- 使用附带的内六角扳手 **22** 拧松所有的内六角螺丝 **47**。
- 移动挡块 **6** 让角规的一边能够完全地贴靠在挡块上。
- 再度拧紧螺丝。

调整基本 0 度斜锯角 (垂直)

- 把电动工具调整在搬运的位置
- 把锯台 **7** 旋转到 0 度角的凹槽记号 **45** 上。必须让提杆 **11** 正确地陷入凹槽记号中。

检查：(参考插图 P1)

- 把角规调整为 90 度，并把它放在锯台 **7** 上。
角规的一边必须紧紧地贴靠著锯片 **41**。

调整：(参考插图 P2)

- 拧松固定提杆 **26**。
- 拧松阻挡螺丝 **33** 上的埋头螺母，此时您可以使用一般市面上的环形扳手或开口扳手 (13 毫米)。
- 拧入或拧出阻挡螺丝，让角规的一边和锯片完全平齐。
- 再度拧紧拧紧杆 **26**。
- 然后再度拧紧阻挡螺丝 **33** 的埋头螺母。

在做完设定之后，如果角度指标 **31** 和 0° - 度记号 (位于刻度尺 **32** 上) 不是位在一直线上，可以使用一般市面上的十字螺丝起子拧松螺丝 **48**，并调整角度指标让它对准 0° - 记号。(参考插图 R)

调整基本 45 度斜锯角 (垂直)

- 把电动工具调整在工作位置上。
- 把锯台 **7** 旋转到 0 度角的凹槽记号 **45** 上。必须让提杆 **11** 正确地陷入凹槽记号中。
- 拧松固定提杆 **26**，借助握柄 **3** 把机臂向左摆动到尽头 (45 度)。

检查：(参考插图 Q1)

- 把角规调整为 45 度，并把它放在锯台 **7** 上。
角规的一边必须紧紧地贴靠著锯片 **41**。

调整：(参考插图 Q2)

- 拧松阻挡螺丝 **23** 上的埋头螺母，此时您可以使用一般市面上的环形扳手或开口扳手 (13 毫米)。
- 拧入或拧出阻挡螺丝，让角规的一边和锯片完全平齐。
- 再度拧紧拧紧杆 **26**。
- 然后再度拧紧阻挡螺丝 **23** 的埋头螺母。

如果在调整之后，角度指标 **31** 未和刻度尺 **32** 上的 45 度刻度位在一直线上，得先检查 0 度斜锯角和角度指标的调整设定，接著再重复 45 度斜锯角的调整设定。

搬运须知 (参考插图 S)

搬运电动工具之前必须先执行以下各步骤：

- 把电动工具调整在搬运的位置
 - 拆除所有无法被固定在电动工具上的附件。
 - 搬运时必须尽可能把不使用的锯片刀放置在封闭的盒子中。
 - 使用搬运柄 **28** 来提携电动工具，或者可以握着锯台侧面的握柄槽 **15**。
- ▶ **搬运电动工具时只能使用搬运装置，不可以利用防护装置来搬运电动工具。**

维修和服务

维修和清洁

- ▶ **维修电动工具或换装零、配件之前，务必从插座上拔出插头。**

清洁

电动工具和通气孔都必须随时保持清洁，以确保工作品质和工作安全。

活动防护罩必须能够无阻地来回摆动，并且要能够自动关闭，所以防护罩的四周必须随时保持清洁。

每次工作结束后，得使用压缩空气或毛刷清除机器上的灰尘和锯屑。

附件

物品代码
延长架 1 619 PA6 916
针对硬木、复合材料、塑料和非铁材料的锯片
锯片 254 x 25.4 毫米, 100 锯齿 1 609 B00 844
针对木材和木板、嵌板和木条的锯片
锯片 254 x 25.4 毫米, 40 锯齿 2 608 673 047
锯片 254 x 25.4 毫米, 100 锯齿 2 608 640 904

顾客服务处和顾客咨询中心

询问和订购备件时，务必提供机器铭牌上标示的 10 位数物品代码。

本公司顾客服务处负责回答有关本公司产品的修理、维护和备件的问题。以下的网页中有爆炸图和备件的资料：

www.bosch-pt.com

博世顾客咨询团队非常乐意为您解答有关本公司产品及附件的问题。

有关保证，维修或更换零件事宜，请向合格的经销商查询。



中国大陆

博世电动工具（中国）有限公司
中国 浙江省 杭州市
滨江区滨康路 567 号
邮政编码：310052
免费服务热线：4008268484
传真：(0571) 87774502
电邮：contact.ptcn@cn.bosch.com
www.bosch-pt.com.cn

罗伯特·博世有限公司
香港北角英皇道 625 号 21 楼
客户服务热线：+852 2101 0235
传真：+852 2590 9762
电邮：info@hk.bosch.com
网站：www.bosch-pt.com.hk

制造商地址：

Robert Bosch Power Tools GmbH
罗伯特·博世电动工具有限公司
70538 Stuttgart / GERMANY
70538 斯图加特 / 德国

处理废弃物

必须以符合环保的方式，回收再利用损坏的机器、附件和废弃的包装材料。
为了能够彻底分类回收，塑料零件上都做了标示。
保留修改权。

電氣安全

- ▶ 電動工具插頭必須與插座相配。絕不能以任何方式改裝插頭。需接地的電動工具不能使用任何轉換插頭。未經改裝的插頭和相配的插座將減少電擊危險。
- ▶ 避免人體接觸接地表面，如管道、散熱片和冰箱。如果你身體接地會增加電擊危險。
- ▶ 不得將電動工具暴露在雨中或潮濕環境中。水進入電動工具將增加電擊危險。
- ▶ 不得濫用電線。絕不能用電線搬運、拉動電動工具或拔出其插頭。使電線遠離熱源、油、銳邊或運動部件。受損或纏繞的軟線會增加電擊危險。
- ▶ 當在戶外使用電動工具時，使用適合戶外使用的外接軟線。適合戶外使用的軟線，將減少電擊危險。
- ▶ 如果在潮濕環境下操作電動工具是不可避免的，應使用剩餘電流動作保護器（RCD）。使用 RCD 可減小電擊危險。

人身安全

- ▶ 保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。當你感到疲倦，或在有藥物、酒精或治療反應時，不要操作電動工具。在操作電動工具時瞬間的疏忽會導致嚴重人身傷害。
- ▶ 使用個人防護裝置。始終佩戴護目鏡。安全裝置，諸如適當條件下使用防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、聽力防護等裝置能減少人身傷害。
- ▶ 防止意外起動。確保開關在連接電源和 / 或電池盒、拿起或搬運工具時處於斷開位置。手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會導致危險。
- ▶ 在電動工具接通之前，拿掉所有調節鑰匙或扳手。遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
- ▶ 手不要伸展得太長。時刻注意立足點和身體平衡。這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。
- ▶ 著裝適當。不要穿寬鬆衣服或佩戴飾品。讓你的衣服、手套和頭髮遠離運動部件。寬鬆衣服、佩飾或長髮可能會捲入運動部件中。
- ▶ 如果提供了與排屑、集塵設備連接用的裝置，要確保他們連接完好且使用得當。使用這些裝置可減少塵屑引起的危險。

電動工具使用和注意事項

- ▶ 不要濫用電動工具，根據用途使用適當的電動工具。選用適當設計的電動工具會使你工作更有效、更安全。
- ▶ 如果開關不能接通或斷開工具電源，則不能使用該電動工具。不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。

中文

安全規章

電動工具通用安全警告

▲ 警告 使用電動工具時，為了避免操作者遭受電擊，避免操作者受傷和防止火災，務必遵循以下的基本安全措施。
操作本電動工具以前，先閱讀所有的指示並且要好好保存這些安全規章。
在安全規章中使用的術語“電動工具”，指的是市電驅動（有線）電動工具或電池驅動（無線）電動工具。

工作場地的安全

- ▶ 保持工作場地清潔和明亮。混亂和黑暗的場地會引發事故。
- ▶ 不要在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
- ▶ 讓兒童和旁觀者離開後操作電動工具。注意力不集中會使你失去對工具的控制。



28 | 中文

- ▶ 在進行任何調節、更換附件或貯存電動工具之前，必須從電源上拔掉插頭和 / 或使電池盒與工具脫開。這種防護性措施將減少工具意外起動的危險。
- ▶ 將閒置不用的電動工具貯存在兒童所及範圍之外，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不瞭解的人操作電動工具。電動工具在未經培訓的用戶手中是危險的。
- ▶ 保養電動工具。檢查運動部件是否調整到位或卡住，檢查零件破損情況和影響電動工具運行的其他狀況。如有損壞，電動工具應在使用前修理好。許多事故由維護不良的電動工具引發。
- ▶ 保持切削刀具鋒利和清潔。保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易卡住而且容易控制。
- ▶ 按照使用說明書，考慮作業條件和進行的作業來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。將電動工具用於那些與其用途不符的操作可能會導致危險。

檢修

- ▶ 將你的電動工具送交專業維修人員，必須使用同樣的備件進行更換。這樣將確保所維修的電動工具的安全性。

針對鋸機的安全規章

- ▶ 切勿踩踏在電動工具上。如果電動工具突然翻倒或者不小心碰觸鋸片都可能造成嚴重傷害。
- ▶ 檢查防護罩的功能是否正常，移動防護罩時會不會發生磨擦。不可以打開的狀況下固定住防護罩。
- ▶ 如果電動工具仍在運轉，不可以試著清除鋸割範圍內的鋸屑、木屑等。先收回機臂然后再關閉電動工具。
- ▶ 開動機器之後，再把鋸片放在工件上。否則當鋸片卡在工件中時，會有反彈的危險。
- ▶ 握柄要保持干燥，干淨並且上面不可以有油脂。沾滿油脂的握柄很滑可能導致無法控制機器。
- ▶ 先確定工作範圍內和工件上沒有任何調整工具、木屑等等之后，才可以正式操作電動工具。轉動中的鋸片如果接觸了小的木屑或其它的異物，上述物體會以很高的速度彈向操作者。
- ▶ 地板上不可以有木屑和殘料。您可能滑倒或被絆倒。
- ▶ 勿必固定好待加工的工件。不可以加工太小而無法固定的工件。因為手和轉動中的鋸片的距離會太近。
- ▶ 只能使用電動工具鋸割經過推薦的合適物料。否則會造成電動工具超荷。
- ▶ 如果鋸片被夾住了必須先關閉電動工具並且穩住工件，等候鋸片完全靜止下來。為了避免反擊，必須等待鋸片停止轉動之後才能夠移動工件。重新開啟電動工具之前，必須查出鋸片被夾住的原因，並將障礙排除。

- ▶ 不可以使用已經變鈍、有裂痕、彎曲或損壞的鋸片。鋸片如果已經變鈍了，或者鋸齒變形了，會因為鋸縫過小而提高鋸割時的磨擦，鋸片容易被夾住並造成反彈。
- ▶ 請使用定位孔規格吻合（例如星形或圓形）而且尺寸正確的鋸片。鋸片如果與電鋸的安裝接頭並不相配，旋轉時便會抖動歪斜，進而導致電鋸失控。
- ▶ 不可以使用高合金快速鋼（HSS）製造的鋸片。此類鋸片容易折斷。
- ▶ 工作後如果鋸片尚未冷卻，切勿觸摸鋸片。工作時鋸片會變得非常灼熱。
- ▶ 操作工具時一定要使用墊板。更換損壞的墊板。少了完好的墊板，您可能會被鋸片割傷。
- ▶ 定期檢查電線。損壞的電線只能交給博世電動工具授權的顧客服務處修理。更換損壞的延長電線。如此才能夠確保電動工具的安全性能。
- ▶ 妥善保存好不使用的電動工具。存放處必須保持干燥並且能過上鎖。這樣能夠防止電動工具在儲藏過程中受損，或避免不會操作機器的人使用它。
- ▶ 固定好工件。使用固定裝置或老虎鉗固定工件，會比用手持握工件更牢固。
- ▶ 工具未完全靜止時，不可離開工具。如果工具仍繼續轉動，可能造成傷害。
- ▶ 勿使用電線已經損壞的電動工具。如果電源電線在工作中受損，千萬不可觸摸損壞的電線，並馬上拔出插頭。損壞的電線會提高使用者觸電的危險。

代表符號

以下符號可以幫助您正確地使用本電動工具。請牢記各符號和它們的代表意義。正確了解各符號的代表意義，可以幫助您更有把握更安全地操作本電動工具。

符號和它們的代表意義



- ▶ 當電動工具運轉時，切勿把手放在鋸割範圍內。手如果碰觸了鋸片有被割傷的危險。



- ▶ 請佩戴防塵面具。



- ▶ 請佩戴護目鏡。



符號和它們的代表意義




► 佩戴耳罩。工作噪音會損壞聽力。



► 危險範圍！手掌、手臂和手指頭必須盡可能遠離這個範圍。



請留意鋸片的尺寸。鋸片上的孔直徑必須和工具主軸完全吻合，不能有空隙。勿使用異徑管或轉接件。



鋸割斜角時必須向外抽拉活動式擋軌。



不可以把電動工具丟入家庭垃圾中。

產品和功率描述



閱讀所有的警告提示和指示。如未確實遵循警告提示和指示，可能導致電擊、火災並且 / 或其他的嚴重傷害。

按照規定使用機器

本電動工具適合以站立的方式進行縱向和橫向的直線鋸割。水平方向的斜角鋸割角度範圍為 - 47° 到 +52°。垂直方向的斜角鋸割角度範圍為 0° 到 45°。

本電動工具的功率適合鋸割硬木和軟木，木屑夾板和纖維板以及鋁片和塑料板。

插圖上的機件

機件的編號和電動工具詳解圖上的編號一致。

- 1 防護罩
- 2 放松機臂的提桿
- 3 手柄
- 4 起停開關

5 活動防護罩

6 擋軌

7 鋸台

8 針對夾鉗的安裝孔

9 墊板

10 喜好的斜切角的固定旋鈕（水平）

11 設定斜切角的提桿（水平）

12 角度指標（水平）

13 斜切角（水平）的刻度尺

14 安裝孔

15 捏柄槽

16 針對延伸架的安裝孔

17 活動式擋軌

18 夾鉗

19 集塵袋

20 導屑器

21 蝶形螺栓，用來固定可調式止動滑軌

22 內六角扳手（6 毫米）/ 十字螺絲起子

23 針對 45° – 切角（垂直）的阻擋螺絲

24 防顛覆架

25 鋸屑排口

26 調整喜好的斜切角的擰緊桿（垂直）

27 搬運固定裝置

28 搬運柄

29 主軸鎖

30 深度尺的調整螺絲

31 角度指標（垂直）

32 斜切角（垂直）的刻度尺

33 針對 0° – 斜切角（垂直）的阻擋螺絲

34 防顛覆架的插孔

35 "防傾架" 固定套件

36 延伸架

37 伸縮把手的固定螺栓

38 十字螺絲（活動防護罩的固定螺絲）

39 固定鋸片的內六角螺絲（6 毫米）

40 固定法蘭

41 鋸片

42 內部的固定法蘭

43 蝶形螺栓，可將螺桿調整至適當高度

44 螺桿

45 基本斜鋸角的凹槽記號

46 墊板的固定螺絲

47 擋軌的內六角螺絲（6 毫米）

48 角度指標（垂直）的固定螺絲

圖表或說明上提到的附件，並不包含在基本的供貨範圍中。

本公司的附件清單中有完整的附件供應項目。



30 | 中文

技術性數據

介鉗機	GCM 10 MX	
物品代碼	3 601 M29 0 ..	
額定輸入功率	瓦	1700
無負載轉速	次 / 分	4800
重量符合 EPTA-Procedure		
01:2014	公斤	14.1
絕緣等級	□/II	

許可的工件尺寸（最大 / 最小）參考頁數 32。

本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據，於低電壓地區，此數據有可能不同。

合適鋸片的尺寸

鋸片直徑	毫米	254
鋸片主體的厚度	毫米	1.8 - 2.8
接孔直徑	毫米	25.4

安裝

▶ 為了避免意外開動電動工具。安裝切割片時，或進行電動工具的維護修理工作時，機器的插頭都不可以插在插座中。

供貨範圍

首度使用電動工具之前，先檢查以下各部件是否包含在供貨範圍中：

- 已經安裝好鋸片的介鉗機
- 防傾架 24 及其固定套件 35 (2 顆螺栓、2 個墊、2 顆四角螺母)
- 集塵袋 19
- 螺旋夾鉗 18
- 內六角扳手 / 十字螺絲起子 22

指示： 檢查電動工具是否有壞損之處。

使用電動工具之前，必須詳細檢查防護裝置或輕微損壞的零件是否仍然運作正常。檢查活動性零件是否功能正常不會被夾住，以及該零件有否受損。所有的零件都必須安裝正確，並且符合規定以確保機器的正常運作功能。損壞的防護裝置和零件必須按照規定交給合格的專業修理廠修理或更換。

組合各部件

- 從包裝中小心地取出所有的機器部件。
拆除所有附件和電動工具上的包裝材料。

安裝防止傾覆裝置（參考插圖 A）

在首度使用電動工具之前，必須先安裝上防傾覆架 24。

為進行安裝，請使用“防傾架”固定套件 35。

- 將四角螺母 35 嵌入底板上專門為其設置的開孔 34 內。
- 將墊片 35 放置在固定螺栓 35 上，並讓防傾架 24 隨之旋入已放置妥當的螺母內。

1609 92A 1UN | (13.7.16)

▶ 切勿拆除防顛覆架。少了防顛覆架電動工具無法站穩，特別是在鋸割最大彎角時 機器容易顛覆。

安裝延伸架（參考插圖 B）

長的工件的末端不可以懸空，必須做好支撐的工作。您可以在電動工具的左側或右側安裝延伸架。如此有加寬鋸桌的效果。

- 把延伸架 36 插入電動工具兩側的專用孔 16 中，安裝時必須把延伸架推入到盡端。
- 鎖緊固定螺栓 37 以便固定伸縮把手的位置。

固定或活動的安裝方式

▶ 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上（例如工作桌）。

在工作平面上安裝機器（參考插圖 C1 - C2）

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。固定時必須使用孔 14。
- 或者
- 也可以使用市面上的螺旋夾鉗，夾住機器的支撐腳以便將它固定在工作平面上。

安裝在博世工作桌上

博世的 GTA- 工作桌有可調整高度的桌腳，使電動工具能夠站立在任何的地面上。工作桌的工作台可以支撐比較長的工件。

▶ 閱讀所有工作桌附帶的警告指示和說明。如果未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災和 / 或造成嚴重傷害。

▶ 安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作桌。正確地組裝工作桌是非常重要，這樣可以避免工作桌倒塌。

- 把電動工具調整為搬運時的位置並將它安裝在工作桌上。

吸鋸塵 / 吸鋸屑

含鉛的顏料以及某些木材、礦物和金屬的加工廢塵有害健康。機器操作者或者工地附近的人如果接觸、吸入這些廢塵，可能會有過敏反應或者感染呼吸道疾病。

某些塵埃（例如加工橡木或山毛櫟的廢塵）可能致癌，特別是和處理木材的添加劑（例如木材的防腐劑等）結合之後。只有經過專業訓練的人才能夠加工含石棉的物料。

- 務必使用吸塵裝備。
- 工作場所要保持空氣流通。
- 最好佩戴 P2 濾網等級的口罩。

請留心並遵守貴國和加工物料有關的法規。

▶ 避免讓工作場所堆積過多的塵垢。塵埃容易被點燃。



塵／屑吸集裝置可能因為廢塵、廢屑或工件的殘屑而造成堵塞。

- 關閉電動工具，並且從插座中拔出插頭。
- 靜候鋸片完全停止轉動。
- 找出造成阻塞的原因，並且排除障礙。

機器本身的吸塵裝備（參考插圖 D）

使用附帶的集塵袋 19 可以減輕吸集木屑的工作。

- 把集塵袋 19 安裝在鋸屑排口 25 上。
- 鋸割時，集塵袋千萬不可以接觸轉動中的零件。及時倒空集塵袋中的廢塵。
- 每次操作完畢後，都要檢查並且清潔集塵袋。
- 為了避免造成火災，鋸削鋁片時要拆除集塵袋。

外接其他的吸塵器

您也可以在鋸屑排口 25 安裝吸塵軟管（直徑 36 毫米）來進行吸塵的工作。

- 把吸塵軟管安裝在鋸屑排口 25 上。

根據工件的物料選擇合適的吸塵裝置。

吸集可能危害健康，可能導致癌症或乾燥的廢塵時，務必使用特殊的吸塵裝置。

更換鋸片（參考插圖 E1 – E3）

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。
- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。手如果接觸鋸片可能被割傷。

所使用的鋸片的最高許可轉速必須高于電動工具的無負載轉速。

根據本說明書中提出的技術數據選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證而且標示了此認證的鋸片。

只能使用由本電動工具制造商所推薦的鋸片，以及適合加工物料的鋸片。

拆卸鋸片

- 把電動工具調整在工作位置上。
- 按下提桿 2 並把活動防護罩 5 向後掀到盡頭。讓活動防護罩保持在這個位置。
- 使用附帶的十字螺絲起子 22 擰松螺絲 38，至能夠把活動防護罩的固定裝置掀開到盡頭為止。
- 使用附帶的內六角扳手 22 擰轉內六角螺絲 39，並同時按下主軸鎖 29 讓它卡牢。
- 按住主軸鎖 29 並順著時鐘轉向擰出螺絲 39（左螺紋）。
- 拿出固定法蘭 40。
- 拆下鋸片 41。

安裝鋸片

必要的話，得在安裝之前清潔所有的零部件。

- 把新的鋸片放在內固定法蘭上 42。
- 安裝時請注意，鋸齒的鋸割方向（鋸片上的箭頭指示方向），必須和防護罩上的箭頭指示方向一致。
- 裝好固定法蘭 40 和內六角螺絲 39。按下主軸鎖 29 並讓它卡牢。朝著反時鐘的轉向擰緊六角螺絲。
- 向前推並向下壓活動防護罩 5，讓螺絲 38 卡入專屬的凹孔中。此時可能必須握著機臂上的握柄，以抵抗活動防護罩的初應力。
- 再度固定好活動防護罩 5（擰緊螺絲 38）。
- 按下提桿 2，並放下活動防護罩。

操作

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

搬運固定裝置（參考插圖 F）

搬運固定裝置 27 可以減輕運輸電動工具時的搬運工作。

解開電動工具的鎖定（工作位置）

- 握住手柄 3 並輕輕地下壓機臂，以便減輕搬運固定裝置 27 的負荷。
- 向外拉出搬運固定裝置 27。
- 慢慢向上提起機臂。

指示：工作時必須注意，不可以向內壓入搬運固定裝置，如果搬運固定裝置被內壓了，便無法把機臂降到需要的高度上。

鎖定電動工具（搬運位置）

- 請調整校正螺栓 30 的高度，讓把手 3 上的機臂能夠完全翻轉至最下方（另請參閱“設定深度尺”，第 33 頁）。
- 按下提桿 2，並同時握住手柄 3 將機臂向下推壓，必須把機臂下放至搬運固定裝置 27 完全被擠入為止。

此時機臂已經被鎖定，您可以搬運機器了。

加長擋軌（參考插圖 G）

鋸切垂直斜鋸角時，必須將可調式止動滑軌 17 移位。

- 鬆開蝶形螺栓 21。
- 完全拉出活動式擋軌 17。
- 重新鎖緊蝶形螺栓 21。

鋸切好垂直斜鋸角之後，請將可調式止動滑軌 17 重新推回原來的位置（鬆開蝶形螺栓 21；將止動滑軌 17 推到最裡面；重新旋緊蝶形螺栓）。



32 | 中文

固定工件 (參考插圖 H)

為了確保工作安全務必固定好工件。
不可以加工因為體積太小而無法固定的工件。

- 把工件緊緊地頂在擋軌 6 上。
- 把附帶的螺旋夾鉗 18 插入孔 8 中。
- 搢松蝶翼螺絲 43。調整螺旋夾鉗來配合工件。再度擰緊蝶翼螺絲。
- 搢轉螺桿 44 來固定工件。

放松工件

- 把螺桿 44 朝逆時鐘轉向轉動來擰松螺旋夾鉗。

調整斜角角度

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

為了確保精確的鋸割，在頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時得做適度調整（參考“檢查和調整基本設定”，頁數 33）。

- 鋸割前務必擰緊固定旋鈕 10。否則鋸片可能被卡在工件中。

調整水平的斜鋸角 (參考插圖 I)

水平斜鋸角的調整範圍在 47° (左側) 和 52° (右側) 之間。

- 如果固定旋鈕 10 被擰緊了，先擰松固定旋鈕。
- 按壓扳片 11，從鎖定旋鈕旁的位置處將鋸台 7 向左或向右轉動，並在角度指示器 12 的幫助下，設定所需斜鋸角。
- 再度擰緊固定旋鈕 10。

為了快速且精確地設定經常使用的斜鋸角，鋸台上配備有凹槽記號 45：

左	右	0°
15° ; 22.5° ; 30° ; 45°	15° ; 22.5° ; 30° ; 45°	

- 如果固定旋鈕 10 被擰緊了，先擰松固定旋鈕。
- 按壓扳片 11 並將鋸台 7 向左或向右轉動至所需凹槽記號處。
- 再度放開提桿。提桿必須正確地陷入凹槽記號中。
- 再度擰緊固定旋鈕 10。

設定垂直的斜鋸角 (參考插圖 J)

垂直斜鋸角的設定範圍在 0° 和 45° 之間。

- 擰松固定提桿 26。
- 擺動握柄 3 上的機臂，至角度指標 31 為在需要的斜鋸角上為止。
- 讓機臂保持在這個位置，再度擰緊固定提桿 26。

為了快速且精確地設定基本鋸角 0° 和 45°，儀器配備了出廠時便已經調整好的擋塊螺絲 (33 和 23)。

- 擰松固定提桿 26。
- 您只要握著機臂上的手柄 3 將機臂向右 (0°) 擥動到終端，或向左 (45°) 擶動到終端即可。
- 再度擰緊擰緊桿 26。

操作機器

為了節約能源，只在當您要使用機器時，才開動電動工具。

開動 (參考插圖 K)

- **開動** 機器，按住起停開關 4。

指示： 基于安全的顧慮，起停開關 4 無法被鎖定。所以操作機器時必須持續地按住開關。

只有按下提桿 2 後才能夠向下推壓機臂。

- 因此在 **鋸割** 時，除了啟動起停開關之外，還必須按下提桿 2。

關閉

- **放開** 起停開關 4 便可以關閉機器。

有關操作方式的指點

一般的鋸割指示

- 進行任何鋸割之前，必須先確定鋸片不會接觸擋軌、螺旋夾鉗或其它的機件。必要時得拆除輔助擋塊，或者適度調整輔助擋塊。

保護鋸片免衝擊和碰撞。不可以側壓鋸片。

不可以加工變形的工件。工具必須有一道筆直的邊，這樣才能夠緊靠在擋軌上。

長的工件的末端不可以懸空，必須做好支撐的工作。

操作者的位置 (參考插圖 L)

- 不可以和電動工具前的鋸片站在一直線上，而是要站在鋸片的側面，這樣可以保護身體免遭受反擊。

- 手掌、手指和手臂必須遠離轉動中的鋸片。
- 手臂不可以在機臂前交叉。

許可的工件尺寸

最大工件：

斜割角度		高度 x 寬度 [毫米]	
水平	垂直	在最大高度	在最大寬度
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91

更換嵌補板 (參考插圖 M)

本電動工具經長時間使用後，其紅色嵌補板 9 可能會有磨損情形。

更換損壞的墊板。

- 把電動工具調整在工作位置上。
- 請用隨附的十字螺絲起子 22 將螺栓 46 旋出，然後取下舊嵌補板。
- 使用螺絲 46 固定墊板，並盡可能靠右安裝，這樣可以避免鋸割時鋸片碰觸墊板。



中文 | 33

鋸割

直切鋸

- 根據尺寸固定好工件。
- 設定好需要的水平和 / 或垂直斜鋸角。
- 請調整校正螺栓 30 的高度，使您能夠將工件完全鋸開（另請參閱“設定深度尺”，第 33 頁）。
- 開動電動工具。
- 按下提桿 2 並且握著手柄 3 慢慢放下機臂。
- 鋸割工件時必須施力均勻。
- 關閉電動工具並等待鋸刀完全停止轉動。
- 慢慢向上提起機臂。

設定深度尺（鋸割凹槽）（詳見圖示 N）

您若想要鋸切凹槽，則須順時針旋轉限深擋塊的校正螺栓 30。

- 請從把手 3 處，將機臂翻轉至凹槽所及的深度位置。
- 將校正螺栓 30 順時針旋緊，直到螺栓末端觸及機殼擋塊。
- 慢慢向上提起機臂。

特殊工件

鋸割彎曲或圓的工件時必須特別小心，千萬要固定好工件不可以讓工件滑動。在割線上，工件、擋板與鋸臺必須緊靠在一起之間不可以存在任何空隙。

必要的話得製造特殊的固定裝置。

加工側邊條

可以使用以下兩種不同的方式加工雕刻的木條：

- 靠在擋軌上，
- 平放在鋸台上。

設定		靠在擋軌上		平放在鋸台上	
		垂直的斜鋸角		平放在鋸台上	
地板木條		左側	右側	左側	右側
內角	水平的斜鋸角	45° 左	45° 右	0°	0°
	工件的放置方式	下緣靠在鋸台	下緣靠在鋸台	上緣靠在擋軌	下緣靠在擋軌
	完成的工件位在 鋸線的左邊	... 鋸線的右邊	... 鋸線的左邊	... 鋸線的左邊
外角	水平的斜鋸角	45° 右	45° 左	0°	0°
	工件的放置方式	下緣靠在鋸台	下緣靠在鋸台	下緣靠在擋軌	上緣靠在擋軌
	完成的工件位在 鋸線的左邊	... 鋸線的右邊	... 鋸線的右邊	... 鋸線的右邊

檢查和調整基本設定

- 維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。

為了確保精確的鋸割，在頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時得做適度的調整。

檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊的工具。

博世的客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

校準擋軌

- 把電動工具調整在搬運的位置。
- 把鋸台 7 旋轉到凹槽記號 45 (0°) 上。必須讓提桿 11 正確地陷入凹槽記號中。
- 完全拉出活動式擋軌 17。（參考插圖 G）

檢查：（參考插圖 O1）

- 將其中一個量角規設為 90°，然後讓它對齊位於止動滑軌 6 之間的鋸片 41 以及鋸台 7 上的鋸片。角規的一邊必須緊緊地貼靠著擋軌。



34 | 中文

調整：(參考插圖 O2)

- 搢松所有的內六角螺絲 47，可以使用附帶的六角扳手 22 來擰松螺絲。
- 移動擋軌 6 讓角規的一邊能夠完全貼靠在擋軌上。
- 再度擰緊螺絲。

設定基本斜切角 0° (垂直)

- 把電動工具調整在搬運的位置。
- 把鋸台 7 旋轉到凹槽記號 45 (0°) 上。必須讓提桿 11 正確地陷入凹槽記號中。

檢查：(參考插圖 P1)

- 把角規調整為 90°，並將它擺在鋸台 7 上。

角規的一邊必須緊緊地貼靠著鋸片 41。

調整：(參考插圖 P2)

- 搢松固定提桿 26。
- 搢松阻擋螺絲 33 上的埋頭螺母，此時您可以使用一般市面上的環形扳手或開口扳手 (13 毫米)。
- 搢入或擰出阻擋螺絲，讓角規的一邊和鋸片完全平齊。
- 再度擰緊擰緊桿 26。
- 然後再度擰緊阻擋螺絲 33 的埋頭螺母。

在做完設定之後，如果角度指標 31 和 0° 記號 (位於刻度尺 32 上) 不是位在一直線上，可以使用一般市面上的十字螺絲起子擰松螺絲 48，並調整角度指標讓它對準 0° 記號。(參考插圖 R)

設定基本 45° 斜切角 (垂直)

- 把電動工具調整在工作位置上。
- 把鋸台 7 旋轉到凹槽記號 45 (0°) 上。必須讓提桿 11 正確地陷入凹槽記號中。
- 搢松固定提桿 26，握著手柄 3 把機臂向左擺動到盡頭 (45°)。

檢查：(參考插圖 Q1)

- 把角規調整為 45° 度，並把它放在鋸台 7 上。

角規的一邊必須緊緊地貼靠著鋸片 41。

調整：(參考插圖 Q2)

- 搢松阻擋螺絲 23 上的埋頭螺母，此時您可以使用一般市面上的環形扳手或開口扳手 (13 毫米)。
- 搢入或擰出阻擋螺絲，讓角規的一邊和鋸片完全平齊。
- 再度擰緊擰緊桿 26。
- 然後再度擰緊阻擋螺絲 23 的埋頭螺母。

在做完設定之後，如果角度指標 31 和 45° 度記號 (位於刻度尺 32 上) 不是位在一直線上，先檢查 0° 斜鋸角和角度指標的調整設定，接著再重複 45° 斜鋸角的調整設定。

搬運 (參考插圖 S)

搬運電動工具之前必須先執行以下各步驟：

- 把電動工具調整在搬運的位置。
- 拆除所有無法被固定在電動工具上的附件。

搬運時必須盡可能把不使用的鋸片刀放置在封閉的盒子中。

- 使用搬運柄 28 來提攜電動工具，或者可以握著鋸台側面的握柄槽 15。

► **搬動電動工具時只能使用搬運裝置。不可以利用防護裝置來搬運電動工具。**

維修和服務

維修和清潔

► **維修電動工具或換裝零、配件之前，務必從插座上拔出插頭。**

清潔

電動工具和通氣孔都必須隨時保持清潔，以確保工作品質和工作安全。

活動防護罩必須能夠無阻地來回擺動，並且要能夠自動關閉，所以防護罩的四周必須隨時保持清潔。

每次工作結束後都要使用壓縮空氣或毛刷清除機器上的灰塵和鋸屑。

附件

物品代碼
延伸架 1 619 PA6 916
針對硬木、複合材料、塑料和非鐵材料的鋸片
鋸片 254 x 25.4 毫米, 100 鋸齒 1 609 B00 844
針對木材和木板、嵌板和木條的鋸片
鋸片 254 x 25.4 毫米, 40 鋸齒 2 608 673 047
鋸片 254 x 25.4 毫米, 100 鋸齒 2 608 640 904

顧客服務處和顧客諮詢中心

詢問和訂購備件時，務必提供機器銘牌上標示的 10 位數物品代碼。

本公司顧客服務處負責回答有關本公司產品的修理、維護和備件的問題。以下的網頁中有爆炸圖和備件的資料：

www.bosch-pt.com

博世顧客諮詢團隊非常樂意為您解答有關本公司產品及附件的問題。

台灣

台灣羅伯特博世股份有限公司

建國北路一段 90 號 6 樓

台北市 10491

電話：(02) 2515 5388

傳真：(02) 2516 1176

www.bosch-pt.com.tw

制造商地址：

chtderdingen (萊菲登 - 艾希德登)

GERMANY (德國) Robert Bosch Power Tools GmbH

羅伯特 · 博世電動工具有限公司

70538 Stuttgart / GERMANY

70538 斯圖加特 / 德國



處理廢棄物

必須以符合環保的方式，回收再利用損壞的機器、附件和廢棄的包裝材料。

為了能夠徹底分類回收，塑料零件上都做了標示。

保留修改權。

한국어

안전 수칙

전동공구용 일반 안전수칙

주의 전동공구를 사용할 때 감전, 상해 및 화재를 방지하기 위해 다음의 기본적인 안전수칙을 준수해야 합니다.

본 전동공구를 사용하기 전에 설명서 내용을 모두 읽고 안전수칙을 잘 보관하십시오.

안전수칙에 나와 있는 “전동공구”라는 개념은 전원에 연결하여 사용하는 (전선이 있는) 전동공구와 배터리를 사용하는 (전선이 없는) 전동공구를 의미합니다.

작업장 안전

- ▶ **작업장을 항상 깨끗이 하고 조명을 밝게 하십시오.** 작업장 환경이 어수선하거나 어두우면 사고를 초래할 수 있습니다.
- ▶ **가연성 유체, 가스 또는 분진이 있어 폭발 위험이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전동공구는 분진이나 증기에서 점화하는 스파크를 일으킬 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 사용할 때 구경꾼이나 어린이 혹은 다른 사람이 작업장에 접근하지 못하게 하십시오.** 다른 사람이 주의를 산만하게 하면 기기에 대한 통제를 잃기 쉽습니다.

전기에 관한 안전

- ▶ **전동공구의 전원 플러그가 전원 콘센트에 잘 맞아야 합니다.** 플러그를 조금이라도 변경시켜서는 안됩니다. 접지된 전동공구를 사용할 때 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 변형되지 않은 플러그와 잘 맞는 콘센트를 사용하면 감전의 위험을 감소할 수 있습니다.
- ▶ **파이프 관, 라디에이터, 레인지, 냉장고와 같은 접지 표면에 물이 닿지 않도록 하십시오.** 물에 닿을 경우 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전동공구를 비에 맞지 않게 하고 습기 있는 곳에 두지 마십시오.** 전동공구에 물이 들어가면 감전될 위험이 높습니다.
- ▶ **전원 코드를 잡고 전동공구를 운반하거나 걸어 놓아서는 안되며, 콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 코드를 잡아 당겨서는 절대로 안됩니다.** 전원 코드가 열과 오일에 접촉하는 것을 피하고, 날카로운 모서리나 기기의 가동 부위에 닿지 않도록 주의하십시오.

시오. 손상되거나 엉킨 전원 코드는 감전을 유발할 수 있습니다.

▶ **실외에서 전동공구로 작업할 때는 실외용으로 적당한 연장 전원 코드만을 사용하십시오.** 실외용 연장 전원 코드를 사용하면 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ **전동공구를 습기 찬 곳에서 사용해야 할 경우에는 누전 차단기를 사용하십시오.** 누전 차단기를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

사용자 안전

▶ **신중하게 작업하십시오.** 작업을 할 때 주의를 하며, 전동공구를 사용할 때 경솔하게 행동하지 마십시오. 피로한 상태이거나 약물 복용 및 음주한 후에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용할 때 잠시라도 주의가 산만해지면 중상을 입을 수 있습니다.

▶ **작업자 안전을 위한 장치를 사용하십시오.** 항상 보안경을 착용하십시오. 전동공구의 종류와 사용에 따라 먼지 보호 마스크, 미끄러지지 않는 안전한 신발, 안전모 또는 귀마개 등의 안전한 복장을 하면 상해의 위험을 줄일 수 있습니다.

▶ **실수로 기기가 작동되지 않도록 주의하십시오.** 전동공구를 전원에 연결하거나 배터리를 끼우기 전에, 혹은 기기를 들거나 운반하기 전에, 전원 스위치가 껐져 있는지 다시 확인하십시오. 전동공구를 운반할 때 전원 스위치에 손가락을 대거나 전원 스위치가 켜진 상태에서 전원을 연결하면 사고 위험이 높습니다.

▶ **전동공구를 사용하기 전에 조절하는 틀이나 나사 키 등을 빼 놓으십시오.** 회전하는 부위에 있는 틀이나 나사 키로 인해 상처를 입을 수 있습니다.

▶ **자신을 과신하지 마십시오.** 불안정한 자세를 피하고 항상 평형을 이룬 상태로 작업하십시오. 안정된 자세와 평형한 상태로 작업해야만이 의외의 상황에서도 전동공구를 안전하게 사용할 수 있습니다.

▶ **알맞은 작업복을 입으십시오.** 헐렁한 복장을 하거나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리나 옷 또는 장갑이 가동하는 기기 부위에 가까이 닿지 않도록 주의하십시오. 헐렁한 복장, 장신구 혹은 긴 머리는 가동 부위에 말려 사고를 초래할 수 있습니다.

▶ **분진 추출장치나 수거장치의 조립이 가능한 경우, 이 장치가 연결되어 있는지, 제대로 작동이 되는지 확인하십시오.** 이러한 분진 추출장치를 사용하면 분진으로 인한 사고 위험을 줄일 수 있습니다.

전동공구의 올바른 사용과 취급

▶ **기기를 과부하 상태에서 사용하지 마십시오.** 작업할 때 이에 적당한 전동공구를 사용하십시오. 알맞은 전동공구를 사용하면 지정된 성능 한도 내에서 더 효율적으로 안전하게 작업할 수 있습니다.

▶ **전원 스위치가 고장 난 전동공구를 사용하지 마십시오.** 전원 스위치가 작동되지 않는 전동공구는 위험하므로, 반드시 수리를 해야 합니다.

▶ **기기에 세팅을 하거나 액세서리 부품을 교환하거나 혹은 기기를 보관할 때, 항상 전원 콘센트에서 플러**



36 | 한국어

그를 미리 빼어 놓으십시오. 이러한 조치는 실수로 전동공구가 작동하게 되는 것을 예방합니다.

- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 전동공구 사용에 익숙지 않거나 이 사용 설명서를 읽지 않은 사람은 기기를 사용해서는 안 됩니다.** 경험이 없는 사람이 전동공구를 사용하면 위험합니다.
- ▶ **전동공구를 조심스럽게 관리하십시오.** 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 있는지, 혹은 전동공구의 기능에 중요한 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기기의 부품은 전동공구를 다시 사용하기 전에 반드시 수리를 맡기십시오. 제대로 관리하지 않은 전동공구의 경우 많은 사고를 유발합니다.
- ▶ **절단 공구를 날카롭고 깨끗하게 관리하십시오.** 날카로운 절단면이 있고 잘 관리된 절단공구는 걸리는 경우가 드물고 조절하기도 쉽습니다.
- ▶ **전동공구, 액세서리, 장착하는 공구 등을 사용할 때, 이 지시 사항과 특별히 기종 별로 나와있는 사용 방법을 준수하십시오.** 이때 작업 조건과 실시하려는 작업 내용을 고려하십시오. 원래 사용 분야가 아닌 다른 작업에 전동공구를 사용할 경우 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

서비스

- ▶ **전동공구 수리는 반드시 전문 인력에게 맡기고, 수리 정비 시 보쉬 순정 부품만을 사용하십시오.** 그렇게 함으로써 기기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

각도 절단기용 안전 수칙

- ▶ **절대로 전동공구 위에 올라서지 마십시오.** 전동공구가 쓰러지거나 실수로 톱날에 달을 경우 심한 중상을 입을 수 있습니다.
- ▶ **안전반이 제대로 작동하는지 자유로이 움직이는지 확인해 보십시오.** 절대로 안전반을 열린 상태로 고정 시켜서는 안됩니다.
- ▶ **절대로 전동공구가 작동하는 동안 절단 부위에서 절단 나머지 조각이나 톱밥 등을 제거하지 마십시오.** 툴 임을 항상 중립 위치에 두고 나서 전동공구의 스위치를 고십시오.
- ▶ **반드시 스위치가 켜진 상태에서만 톱날을 작업물에 대십시오.** 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 걸려 반동이 생길 위험이 있습니다.
- ▶ **손잡이를 건조하고 깨끗한 상태로 유지하고, 오일이나 그리스가 묻어있지 않도록 하십시오.** 손잡이가 끈적이거나 오일이 묻으면 미끄러워 통제하기 어려워집니다.
- ▶ **작업대 위에 작업을 이외에 아무런 조절공구나 톱밥 등이 없도록 치우고 나서 전동공구를 사용하십시오.** 작은 나무 조각이나 다른 물체가 있어 회전하는 톱날에 접하게 되면 아주 빠른 속도로 작업자를 맞힐 수 있습니다.
- ▶ **바닥에 목재 톱밥이나 작업물이 잔여물이 없도록 하십시오.** 미끄러지거나 걸려 넘어질 수 있습니다.
- ▶ **작업하려는 작업물을 항상 제대로 고정하십시오. 고정하기에 너무 작은 작업물에는 작업하지 마십시오.** 이 경우 작업자의 손과 회전하는 톱날과의 간격이 아주 좁기 때문입니다.
- ▶ **전동공구를 규정에 따른 사용에 나와있는 작업 소재에만 사용하십시오.** 그렇지 않으면 전동공구가 과부하될 수 있습니다.
- ▶ **톱날이 걸려 움직이지 않으면, 즉시 전동공구의 스위치를 끄고 톱날이 정지할 때까지 작업물을 잘 잡고 있어야 합니다.** 반동을 방지하려면 톱날이 완전히 정지한 후에 작업물을 움직이십시오. 전동공구를 다시 사용하기 전에 톱날이 걸리게 된 원인을 해결하십시오.
- ▶ **절대로 무디거나 금이 간 혹은 흉거나 손상된 톱날을 사용하지 마십시오.** 무디거나 방향이 잘못된 톱날을 사용하면 톱 간격이 아주 좁아져 과도한 마찰, 톱날의 물림 혹은 반동을 유발하게 됩니다.
- ▶ **항상 수용 플랜지 구멍에 맞는 적당한 크기와 형태(다이아몬드형이나 원형)의 톱날을 사용하십시오.** 톱의 조립 부품에 맞지 않는 톱날은 제대로 회전하지 않으며 제어하기가 어렵습니다.
- ▶ **고속강(HSS)으로 된 톱날은 사용하지 마십시오.** 이런 톱날은 쉽게 부러질 수 있습니다.
- ▶ **작업을 마치고 나서 톱날이 완전히 식은 후에 톱날을 만지십시오.** 톱날이 작업하는 동안 아주 뜨거워질 수 있습니다.
- ▶ **전동공구를 작동할 때 항상 작업 표면 보호대를 사용해야 합니다.** 손상된 작업 표면 보호대는 교환해 주십시오. 하자가 있는 작업 표면 보호대를 사용하지 않으면 톱날에 상처를 입을 수 있습니다.
- ▶ **정기적으로 전원 코드가 손상되지 않았는지 확인하고 손상된 코드는 반드시 보쉬 전동공구 지정 AS 센터에 맡겨 수리하도록 하십시오.** 손상된 연장 케이블은 교환하십시오. 이렇게 해야만이 전동공구의 안전을 보장할 수 있습니다.
- ▶ **사용하지 않는 전동공구는 잘 보관하십시오.** 보관 장소는 건조하고 잡가물 수 있는 곳이어야 합니다. 이렇게 하면 전동공구가 보관 중에 손상되거나 혹은 경험 없는 사람이 이를 사용하는 것을 방지할 수 있습니다.
- ▶ **작업물을 잘 고정하십시오.** 고정장치나 기계 바이스에 끼워서 작업하면 손으로 잡는 것보다 더 안전합니다.
- ▶ **기기가 완전히 정지 상태가 될 때까지 자리를 떠나지 마십시오.** 잔여 회전하는 삽입공구로 인해 상해를 입을 수 있습니다.
- ▶ **절대로 전원 코드가 손상된 전동공구를 사용하지 마십시오.** 작업하다가 전원 코드가 손상된 경우 손상된 코드를 만지지 말고 바로 플러그를 빼십시오. 손상된 전원 코드는 감전을 일으킬 위험이 높습니다.



기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미



- ▶ 전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오. 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.



- ▶ 분진 마스크를 착용하십시오.



- ▶ 보안경을 착용하십시오.




- ▶ 귀마개를 착용하십시오. 소음의 영향으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.



- ▶ 위험 부위! 가능한 한 이 부위에 손과 팔, 손가락을 가까이 대지 마십시오.



톱날의 수치를 확인하십시오. 구멍의 지름은 툴 스피드에 정확히 맞아야 합니다. 변형 조각이나 어댑터를 사용하지 마십시오.



베벨 / 마이터 각도로 절단작업할 때 위치 조절이 가능한 펜스를 밖으로 당겨 주어야 합니다.



전동공구를 가정용 쓰레기로 처리하지 마십시오!

제품 및 성능 소개



모든 안전수칙과 지시 사항을 상세히 읽고 지켜야 합니다. 다음의 안전수칙과 지시 사항을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

규정에 따른 사용

본 전동공구는 고정용으로 작업물을 직선으로 가로 세로로 절단하는데 사용해야 합니다. 이때 수평 마이터 각도는 -47° 에서 $+52^\circ$ 이며 수직 베벨 각도는 0° 에서 45° 까지 가능합니다.

전동공구의 성능은 경목과 연목, 칩 보드나 파티클 보드 혹은 알루미늄 및 플라스틱에 절단작업을 하도록 설계되어 있습니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기된 번호는 도면에 나와있는 전동공구의 그림을 참조하십시오.

- 1 안전반
- 2 툴암 해제용 레버
- 3 손잡이
- 4 전원 스위치
- 5 하부 안전반
- 6 펜스
- 7 톱 테이블
- 8 순간 고정 클램프용 구멍
- 9 작업 표면 보호대
- 10 다양한 마이터 각도 (수평)를 위한 잠금 손잡이
- 11 마이터 각도 (수평) 설정용 레버
- 12 각도 표시기 (수평)
- 13 마이터 각도 눈금 (수평)
- 14 조립용 구멍
- 15 흠 파인 잡는 부위
- 16 연장장치용 구멍
- 17 위치 조절이 가능한 펜스
- 18 순간 고정 클램프
- 19 먼지 백
- 20 보호가드
- 21 연장 펜스 고정 나사
- 22 육각 렌치 (6 mm)/ 십자 드라이버
- 23 45° 베벨 각도 (수직) 용 멈춤 나사
- 24 수평 안정장치 손잡이
- 25 톱밥 배출구
- 26 다양한 베벨 각도 (수직)를 위한 고정 레버
- 27 운반 안정장치
- 28 운반용 손잡이
- 29 스피드를 잠금장치
- 30 깊이 조절자의 조정 나사
- 31 각도 표시기 (수직)
- 32 베벨 각도 (수직) 용 눈금



38 | 한국어

- 33 0° 베벨 각도용 (수직) 멈춤 나사
- 34 수평 안전장치 손잡이용 구멍
- 35 고정 세트 “수평 안전장치 손잡이”
- 36 연장장치
- 37 연장장치 고정 블트
- 38 십자형 블트 (하부 안전반 고정용)
- 39 톱날 고정용 육각 블트 (6mm)
- 40 고정 플랜지
- 41 톱날
- 42 내부 고정 플랜지
- 43 나사산 로드 높이 조절 나사
- 44 나사산 로드
- 45 표준 마이터 각도 표시 흠
- 46 작업 표면 보호대용 블트
- 47 펜스의 육각 블트 (6 mm)
- 48 각도 표시기 (수직) 용 블트

도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

각도 절단기	GCM 10 MX	
제품 번호	3 601 M29 0..	
소비 전력	W	1700
무부하 속도	rpm	4800
EPTA 공정 01:2014 에 따 른 중량	kg	14.1
안전 등급	回/II	

작업물의 허용 크기 (최대 / 최소) 41 페이지 참조.

차로는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 낮거나 각국의 특수한 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

적당한 톱날의 크기

톱날 직경	mm	254
톱날 두께	mm	1.8-2.8
구멍 직경	mm	25.4

조립

- ▶ 실수로 전동공구가 작동하지 않도록 주의하십시오. 조립을 하거나 전동공구에 모든 작업을 하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼 놓으십시오.

공급 내역

전동공구를 처음 사용하기 전에 먼저 아래에 열거된 부품이 모두 공급되었는지 확인해 보십시오:

- 톱날이 조립된 각도 절단기
- 수평 안전장치 손잡이 24 및 고정 세트 35 (볼트 2 개, 와셔 2 개, 4 각 너트 2 개)
- 먼지 밴 19
- 순간 고정 클램프 18
- 육각 렌치 / 십자 드라이버 22

주의 : 혹시 전동공구가 손상되지 않았는지 확인해 보십시오.

전동공구를 계속 사용하기 전에 안전장치나 경미하게 손상된 부품이 아무 하자 없이 제대로 기능을 하는지 조심스럽게 확인해 보아야 합니다. 또한 가동 부위가 하자 없이 정상적인 기능을 하는지, 걸리는 부위가 없는지 혹은 부품이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 기기를 제대로 작동하려면 모든 부품이 올바르게 조립되어 있어야 하고 모든 조건을 만족해야 합니다. 손상된 안전장치나 부품은 지정 서비스 센터에 맡겨 수리하거나 교환하도록 해야 합니다.

각 부품 조립하기

- 함께 공급되는 모든 부품을 조심스럽게 포장에서 꺼내십시오.
- 전동공구와 함께 공급되는 액세서리의 포장재를 모두 빼십시오.

수평 안전장치 조립하기 (그림 A 참조)

전동공구를 처음 사용하기 전에 수평 안전장치 손잡이 24를 조립해야 합니다.

조립 시 고정 세트 “수평 안전장치 손잡이” 35를 사용하십시오.

- 4 각 너트 35를 베이스 플레이트의 너트용 구멍 34에 끼우십시오.
- 와셔 35를 고정 블트 35에 기우고 수평 안전장치 손잡이 24를 블트로 조여 삽입한 너트 안으로 넣으십시오.
- ▶ 절대로 수평 안전장치 손잡이를 빼어놓지 마십시오. 수평 안전장치가 없으면 전동공구가 안정된 상태가 아니며, 특히 최대 마이터 각도로 절단작업 시 쓰러질 수 있습니다.

연장장치 조립하기 (그림 B 참조)

길쭉한 작업물의 경우 끝 부위를 받쳐 주어야 합니다. 추가로 톱 테이블을 연장하기 위해 전동공구의 왼쪽이나 오른쪽에 연장장치를 조립할 수 있습니다.

- 연장장치 36을 전동공구의 양쪽에 해당하는 구멍 16 안으로 끝까지 밀어 넣습니다.
- 연장장치를 고정하기 위해 고정 블트 37을 조이십시오.

고정식 혹은 이동식 조립

- ▶ 안전한 작업을 하려면 전동공구를 사용하기 전에 먼저 작업대처럼 안정적이고 평평한 작업면 위에 조립해야 합니다.

작업대에 조립하기 (그림 C1-C2 참조)

- 전동공구를 적당한 고정 블트를 사용하여 작업대에 고정하십시오. 이때 구멍 14를 사용하십시오.

혹은

- 전동공구의 아래 부분을 시중에서 구매가 가능한 순간 고정 클램프를 사용하여 작업대에 고정하십시오.



보쉬 절단기 스텐드 조립하기

보쉬의 GTA 절단기 스텐드를 사용하면 높이 조절이 가능한 발이 있어 전동공구를 각종 바닥 면에 안정된 상태로 세울 수 있습니다. 절단기 스텐드의 작업을 받침대는 길쭉한 작업물에 작업할 때 반처 줍니다.

▶ **절단기 스텐드에 첨부되어 있는 모든 경고 사항과 사용 설명서를 자세히 읽고 지켜야 합니다.** 경고 사항과 사용 설명서를 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 증상을 입을 수 있습니다.

▶ **전동공구를 조립하기 전에 절단기 스텐드를 제대로 세워야 합니다.** 절단기 스텐드를 올바르게 세워야 쓰러질 위험이 줄어듭니다.

- 전동공구를 운반 시의 위치로 절단기 스텐드 위에 조립하십시오.

분진 및 텁밥 추출장치

납 성분을 포함한 페인트나 몇몇 나무 종류, 또는 광물 성분 그리고 철과 같은 재료의 분진은 건강을 해칠 수 있습니다. 이 분진을 만지거나 호흡할 경우, 사용자나 주변 사람들은 알레르기 반응이나 호흡기 장애를 일으킬 수 있습니다.

떡갈나무나 너도밤나무와 같은 특정한 분진은 암을 유발시키며, 특히 목재 처리용으로 사용되는 부가 원료 (크로마트, 목재 보호제)와 혼합되면 암을 유발시키게 됩니다. 석면 성분을 포함한 재료는 오직 전문가가 작업을 해야 합니다.

- 항상 분진 추출장치를 사용하십시오.
- 작업장의 통풍이 잘 되도록 하십시오.
- 필터등급 P2 가 장착된 호흡 마스크를 사용하십시오.

작업용 재료에 관해 국가가 지정한 규정을 고려 하십시오.

▶ **작업장에 분진이 쌓이지 않도록 하십시오.** 분진이 쉽게 밟화할 수 있습니다.

분진 및 텁밥 추출장치가 분진, 텁밥 혹은 작업물의 파편으로 막힐 수 있습니다.

- 이러한 경우 전동공구의 스위치를 끄고 전원 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
- 텁날이 완전히 정지할 때까지 기다리십시오.
- 막히게 된 원인을 찾아 해결하십시오.

자체 분진 처리 (그림 D 참조)

텅밥을 손쉽게 모으기 위해서는 함께 공급되는 먼지 백 19를 사용하십시오.

- 먼지 백 19를 텁밥 배출구 25 위로 끼웁니다.

절단작업을 하는 동안 절대로 먼지 봉투가 기기의 가동하는 부위에 닿지 않도록 해야 합니다.

먼지 백을 적시에 비워 주십시오.

▶ **사용 후 매번 먼지 백을 비우고 깨끗이 유지하십시오.**

▶ **화재 위험을 예방하기 위해 알루미늄을 절단할 경우 먼지 백을 빼십시오.**

외부 분진 처리

분진 처리를 하기 위해 텁밥 배출구 25에 진공 청소기 호스 (\varnothing 36mm)를 연결할 수도 있습니다.

- 진공 청소기 호스를 텁밥 배출구 25와 연결하십시오.

진공 청소기는 작업하는 소재에 적당한 것이어야 합니다.

특히 건강에 유해한 발암성 혹은 건조한 분진을 처리해야 할 경우에는 특수한 청소기를 사용해야 합니다.

톱날 교환하기 (그림 E1-E3 참조)

▶ **전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.**

▶ **톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오.** 톱날에 닿게 되면 상해를 입을 수 있습니다.

반드시 허용되는 RPM 이 전동공구의 최고 무부하 속도보다 높은 톱날만을 사용해야 합니다.

이 사용 설명서에 나와있는 특성 자료에 해당하고 EN 847- 1 기준에 따라 검증되었다는 표시가 있는 톱날만을 사용하십시오.

본 전동공구의 제조사가 추천하는 작업 소재에 적당한 톱날 만을 사용하십시오.

톱날 탈착하기

- 전동공구를 작업 시 위치로 둡니다.
- 레버 2를 누른 상태로 하부 안전반 5를 뒤로 끌까지 움직입니다.
하부 안전반을 이 위치에 있도록 하십시오.
- 볼트 38을 함께 공급되는 십자 드라이버 22로 하부 안전반이 완전히 뒤로 끌까지 움직일 때까지 풀어줍니다.
- 육각 볼트 39를 함께 공급되는 육각 렌치 22로 돌린 상태에서 스픈들 잠금장치 29가 걸리는 소리가 날 때까지 누릅니다.
- 스픈들 잠금장치 29를 누른 상태로 볼트 39를 시계 방향으로 돌려 빼냅니다 (원나사!).
- 고정 플랜지 40을 뺍니다.
- 톱날 41을 빼십시오.

톱날 장착하기

필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 새로운 톱날을 내부 고정 플랜지 42에 끼웁니다.

▶ **톱날을 끼울 때 톱니의 절단 방향 (톱날에 표시된 화살표 방향)이 안전반에 나와있는 화살표 방향과 일치해야 하는 것에 주의하십시오!**

- 고정 플랜지 40과 육각 볼트 39를 끼웁니다. 스픈들 잠금장치 29가 걸릴 때까지 누른 다음, 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 조이십시오.
- 나사 38이 해당하는 구멍에 걸릴 때까지 하부 안전반 5를 앞쪽 아래로 누릅니다.
이때 하부 안전반의 프리텐션에 달하기 위해 경우에 따라 손잡이에 있는 툴암을 잡고 있어야 합니다.



40 | 한국어

- 하부 안전반 **5**를 다시 고정합니다(볼트 **38**을 조입니다).
- 레버 **2**를 누른 상태로 하부 안전반을 다시 아래로 움직입니다.

작동

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

운반 안전장치 (그림 F 참조)

운반 안전장치 **27**이 있어서 다른 장소에서 사용하기 위해 전동공구를 운반할 때 수월하게 다룰 수 있습니다.

전동공구의 안전장치 풀기 (작업 시 위치)

- 운반 안전장치 **27**을 풀려면 손잡이 **3**으로 툴암을 약간 아래로 누릅니다.
- 운반 안전장치 **27**을 완전히 바깥 쪽으로 당깁니다.
- 툴 암을 천천히 위로 움직입니다.

주의: 작업할 때 운반 안전장치가 한쪽으로 눌려져 있지 않은지 확인하십시오. 눌려 있으면 툴 암을 원하는 깊이까지 누를 수 없습니다.

전동공구에 안전장치 하기 (운반 시 위치)

- 조정 나사 **30**을 조정하여 툴암 손잡이 **3**이 맨 아래쪽을 향할 수 있게 하십시오 ("깊이 조절자 조절하기" 참조, 41 페이지).
- 레버 **2**를 누른 상태에서, 운반 안전장치 **27**이 완전히 한쪽으로 눌려질 때까지 손잡이 **3**으로 툴암을 아래로 움직입니다.

이제 툴암을 안전하게 운반할 수 있도록 고정되었습니다.

펜스 연장하기 (그림 G 참조)

수직 마이터 각도로 톱질하는 경우 연장 펜스 **17**을 이동시켜야 합니다.

- 나사 **21**을 푸십시오.
- 위치 조절이 가능한 펜스 **17**을 완전히 바깥쪽으로 당깁니다.
- 나사 **21**을 다시 조이십시오.

수직 마이터 각도로 톱질한 후 연장 펜스 **17**을 다시 되돌려 미십시오(나사 **21**; 펜스 **17**을 맨 안쪽으로 밀기; 나사 다시 조이기).

작업물 고정하기 (그림 H 참조)

작업을 안전하게 실시하려면 작업물을 항상 단단히 고정해야 합니다.

크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오.

- 작업물을 펜스 **6**에 대고 꽉 누릅니다.
- 함께 공급되는 순간 고정 클램프 **18**을 이에 해당하는 구멍 **8** 중 하나에 끼웁니다.
- 날개 나사 **43**을 풀고 순간 고정 클램프를 작업물에 맞게 맞춥니다. 날개 나사를 다시 조입니다.
- 나사산 로드 **44**를 돌려 작업물을 고정하십시오.

작업물 빼기

- 순간 고정 클램프를 풀려면 나사산 로드 **44**를 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

마이터 각도 설정하기

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

정밀한 절단작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 조절해야 합니다 ("기본 세팅의 확인과 조절하기" 참조, 42 페이지).

- ▶ 잠금 손잡이 **10**을 절단작업을 하기 전에 항상 꽉 조이십시오. 그렇지 않으면 톱날이 작업물에 박힐 수 있습니다.

수평 마이터 각도 조절하기 (그림 I 참조)

수평의 마이터 각도는 47° (좌측)에서 52° (우측) 범위에서 조절할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 **10**이 조여져 있으면 이를 풀어 줍니다.
- 레버 **11** 쪽으로 밀고, 다양한 마이터 각도를 위한 잠금 손잡이에서 톱 테이블 **7**을 좌측 또는 우측으로 돌려 각도 표시기 **12**를 보면서 원하는 마이터 각도로 조정하십시오.
- 잠금 손잡이 **10**을 다시 조입니다.

자주 사용하는 마이터 각도를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 톱 테이블에 표시 흠 **45 가 파여 있습니다:**

왼쪽	오른쪽
15° ; 22.5° ; 30° ; 45°	15° ; 22.5° ; 30° ; 45°

- 잠금 손잡이 **10**이 조여져 있으면 이를 풀어 줍니다.
- 레버 **11** 쪽으로 밀고, 원하는 흠에 올 때까지 톱 테이블 **7**을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오.
- 레버를 다시 놓습니다. 이때 레버가 확실히 표시 흠에 걸려야 합니다.
- 잠금 손잡이 **10**을 다시 조입니다.

수직 베벨 각도 조절하기 (그림 J 참조)

수직의 베벨 각도는 0° 에서 45° 범위에서 조절할 수 있습니다.

- 고정 레버 **26**을 풁니다.
- 손잡이 **3**으로 툴암을 각도 표시기 **31**에 원하는 베벨 각도가 보일 때까지 움직입니다.
- 이 위치에서 툴 암을 잡은 상태로 고정 레버 **26**을 다시 조입니다.

표준 각도인 0° 와 45° 를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 공장에서 설정되어진 멈춤 나사들 (33 및 23) 이 있습니다.

- 고정 레버 **26**을 풁니다.
- 이 경우, 손잡이 **3**에 있는 툴 암을 오른쪽으로 끌까지 (0°) 혹은 왼쪽으로 끌까지 (45°) 움직이면 됩니다.
- 고정 레버 **26**을 다시 조이십시오.



한국어 | 41

기계 시동

에너지를 절약하기 위해 전동공구를 사용할 경우에만 스위치를 켜십시오.

스위치 켜기 (그림 K 참조)

- 기기를 **작동하려면** 전원 스위치 **4**를 누른 상태로 유지하십시오.

주의 : 작업 안전을 위해 전원 스위치 **4**를 고정할 수 없으므로, 작동 중에 이를 계속 누른 채 유지해야 합니다.

반드시 레버 **2**를 눌러야만이 툴암을 아래로 움직일 수 있습니다.

- 그렇기 때문에 **절단작업**을 하려면 전원 스위치를 작동하는 것 이외에도 레버 **2**를 눌러야 합니다.

스위치 끄기

- 기기의 **스위치를 끄려면** 전원 스위치 **4**를 놓으면 됩니다.

사용방법

절단기에 관한 일반 사항

- ▶ 모든 절단작업을 할 때 툼날이 펜스, 순간 고정 클립 혹은 기기의 다른 부위에 닿지 않도록 항상 주의해야 합니다. 경우에 따라 조립된 보조 스톰을 제거하거나 제대로 조정하십시오.

툴날에 충격을 주거나 힘을 가하지 마십시오. 측면에서 툼날에 압력을 가하지 마십시오.

휘어진 작업물에 작업하지 마십시오. 반드시 작업물을 펜스에 달을 수 있도록 직선의 모서리가 있어야 합니다.

길쭉한 작업물의 경우 끝 부위를 받쳐 주어야 합니다.

작업자의 위치 (그림 L 참조)

- ▶ 툼날과 일직선으로 전동공구 앞쪽에 서지 말고, 항상 툼날에 비스듬히 옆으로 서십시오. 이렇게 하면 반동이 생길 경우에 대비하여 안전합니다.

- 손, 손가락, 팔을 회전하는 툼날에서 멀리 하십시오.
- 툴 암 작동 시 팔을 앞쪽으로 가로지르지 마십시오.

작업물 허용 크기

최대 작업물 크기 :

마이터 / 베벨 각도		높이 x 폭 [mm]	
수평	수직	최대 높이	최대 폭
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91

작업 표면 보호대 교체하기 (그림 M 참조)

전동공구를 오래 사용하면 적색 작업 표면 보호대 **9** 가 마모될 수 있습니다.

손상된 작업 표면 보호대를 교환하십시오.

- 전동공구를 작업 시 위치로 둡니다.
- 볼트 **46** 을 동봉된 십자 드리아버 **22** 를 이용하여 풀어낸 후 기존 작업 표면 보호대를 빼내십시오.
- 작업 표면 보호대를 볼트들 **46** 으로 가능한한 오른쪽으로 끼워, 절단 동작의 전체 구간에서 툼날이 작업 표면 보호대와 접촉하지 않도록 하십시오.

톱질작업

절단작업

- 작업물을 크기에 맞게 고정하십시오.
- 원하는 수평 또는 수직의 마이터 각도로 설정하십시오.
- 조정 나사 **30** 의 높이를 작업물 전체가 절단될 수 있게 조정하십시오 ("깊이 조절자 조절하기" 참조, 41 페이지).
- 전동공구의 스위치를 켜십시오.
- 레버 **2** 를 누른 상태로 손잡이 **3** 으로 툴암을 천천히 아래로 움직입니다.
- 일정한 속도로 작업물을 절단작업을 하십시오.
- 전동공구의 스위치를 끄고나서 툼날이 완전히 정지 할 때까지 기다립니다.
- 툴 암을 천천히 위로 움직입니다.

깊이 조절자 조절하기 (홀파기) (그림 N 참조)

홀을 톱질 작업 하고자 하는 경우 깊이 조절자의 조정 나사 **30** 을 시계방향으로 돌려야 합니다.

- 툴암 손잡이 **3** 이 원하는 훈 깊이에 도달할 때까지 돌리십시오.
- 볼트 끝이 하우징 스톰위치에 닿을 때까지 조정 나사 **30** 을 시계방향으로 제거하십시오.
- 툴 암을 서서히 위쪽으로 움직입니다.

특수한 작업물

휘어지거나 둥근 형태의 작업물을 절단할 경우 특히 미끄러지지 않도록 주의해야 합니다. 절단선에 작업물, 펜스 그리고 툴 테이블 사이에 조금의 틈도 있어서는 안됩니다.

필요에 따라 특수한 고정대를 만들어야 합니다.



42 | 한국어

프로파일 몰딩 작업하기

프로파일 몰딩은 두 가지 방법으로 작업할 수 있습니다:

- 펜스에 대고 고정해서 ,
- 톱 테이블에 평평하게 뉘어서 .

マイタ ツクドリを 設定してから 工作する場合

次の図は プロペラル モーリングで 工作する方法を お見せします。

설정		펜스에 대고 고정해서		톱 테이블에 평평하게 뉘어서	
수직 베벨 각도		0°		45°	
플로어 몰딩		원쪽	오른쪽	원쪽	오른쪽
안쪽 코너	수평 마이터 각도	45° 원쪽	45° 오른쪽	0° 원쪽	0° 오른쪽
	작업물의 위치	톱 테이블의 아래쪽 모서리	톱 테이블의 아래쪽 모서리	펜스의 위쪽 모서리	펜스의 아래쪽 모서리
	작업이 완료된 작업물의 위치는 절단의 원쪽	... 절단의 오른쪽	... 절단의 원쪽	... 절단의 원쪽
바깥 코너	수평 마이터 각도	45° 오른쪽	45° 원쪽	0° 원쪽	0° 오른쪽
	작업물의 위치	톱 테이블의 아래쪽 모서리	톱 테이블의 아래쪽 모서리	펜스의 아래쪽 모서리	펜스의 위쪽 모서리
	작업이 완료된 작업물의 위치는 절단의 원쪽	... 절단의 오른쪽	... 절단의 오른쪽	... 절단의 오른쪽

기본 세팅의 확인과 조절하기

▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

정밀한 절단작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 조절해야 합니다.

이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 옮바르고 신속하게 처리합니다.

펜스 맞추기

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 톱 테이블 **7**을 0° 표시 훔 **45** 까지 돌립니다. 레버 **11**은 표시 훔에 확실히 걸려야 합니다.
- 위치 조절이 가능한 펜스 **17**을 완전히 바깥쪽으로 당깁니다. (그림 G 참조)

확인하기 : (그림 O1 참조)

- 각도기를 90° 까지 조절하고 톱 테이블 **7**의 펜스 **6** 과 톱날 사이에서 톱날 **41**의 가장자리와 일치되게 두십시오.

각도기가 펜스의 전체 길이와 똑같이 접해 있어야 합니다.

조절하기 : (그림 O2 참조)

- 함께 공급되는 육각 렌치 **22**로 모든 육각 볼트 **47**을 풀어 줍니다.

- 각도기의 전체 길이가 접해질 때까지 펜스 **6**을 돌리십시오.
- 볼트를 다시 꽉 조입니다.

표준 베벨 각도 0° (수직) 조절하기

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 톱 테이블 **7**을 0° 표시 훔 **45** 까지 돌립니다. 레버 **11**은 표시 훔에 확실히 걸려야 합니다.

확인하기 : (그림 P1 참조)

- 각도기를 90° 에 맞춘 다음, 이를 톱 테이블 **7** 위에 놓으십시오.

각도기가 톱날 **41**의 전체 길이와 똑같이 접해 있어야 합니다.

조절하기 : (그림 P2 참조)

- 고정 레버 **26**을 품니다.
- 멤버 나사 **33**의 잠금 너트를 시중에서 구매가 가능한 링스파너나 양구 스패너(13mm)로 풀어 줍니다.
- 각도기의 레그가 톱날과 완전히 일직선이 될 때까지 멤버 나사를 돌려 끼우거나 빼십시오.
- 고정 레버 **26**을 다시 조이십시오.
- 그리고 나서 멤버 나사 **33**의 잠금 너트를 다시 조입니다.

조정한 후에도 각도 표시기 **31**이 눈금 **32**의 0° 표시와 일직선에 있지 않으면 시중에서 구매가 가능한 십자 드라이버로 나사 **48**을 풀고 0° 표시를 따라 각도 표시기를 맞추십시오. (그림 R 참조)



표준 베벨 각도 45° (수직) 조절하기

- 전동공구를 작업 시 위치로 둡니다.
- 톱 태이블 7을 0° 표시 훔 45 까지 돌립니다. 레버 11은 표시 훔에 확실히 걸려야 합니다.
- 고정 레버 26을 풀고, 손잡이 3에 있는 터 암을 왼쪽으로 끌까지 움직이십시오 (45°).

확인하기 : (그림 Q1 참조)

- 각도기를 45°에 맞추고 나서, 이를 톱 태이블 7 위에 놓으십시오.

각도기가 톱날 41의 전체 길이와 똑같이 접해 있어야 합니다.

조절하기 : (그림 Q2 참조)

- 멈춤 나사 23의 잠금 너트를 시중에서 구매가 가능한 링스패너나 양구 스패너 (13mm)로 풀어 줍니다.
- 각도기의 레그가 톱날과 완전히 일직선이 될 때까지 멈춤 나사를 돌려 끌어 끼우거나 빼십시오.
- 고정 레버 26을 다시 조이십시오.
- 그리고 나서 멈춤 나사 23의 잠금 너트를 다시 조이십시오.

설정한 후에 각도 표시기 31이 눈금 32의 45° 표시와 일직선 상에 있지 않으면, 우선 베벨 각도의 0° 설정과 각도 표시기를 확인해 보십시오. 그리고 나서 45° 베벨 각도의 설정을 반복하십시오.

운반 (그림 S 참조)

전동공구를 운반하기 전에 다음의 조치를 취해야 합니다 :

- 전동공구를 운반할 때의 위치로 놓습니다.
- 전동공구에 고정되어 있지 않은 모든 액세서리 부품을 빼십시오.
- 사용하지 않는 톱날들은 운반할 때 가능하면 케이스에 넣어 잡가 두십시오.
- 전동공구를 운반할 때 운반용 손잡이 28을 잡거나 톱 태이블에서는 측면으로 훔 파인 잡는 부위 15 쪽을 잡으십시오.
- ▶ 전동공구를 운반할 경우 반드시 운반장치를 사용하고 절대로 안전장치를 사용하면 안됩니다.

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

- ▶ 전동공구를 보수 정비하기 전에 반드시 콘센트에서 전원 플러그를 빼십시오.

클리닝

안전한 작업을 위해 전동공구와 통풍구를 항상 깨끗이 유지해야 합니다.

하부 안전반은 항상 자유로이 움직이고 저절로 닫힐 수 있어야 합니다. 그렇기 때문에 하부 안전반 주위를 항상 깨끗이 해야 합니다.

매번 작업을 마치고 나서 분진과 톱밥을 압력 공기로 불어 내거나 브러시를 사용하여 제거하십시오.

별매 액세서리

제품 번호	
연장장치	1 619 PA6 916
경목, 복합 재료, 플라스틱 및 비금속용 톱날	
톱날 254 x 25.4mm, 100 톱니수	1 609 B00 844
목재, 판 소재 및 패널용 톱날	
톱날 254 x 25.4mm, 40 톱니수	2 608 673 047
톱날 254 x 25.4mm, 100 톱니수	2 608 640 904

보쉬 AS 및 고객 상담

문의 사항이 있거나 스파어 부품을 주문할 때 반드시 전동공구의 탑업 표시판에 적힌 10 자리의 제품 번호를 알려 주십시오.

보쉬는 귀하의 제품 및 수리에 관한 문의를 받고 있습니다.

AS 센터 정보 및 제품에 대한 고객 상담은 하기 고객 풀센터 및 이메일 상담을 이용해주시기 바랍니다.

고객 콜센터 : 080-955-0909

이메일 상담 :

Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com

한국로버트보쉬 (주)

경기도 용인시 기흥구 보정동 298 번지

www.bosch-pt.co.kr

처리

기기와 액세서리 및 포장 등을 친환경적인 방법으로 재활용할 수 있도록 분류하십시오.

올바른 분리 재생을 위해 플라스틱 부품에 표시가 되어 있습니다.

위 사항은 사전 예고 없이 변경될 수도 있습니다.

ภาษาไทย

กฎระเบียบเพื่อความปลอดภัย

คำเตือนทั่วไปเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

⚠️ คำเตือน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ไฟดูด และ การบาดเจ็บ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยพื้นฐานต่อไปนี้เสมอ ต้องอ่านค่าสั่งห้ามเด็นก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาแบบน้ำหนึ่งเดียวเท่านั้น

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนหมายถึง เครื่องมือไฟฟ้า ของท่านที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ต่อจากเต้าเสียบ (มีสายไฟฟ้า) และเครื่องมือไฟฟ้าที่ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

- ▶ รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดและมีไฟส่องสว่างดี สถานที่ที่มืดหรือกรุรุงนำมารื้นชื้นอับตืด



44 | ภาษาไทย

- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อ การติดระเบิดได้ เช่น ในที่ที่มีของเหลว แก๊ส หรือ ผุนที่ติดไฟได้ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าจะเกิดประกายไฟซึ่ง อาจจุดผุนหรืออิเล็กทริกเป็นไฟได้
- ▶ ขณะใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ต้องกันเด็กและผู้อื่นดู ให้ออกห่าง การหันเหความสนใจอาจทำให้ทำงานขาดการ ควบคุมเครื่องได้
- ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า**
- ▶ ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องนึ่งขาดพอตีกันเด้าเสียง อย่าดัดแปลงหรือแก้ไขตัวลักษณะเดิม อย่าต่อ ปลั๊กต่อใดๆ เข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าที่มีสายดิน ปลั๊กที่ ไม่ตัดแปลงและเต้าเสียบที่เข้ากันช่วงลดความเสี่ยงจาก การถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หลักเสียงในไหร่างกายสัมผัสสนับพื้นพิวของสิ่งของที่ ต่อสายดินไว้ เช่น ห่อ เครื่องท่อความร้อน เตา และ ตู้เย็น จะเสียงอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูดมาเข้าหู กะร่างไฟฟ้าวิ่งผ่านร่างกายของท่านลงดิน
- ▶ อย่างรวดเร็วเมื่อไฟฟ้าตกลงหือทึ้งไว้ในที่ซึ่งจะ หากน้ำเข้าในเครื่องมือไฟฟ้า จะเพิ่มความเสี่ยงจากการถูก ไฟฟ้าดูด
- ▶ อย่าใช้สายไฟฟ้าอย่างหิศดู อย่าถือเครื่องมือไฟฟ้า ที่สาย อย่าใช้สายแขวนเครื่อง หรือห้อยตึงสายไฟฟ้า เพื่อคอมพลักษณะจากเด้าเสียง กันสายไฟฟ้าออก ห่างจากความร้อน น้ำมัน ขอบเหลม หรือส่วนของ เครื่องที่กำลังเคลื่อนไป สายไฟฟ้าที่หัวรุดหรือปันกันยัง ไม่เสี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานกลางแจ้ง ให้ใช้สายไฟ ต่อที่ได้รับการรับรองให้ใช้ต่อในกลางแจ้งเท่านั้น การใช้สายไฟต่อที่เหมาะสมสำหรับงานกลางแจ้งช่วยลด อันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในสถานที่มีบิญกันน์ได้ ให้ใช้วิธีดังนี้เพื่อเกิดการ ร้าวไหลของไฟฟ้าจากสายดิน การใช้วิธีดังนี้จะไม่ เกิดการรั่วไหลของไฟฟ้าจากสายดินช่วยลดความเสี่ยงต่อ การถูกไฟฟ้าดูด
- ความปลอดภัยของบุคคล**
- ▶ ห้ามถืออยู่ในสภาพเดียวหน้า รับมีกระดาษในสิ่งที่ กำลังท่ออยู่ และมีสิ่งของ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าขณะที่ท่านกำลังห่อหือ หรือ อยู่ภายในได้การครอบงำของหัวหรือดัด แหลกของสี และฯ เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าทำงาน ในช่วง นาทีที่ท่านขาดความอาใจใส่อาจทำให้บุคคลบาดเจ็บ อย่างรุนแรงได้
- ▶ ใช้บุญภารณ์ปักป้องร่างกาย สวนแวนต้าป้องกันเสื่อม อุปกรณ์ปักป้อง เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมาก แม็ง หรือประบากหุ้นกันเสียงดัง ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม กับสภาพการทำงาน สามารถลดอันตรายต่อบุคคลได้
- ▶ มั่งกันการติดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ ต้องดูให้แน่ใจว่า สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสื่อมบล๊อกไฟเข้าใน เด้าเสียง และ/หรือ ใส่แผงแบตเตอรี่ ยกเว้นหรือ ถือเครื่องมือ การถือเครื่องโดยใช้มือที่ลิ้นสวิตช์ หรือ เสียงบล๊อกไฟฟ้าจะลิ้นสวิตช์ปิดอยู่ อาจนำไปสู่อันตรายที่ ร้ายแรงได้
- ▶ เอาเครื่องมือไฟฟ้าแต่งห้องหรือประเจาตามอุบัติ เครื่องมือไฟฟ้าก่อนเปิดสวิตช์ เครื่องมือหรือประเจา ปากตามที่วางอยู่กับส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนจะทำให้ บุคคลบาดเจ็บได้
- ▶ หลีกเลี่ยงการดึงหัวที่ติดปกติ ดังท่าเรียนที่นั่นคงและ วางน้ำหนักให้สมดุลตลอดเวลา ในลักษณะนี้ท่าน สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ได้ดีกว่า
- ▶ ใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม อย่าใส่เสื้อผ้าที่ยาว หรือส่วน ของเครื่องที่กำลังหมุน เสื้อผ้าที่ยาว เครื่องประดับ และพยายามจากเข้าไปด้านในส่วนของเครื่องที่กำลังหมุนได้
- ▶ หากต้องต่อเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นหรือ เครื่องกับผง ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อและการใช้งาน เป็นไปอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่นช่วยลดอันตราย ที่เกิดจากฝุ่นได้
- การใช้และ การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า**
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าอย่างห้าหาม ใช้เครื่องมือไฟฟ้า ที่ถูกต้องตรงตามลักษณะงาน เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง จะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในระดับสมรรถภาพที่ ออกแบบไว้
- ▶ อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่สวิตช์เปิดปิดเสีย เครื่องมือ ไฟฟ้าที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดด้วยสวิตช์ได้ เป็น เครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยและต้องส่งข้อมูล
- ▶ ก่อนปรับแต่งเครื่อง เปลี่ยนบุญภารณ์ประกอน หรือ เก็บเครื่องเข้าห้อง ต้องกดปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียง และ/หรือถอดเพ่งแมตเตอร์ออกจากเครื่องมือไฟฟ้า มากการรับน้ำหนักนี้ช่วยลดความเสี่ยง จากการถูกไฟฟ้าดูด
- ▶ เมื่อเลิกใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้เก็บเครื่องไว้ในที่ที่ เด็กหิมไม่ถึง และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่คุ้นเคย กับเครื่องหรือบุคคลที่ไม่ได้อ่านคำแนะนำนี้ใช้เครื่อง เครื่องมือไฟฟ้าเป็นของอันตรายหากถูกนำไปเมื่อของผู้ใช้ที่ ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ เอาใจใส่ค่าและรักษาเครื่อง ตรวจหาส่วนที่เสื่อมใน ได้ของเครื่องว่าทางอยู่ดูรุ่งແเนาหรือติดขัดหรือไม่ ตรวจหาการแตกหักของชิ้นส่วนและสภาพอื่นใดที่ อาจมีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ต้องส่งเครื่องมือไฟฟ้าซ่อมแซมก่อนใช้งาน บันทัด เทศ หลายอย่างเกิดขึ้นเมื่อจากดูแลรักษาเครื่องไม่ดีพอ
- ▶ รักษาเครื่องมือตัดให้คมและสะอาด หากบ่รุวงรักษา เครื่องมือที่มีรอยบดแหลมคมอย่างถูกต้อง จะสามารถตัด ได้สนิมได้ดีขึ้นและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอน เครื่องมือ และ อุปกรณ์อื่นๆ ให้ครบถ้วนตามคำแนะนำนี้ และในลักษณะ ตามที่เครื่องมือไฟฟ้าประทับน้ำ กាយนดใช้ โดยต้อง คำนึงถึงเงื่อนไขการทำงานและงานที่จะทำด้วย การใช้ เครื่องมือไฟฟ้าทำงานที่ต่างไปจากตั้งคุณลักษณะการใช้ งานของเครื่อง อาจนำไปสู่อันตรายที่เป็นอันตรายได้
- การบริการ**
- ▶ ส่งเครื่องมือไฟฟ้าให้ซ่อมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและ ใช้ อะไหล่เปลี่ยนของแท้เท่านั้น ในลักษณะนี้ท่านจะแนใจ ได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย



คำเตือนเพื่อความปลอดภัยสำหรับเลือยตัดองศา

- ▶ อ่ายเส้นบนเครื่องมือไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด การบดเจ็บอย่างร้ายแรงอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าพลิกคว่ำ หรือเมื่อไปสัมผัสถักกันในเสื่อโยธินเด่น
- ▶ ดูให้แน่ใจว่ากระบังบังข้องกันในเสื่อโยธินท่องและเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระ อย่ารันกระบังบังข้องกันในเสื่อโยธินและหนีบให้ปิดไว้
- ▶ ขณะเครื่องกำลังวิ่ง อย่านำเศษเหลือจากการตัด เศษในและอื่นๆ ออกจากบริเวณตัดอย่างเด็ดขาด ต้องนำเศษเครื่องมือกลับไปที่ต่ำแห่งลงกลางก้อนเสมอ และจากนั้นจึงปิดสวิตช์เครื่อง
- ▶ จับในเสื่อโยธินห้ามงานเมื่อเครื่องมือสวิตช์อยู่เท่านั้น มีฉะนั้นจะเกิดอันตรายจากการตีกลับเมื่อไม่เลือย เกิดขึ้นในชั้นงาน
- ▶ คุณลักษณะนี้ในไฟฟ้าหัวงานเมื่อเครื่องมือสวิตช์อยู่เท่านั้น ทำให้สูญเสียการควบคุม
- ▶ ใช้เครื่องมือไฟฟ้าหัวงานเมื่อเครื่องมือสวิตช์อยู่เท่านั้น หัวงานที่ลื่น มีคราบไขมัน จะหลุดนื้อง่าย ทำให้เกิดอันตราย
- ▶ อย่าให้มีเศษไม้และวัสดุตกค้างอยู่บนพื้น ท่านอาจสูญเสียการควบคุม
- ▶ หันหัวงานในแนวตรงเสมอ อย่าเลือยชั้นงานที่มีขนาดเล็กมากจนเกิดชนิดนี้ไม่ได้ มีฉะนั้นช่องว่างระหว่างมือของท่านและใบเลือยที่หมุนอยู่จะเลิกเกินไป
- ▶ ใช้เครื่องจะเฉพาะสำหรับตัดวัสดุที่ระบุไว้ในที่ประทัยงาน การใช้งานของเครื่อง เห็นนั้น มีฉะนี้เครื่องจะถูกใช้งานเกินปกติได้
- ▶ หากใบเลือยเกิดติดขัด ให้ปิดสวิตช์เครื่อง และจับชั้นงานไว้ในเสื่อโยธินนั่นอยู่กับที่ เพื่อป้องกันการตีกลับ อย่าขยับชั้นงานจนกว่าเครื่องหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้ว แก้ไขสาเหตุที่ทำให้ใบเลือยติดขัด ก่อนปิดเครื่อง ทำงานอีกครั้ง
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยที่หู แตกร้า คงดอง หรือชำรุด ใบเลือยที่หู หรือบวบบั้งที่ไว้ไม่ถูกหูของจะได้ร้ายตัดแผล ทำให้เกิดการเสียดสีมากเกินปกติ ใบเลือยติดขัด และเกิดการตีกลับ
- ▶ ใช้ใบเลือยที่มีขนาดที่ถูกต้องและมีรูประดับที่เข้ากันได้เสมอ (ด. ย. เช่น ทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมชาร์บลามตัด) ใบเลือยที่ไม่เข้ากันส่วนประดับของเครื่องเลือยจะวิ่งไม่อยู่ตรงกลางศูนย์และทำให้เสียการควบคุม
- ▶ อย่าใช้ใบเลือยเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ใบเลือยนี้แตกง่าย
- ▶ เมื่อเลิกงาน อย่าล้มสนใจเลือยกองထั้งลง ใบเลือยจะร่อนขึ้นมากยิ่งตามที่งาน
- ▶ อย่าใช้เครื่องหัวงานโดยไม่มีเพลตแทรอก เอาเพลตแทรอกที่มีดาวนิลอกและเปลี่ยนใหม่ หากไม่ใช้เพลตแทรอกที่ดีสมบูรณ์แบบ ท่านอาจบาดเจ็บจากใบเลือยได้
- ▶ ตรวจสอบสายไฟฟ้าเป็นประจำ และส่งสายไฟฟ้าที่ชำรุดไปซ่อมแซมที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า บ่อช ท่านนั้น เปรียบเสมือนสายไฟต่อ

ที่ชาร์จ ในลักษณะนี้ท่านจะแบ่งไฟได้ว่าเครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย


- ▶ เมื่อไม่ใช้เครื่อง ต้องเก็บรักษาให้ปลอดภัย สถานที่เก็บรักษาต้องแห้งและปิดล็อกได้ ในลักษณะนี้จะป้องกันไม่ให้เครื่องได้รับความเสียหายจากการเก็บรักษา และจาก การถูกนำไปใช้งานโดยผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝน
- ▶ ขัดรีชั้นงานให้แน่น การขัดชั้นงานด้วยเครื่องหนีบหรือแท่นเจ็บจะคงความกว้างการยิดด้วยมือ
- ▶ อ่อนง่ายเมื่อจากเครื่องนกกว่าเครื่องจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ เครื่องมือตัดที่ชั่งวิ่งอยู่อาจทำให้บาดเจ็บได้
- ▶ อย่าใช้เครื่องที่สายไฟฟ้าชำรุด หากสายไฟฟ้าชำรุด ขณะทำงาน อย่าล้มผัสสายไฟฟ้าที่ชำรุด ให้สิ่งลึกไฟฟ้าหลอกออกจากเด็กเสียน สายไฟฟ้าชำรุดเพิ่มความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าข้อหัวหรือดูด

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้มีความสำคัญต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าของท่าน กรุณาจดจำสัญลักษณ์และความหมาย การแปลความสัญลักษณ์ได้ถูกต้องจะช่วยให้ท่านใช้เครื่องมือไฟฟ้าได้ดีและปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์

- ▶ ขณะเครื่องกำลังวิ่ง ให้อ่อนนิ่งออกห่างจากบริเวณตัด อันตรายจากการบาดเจ็บเมื่อไปสัมผัสนกับใบเลือย



- ▶ สามหน้ากาบวิ่งกันฟุ้น



- ▶ สามแวนตนาบวิ่งกันอันตราย



- ▶ สามประบกบวิ่งกันสีงดัง การรับฟังเสียงดังอาจทำให้ท่านสูญเสียการได้ยิน



- ▶ บริเวณอันตราย! เอามือ นิ้ว หรือแขนออกบริเวณนี้




ลักษณะของใบเลือย เส้นผ่าศูนย์กลาง วัตถุที่ข้ามกันบนพื้นของเครื่องโดยไม่มีช่องหลวม อย่าใช้ช้อนล็อกหรือขับรีบ



46 | ภาษาไทย

สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์



เมื่อเลือยมุนอียงในแนวอน/แนวตั้ง
ต้องดึงแฟกน์ปรับให้ออกมาด้านนอก

อย่าทิ้งเครื่องมือไฟฟ้าลงในขยะบ้าน!



รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ



ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งอาจเป็นสาเหตุให้ถูกไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง

ประโยชน์การใช้งานของเครื่อง

เครื่องมือไฟฟ้านี้เป็นเครื่องปะจะ้ำที่ใช้สำหรับตัดเป็นแนวตรง ทั้งตามยานและตามของทางานารถดัดมุมอียงในแนวอน ขนาด -47° ถึง $+52^{\circ}$ และมุมอียงในแนวตั้งขนาด 0° ถึง 45°

เครื่องนี้ออกแบบให้มีสมรรถภาพสำหรับเลือยมีเนื้อแข็ง ไม่นื้อ่อน แผ่นชินไม่อัด (particle board) และแผ่นเส้นไยไม้อัด (fibreboard) รวมทั้งอุปกรณ์นียมและพลาสติก

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์

ลำดับเลขของล้วนประกอบผลิตภัณฑ์อ้างถึงล้วนประกอบของเครื่องที่แสดงในหน้าปะประกอบ

- 1 กระบังป้องกันใบเลือย
- 2 คันสำหรับปลดแขนเครื่องมือ
- 3 ด้ามจับ
- 4 ลวดชีปีด-ปีด
- 5 กระบังป้องกันใบเลือยชนิดซักรวนได้
- 6 แฟกน์
- 7 โต๊ะเลือย
- 8 รุสำหรับอุปกรณ์หนีบเร็ว
- 9 เพลตแทรอก
- 10 ลูกบิดล็อกสำหรับมุมอียงขนาดต่างๆ กัน (แนวอน)
- 11 คันปรับมุมอียง (แนวอน)
- 12 เว้มชั้ม (แนวอน)
- 13 มาตราสั่งสำหรับมุมอียง (แนวอน)
- 14 รูประบก
- 15 ด้ามจับว่า
- 16 รุสำหรับห่วงเหล็กขยาย

- 17 แฟกน์ปรับได้
- 18 อุปกรณ์หนีบเร็ว
- 19 ลุงเก็บผง
- 20 กระบังมียองศ์โลหะ
- 21 นอดบีกสำหรับอีดแฟกน์ปรับได้
- 22 ประแจหกเหลี่ยม (ขนาด 6 มม.)/ไขควงปากแอก
- 23 ลากวหุดสำหรับมุมอียง 45° (แนวตั้ง)
- 24 ห่วงเหล็กของขาทันกันอียง
- 25 ช่องพนชักบกออก
- 26 คันหนีบสำหรับมุมอียงขนาดต่างๆ กัน (แนวตั้ง)
- 27 ล็อกนิรริยาสำหรับขยาย
- 28 คันจับขยาย
- 29 ล็อกแกน
- 30 ลากวหุบกันวัดความลึก
- 31 เว้มชั้ม (แนวตั้ง)
- 32 มาตราสั่งสำหรับมุมอียง (แนวตั้ง)
- 33 ลากวหุดสำหรับมุมอียง 0° (แนวตั้ง)
- 34 รุสำหรับห่วงเหล็กของขาทันกันอียง
- 35 ชุดยิด "ขาทันกันอียง"
- 36 ห่วงเหล็กขยาย
- 37 ลากวหุดสำหรับห่วงเหล็กขยาย
- 38 ลากวหุนิดหัวแฉก
(อีกรอบบังป้องกันใบเลือยชนิดซักรวนได้)
- 39 ลากวหุดเหลี่ยม (ขนาด 6 มม.) สำหรับประบกใบเลือย
- 40 นอดยิด
- 41 ใบเลือย
- 42 นอดด้านใน
- 43 นอดบีกสำหรับความลุกของกันทันกันเล็ก
- 44 กันทันกันเล็ก
- 45 ช่องกักสำหรับมุมอียงมาตรฐาน
- 46 ลากวหุบแพลตแทรอก
- 47 ลากวหุดเหลี่ยม (6 มม.) ของแฟกน์
- 48 ลากวหุสำหรับเว้มชั้ม (แนวตั้ง)

อุปกรณ์ประบกที่แสดงหรือระบุไม่รวมอยู่ในการจัดส่งมาตรฐาน กรุณาอุปกรณ์ประบกทั้งหมดในรายการแสดงอุปกรณ์ประบก ของเรา

ข้อมูลทางเทคนิค

เลือกดีดองค่า	GCM 10 MX	
หมายเลขสินค้า	3 601 M29 ..	
กำลังไฟฟ้าเข้ากำาหนด	วัตต์	1700
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า	รอบ/นาที	4800
น้ำหนักตามระเบียบการ-EPTA-Procedure 01:2014	กก.	14,1
ระดับความปลอดภัย		□/II
มิติชั้งงานที่อนบุต (สูงสุด/ต่ำสุด) ตุหน้า 49		
ค่าที่ให้ไว้ได้กับแรงดันไฟฟ้าระบุ [U] 230 โวลท์		
ค่าเหล่านี้อาจแตกต่างไปสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำ วา และไม่เคลื่อนรังส์สำหรับเฉพาะประเทศ		



ขนาดของไม้เลือยที่เหมาะสม		
เลื้อนผ่าคุณย์กลางไม้เลือย	มม.	254
ความหนาใน	มม.	1.8–2.8
รูประกอบจากนัด	มม.	25.4

การประกอบ

▶ หลักเลี้ยงของขาให้เครื่องตัดขึ้นลงโดยไม่ตั้งใจ ขณะประกอบและปั้นแต่งทุกส่วนของเครื่อง ต้องไม่ต่อปลั๊กไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟหัวหลัก

รายการสิ่งของที่จัดส่ง

ก้อนไข้เครื่องทำงานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบว่าขึ้นล่วงทั้งหมดที่ระบุด้านล่างนี้ได้จัดส่งมาด้วยหรือไม่:

- เลือยตัดของพาร์วันไม้เลือยประกอบแม้ล้ว
- ขาหันกันอีง 24 กับชุดยีด 35 (สกรู 2 ตัว แหวนรอง 2 ชิ้น น็อตสีเหลือง 2 ตัว)
- ถุงเก็บผง 19
- อุปกรณ์ที่มีบาร์ 18
- ประแจหกเหลี่ยม/ไขควงปากแยก 22

หมายเหตุ: ตรวจสอบเครื่องมือไฟฟ้าเพื่อหาจุดชำรุดที่อาจมีก้อนไข้เครื่องต่อ ต้องตรวจสอบให้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทั้งหมดทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ล้วนชาร์ดเล็กน้อยใดๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะได้มั่นใจว่า เครื่องจะทำงานอย่างไม่มีข้อบกพร่อง ขึ้นล่วงทั้งหมด ต้องประกอบอย่างถูกต้องและต้องทำความสะอาดเงื่อนไขทั้งหมดทั้งนี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบต้องส่งเครื่องให้ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขึ้นล่วงที่ชำรุดในทันที

การประกอบแต่ละชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

- เอาขึ้นล่วงทั้งหมดที่จัดส่งมา ออกจากที่กันห่ออย่างระมัดระวัง เอาไว้สติทึบห่อทั้งหมดออกจากเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบที่จัดส่งมา

การประกอบการตัดกันอีง (ดูภาพประกอบ A)

ก้อนไข้เครื่องมือไฟฟ้าทำงานเป็นครั้งแรก ต้องประกอบห่วงเหล็กของขาหันกันอีง 24 เข้า

สำหรับการประกอบให้ใช้ชุดยีด "ขาหันกันอีง" 35

- ใส่น็อต 35 เข้าไปในรู 34 ที่เจาะไว้สำหรับหัวตุปุรีประส่งค์ ปีไม้แผ่นรูฐาน
- ใส่แหวนรอง 35 เข้าบนสกรูยีด 35 และขันขาหันกันอีง 24 เข้าในน็อตที่ติดตั้งไว้แล้ว
- ▶ อย่ากดขาหันกันอีงเครื่องจะไม่สามารถตัดได้อย่างปลอดภัย และอาจผลิกคว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเลือยที่มุมเรียงมากที่สุด

การประกอบห่วงเหล็กขยาย (ดูภาพประกอบ B)

ต้องรองรับหัวตุปุรีหันล่วนปลายของขั้นงานที่มีขนาดกว้างที่ลอยอยู่

เมื่อต้องการขยายให้เลือยกอกใบอีก ให้ประกอบห่วงเหล็กขยายเข้าทั้งทางด้านข้างและขวาของเครื่องมือไฟฟ้า

- ใส่ห่วงเหล็กขยาย 36 เข้าที่ด้านข้างหัวทั้งสองด้านของเครื่องมือไฟฟ้าจนสุด โดยสอดเข้าในรู 16 ที่จะไว้สำหรับดูประส่งค์นี้
- ขันสกรูยีด 37 เพื่อปิดห่วงเหล็กขยายเข้าให้แน่น

การประกอบแบบประจำที่หรือแบบคล่องตัว

- ▶ เพื่อความคุ้มค่าของให้ได้ของทั้งปลดภัย ก่อนใช้งาน ต้องประกอบเครื่องบนพื้นพิภัต์มั่นคงและรวมเสมอ กัน (ต. ย. เช่น โต๊ะทำงานของช่าง)

การประกอบบนพื้นพื้นที่ทำงาน (ดูภาพประกอบ C1–C2)

- ยืดเครื่องมือไฟฟ้าเข้ากับพื้นที่ทำงานด้วยสกรูยีดที่เหมาะสม สำหรับการยืดให้ชั้ว 14 หรือ
- หนีบเครื่องมือไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ที่นิ้บแบบขันแน่นที่มีจำนำทั่วไปที่ฐานเครื่องเข้ากับพื้นพื้นที่ทำงานให้แน่น

การประกอบเข้ากับใช้เลือย มือชาก

โดยเดลี่ย GTA ของ มือชาก มีขาที่บันความสูงได้ จึงสามารถค้ำพยุงเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงบนทุกพื้นฐานวาง ส่วนที่พยุงยังงานของโต๊ะเลือยใช้สำหรับรองรับขั้นงานที่มีขนาดใหญ่

- ▶ ต้องอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำสั่งทั้งหมดที่แนบมา กับเข้าไปทำงาน การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำสั่งเพื่อความปลอดภัยอาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดูด เกิดไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
- ▶ ต้องใช้หัวตุปุรีดูดต้องก่อนประกอบเครื่องมือไฟฟ้า จ้าเป็นต้องอุตอิให้เรียบร้อยถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการล้มคว่ำ
- ประกอบเครื่องมือไฟฟ้าโดยจัดวางในตำแหน่งของมือ เข้าบนโต๊ะเลือย

การดูดผุ้น/ขี้เลือย

ผุ้นที่ได้จากวัสดุ เช่น เคลือบผิวที่มีสารตะกั่ว ไม芒งประเกต แร่ธาตุ และโลหะ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การล้มผัล หรือการหายใจอาจผุ้นเข้าไปอวاحทำให้เกิดปฏิริวิริยาเพลผุน และหรือนำเข้าซึ่งโรคติดเชื้อระบบทหายใจแก่ผู้ใช้เครื่อง

หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

ผุ้นบางประเภท เช่น ผุ้นไม้ไผ่ หรือไม้บีบ ปันเป็นเครื่องที่

ทำให้เกิดมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผสานกับสารติดตั้ง เช่นบาร์ดี้ (โครเมต โพลิสติลีนท์รักษาเนื้อไม้) สำหรับวัสดุที่มีแอลเสทโอลล์ต้องให้ผู้ชี้ชี้ว่าช่วยทำงานเท่านั้น

- ใช้บาร์กฟ์ผุ้นออกหากุ้งเมื่อเมื่อไปได้
- จัดสถานที่ทำงานให้มีการระบายอากาศที่ดี
- ขอแนะนำให้สวมหน้ากากป้องกันการติดเชื้อที่มีระดับ ไส้กรอง P2

ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวัสดุขั้นงานที่บังคับใช้ในประเทศไทยของท่าน

- ▶ ป้องกันการสะสมของผุ้นในสถานที่ทำงาน ผุ้นสามารถลูกไห้แมลงง่ายง่าย

อุปกรณ์ดูดผุ้น/ขี้เลือยอาจอุดตันด้วยผุ้น หรือเสียหัวตุปุรี ชั้นงาน

- ปิดสวิตช์เครื่อง และดึงปลั๊กไฟฟ้าออกจากเด้าเสียง
- รดน้ำในล้อหอยดูดน้ำอยู่กับที่
- หาสาเหตุของการอุดตันและทำการแก้ไข



48 | ภาษาไทย

การดูดฝุ่นเบ็ดเสร็จ (ดูภาพประกอบ D)

สำหรับการเก็บผงพื้นฐาน ให้ใช้ถุงเก็บผง 19 ที่จัดส่งมา

- ติดถังถุงเก็บผง 19 เข้าบันช่องพื้นชั้นนอก 25

ขณะเดียวกันถุงเก็บผงต้องไม่ไปล้มผังกับล่วนของเครื่องที่เคลื่อนไหวได้ ถ่ายถุงเก็บผงให้ทันท่วงทีเสมอ

- ตรวจสอบและทำความสะอาดดูถูกเก็บผงทุกรั้งหลังใช้งาน

- เมื่อต้องการเลือยอะครูมิเมี่ยม ให้กดดูถูกเก็บผงออกเพื่อหลีกเลี่ยงขันดตราษจากไฟไหม้

การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

สำหรับการดูดฝุ่น สามารถถอดต่อหัวดูดฝุ่น (ขนาด Ø 36 มม.) เข้ากับช่องพื้นชั้นนอก 25

- ต่อหัวดูดฝุ่นเข้ากับช่องพื้นชั้นนอก 25

เครื่องดูดฝุ่นต้องมีลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับประเภทวัสดุซึ่งงาน

ในการดูดฝุ่นแห้งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งหรืออาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นพิเศษ

การทำความสะอาดใบเลือย

(ดูภาพประกอบ E1-E3)

- ดึงลักษ์ไฟออกจากเตาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

- สำรองมือป้องกันอันตรายเมื่อประกลบใบเลือยเข้า การล้มลักษ์กับใบเลือยจะทำให้ขาดเจ็บได้

ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีความเร็วอนุญาตสูงสุดสูงกว่าความเร็วเดินล้ำเหลืองของเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้เฉพาะใบเลือยที่มีคุณสมบัติลดคล่องกับข้อมูลที่ร่วบไว้ในหนังสือมือการใช้งานลงนี้ และที่ได้ทดสอบและทำเครื่องหมายตรวจ EN 847-1

ใช้เฉพาะใบเลือยที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแนะนำให้ใช้ และต้องเป็นใบเลือยที่เหมาะสมให้รับเลือยวัสดุที่ต้องการตัด

การดูดใบเลือย

- วางเครื่องในตำแหน่งทำงาน
- กดคันบล็อก 2 และแกะงะร่างบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้ 5 ไปทางด้านหลังจนสุด จับร่างบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้ให้อยู่ในตำแหน่งนี้
- คลายสกรู 38 ด้วยไขควงปากแจก 22 ที่จัดส่งมา จนล่วนยึดของร่างบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้สามารถหันไปทางด้านท้ายจนสุดด้วยชั้นกัน
- หมุนลักษ์ไฟเหลี่ยม 39 ด้วยไขควงปากเหลี่ยม 22 ที่จัดส่งมา ขณะเดียวกันให้กดล็อกอนาคต 29 จนชั้นห้า
- กดล็อกแคน 29 ด้านไว และขันสกรูไฟเหลี่ยม 39 ออกในทิศตามเข็มนาฬิกา (ເກລີຍຫ້າຍ!)
- ล็อกมือดีด 40 ออก
- ถอดใบเลือย 41 ออก

การประกลบใบเลือย

หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนก่อนประกลบเข้า

- ประกลบใบเลือยใหม่เข้ากับน็อตด้านใน 42

- เมื่อประกลบใบเลือย ต้องตรวจสอบให้ทิศทางตัดของพื้น (พิเศษลูกศรบนใบเลือย) ชี้ไปทางเดียวกับทิศทางของลูกศรบนร่างบังป้องกันใบเลือย!

- ใส่น็อตดีด 40 และลักษ์ไฟเหลี่ยม 39 กดล็อกแคน 29 จนเข้า แล้วขันสกรูเข้าให้แน่นโดยหมุนในทิศทางเข็มนาฬิกา

- ตันกระบากบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้ 5 ลงไปข้างหน้าจนลักษ์นิดด้าวแจก 38 ขบเข้าในส่วนเว้าที่ลงรอยกัน สำหรับการทำจักรล้า ท่านอาจต้องจับแขนเครื่องมือต้องดันเจ็บด้านไว เพื่อให้ได้ความตึงของร่างบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้

- ยืดกระบากบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้ 5 กลับเข้าให้แน่น (ลักษ์ดีด 38)

- กดคันบล็อก 2 และกำราบบังป้องกันใบเลือยชนิดชั้กวนได้กลับลงด้านล่างอีกครั้ง

การปฏิบัติงาน

- ดึงลักษ์ไฟออกจากเตาเสียงก่อนปรับแต่งเครื่อง

ล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย (ดูภาพประกอบ F)

ล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 27 ทำให้สามารถถอดล็อกเครื่องมือไฟฟ้าได้สะดวกเมื่อขันย้ายไปยังสถานที่ทำงานต่างๆ

การปลดเครื่อง (ตำแหน่งทำงาน)

- ดันแขนเครื่องมือตัวรัดตามขั้น 3 ลงด้านล่างเล็กน้อยเพื่อปลดน้ำหนักบนล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 27
- ตีล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 27 ออกม้าด้านนอกทั้งหมด
- จับแขนเครื่องมือตัวนี้ด้านบนอย่างช้าๆ

หมายเหตุ: ขณะทำงาน เอาใจใส่อย่างให้ล็อกนิรภัยสำหรับขันย้ายลูกศรด้านข้างด้านใน มิฉะนั้นจะไม่สามารถลดแขนเครื่องมือลงต่ำสุดความลึกการตัดที่ต้องการได้

การตัดเครื่อง (ตำแหน่งขันย้าย)

- ปั๊บความสูงของลักษ์ไฟ 30 ในลักษณะให้แขนเครื่องมือตงตัวเจ็บ 3 สามารถแกะลงด้านล่างได้ทั้งหมด (ดู "การรับกันวัสดุความงาม" หน้า 50 ด้วย)
- กดคันบล็อก 2 ลงในขันย้ายจนสามารถดันล็อกนิรภัยสำหรับขันย้าย 27 เข้าช้าลงในทั้งหมด

ตอนนี้แขนเครื่องมือถูกล็อกคอร์ดอย่างแน่นหนาเพื่อการขันย้าย

การขันย้ายแผ่นกัน (ดูภาพประกอบ G)

เมื่อเลือยมุมอี้ในแนวตั้ง ต้องย้ายที่แผ่นกันปรับได้ 17

- คลายน็อตปีก 21 ออก
- ดึงแผ่นกันปรับได้ 17 ออกม้าด้านนอกทั้งหมด
- ขันน็อตปีก 21 กลับเข้าให้แน่น

หลังจากเลือยมุมอี้ในแนวตั้งเสร็จแล้ว ให้เลื่อนแผ่นกันปรับได้ 17 กลับที่เดิม (คลายน็อตปีก 21 ออก เลื่อนแผ่นกัน 17 เข้าไปด้านในทั้งหมด ขันน็อตปีกกลับเข้าให้แน่น)



การหนีบชิ้นงาน (ดูภาพประกอบ H)

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดขณะทำงาน ต้องหนีบชิ้นงานให้แน่นหนาเสมอถ้าตัดชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจากจนถูกหนีบไม่ได้

- กดชิ้นงานเข้าหากันแน่น 6 อย่างมั่นคง
- ใส่อุปกรณ์หนีบเรียว 18 ที่จัดลงมาเข้าในรูดรูห์นิ่ง 8 ที่เจาะไว้
- คลายหนีบวิก 43 ออก และปรับอุปกรณ์หนีบเรียวให้เข้ากับชิ้นงาน ขันน็อตบิกกลมเข้าให้แน่น
- หนีบชิ้นงานให้แน่นโดยหมุนก้านหมุนเกลียว 44 ในทิศตามเข็มนาฬิกา

การปรับมุมตัด

► ดึงปลอกไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

เพื่อให้ตัดได้อย่างเที่ยงตรง หลังใช้งานเครื่องอย่างเครื่องเครียด ต้องตรวจสอบและปรับตั้งการปรับมุมฐานของเครื่อง (ดู "การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับมุมฐาน" หน้า 51)

- ก่อนเลือกตั้งชันลูกบิดล็อก 10 เข้าให้แน่นเสมอ มิฉะนั้นไม่เลือกอาจเกิดติดขัดอยู่ในชิ้นงาน

การปรับมุมเอียงในแนวอน (ดูภาพประกอบ I)

มุมเอียงในแนวอนสามารถตั้งได้ในขอบเขตตั้งแต่ 47° (ด้านซ้าย) ถึง 52° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อก 10 ออกหากากลุกขันแน่น
- กดคันบีบ 11 หมุนตัวเลือย 7 ตรงลูกบิดล็อกไปทางซ้ายหรือขวา และดึงมุมเอียงที่ต้องการโดยใช้มือเขี้ยวชิ้น 12 ชี้วาย
- ขันลูกบิดล็อก 10 กลับเข้าให้แน่น

สำหรับการตั้งมุมเอียงที่ใช้มือให้ได้รวดเร็วและเที่ยงตรง ให้ใช้ช่องกอก 45 ที่ตัวเลือก:

ซ้าย	ขวา
0°	0°
$15^\circ; 22.5^\circ; 30^\circ; 45^\circ$	$15^\circ; 22.5^\circ; 30^\circ; 45^\circ$
- คลายลูกบิดล็อก 10 ออกหากากลุกขันแน่น	- กดคันบีบ 11 และหมุนตัวเลือย 7 ไปทางซ้ายหรือขวา จนถึงช่องกอกที่ต้องการ
- ปล่อยนิ้วจากคันบีบ คันบีบต้องขันเข้าในช่องกอกอย่างรุक្តิสกิได้	- ขันลูกบิดล็อก 10 กลับเข้าให้แน่น

การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง (ดูภาพประกอบ J)

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถตั้งได้ในขอบเขตตั้งแต่ 0° ถึง 45°

- คลายคันหนีบ 26 ออก
- ดึงแคนเซนเครื่องมือตรงด้านลับ 3 จนเข็มชี้มุม 31 ชี้ไปที่มุมเอียงที่ต้องการ
- จับแขนเครื่องมือในตำแหน่งนี้และขันคันหนีบ 26 กลับเข้าให้แน่น

สำหรับการตั้งมุมมาตรฐาน 0° และ 45° ให้ได้รวดเร็วและเที่ยงตรง ให้ใช้ลูกศรทุกดู (33 และ 23) ที่ตั้งมาจากโรงงานผลิต

- คลายคันหนีบ 26 ออก
- เมื่อต้องการตั้ง ให้ดึงแคนเซนเครื่องมือตรงด้านลับ 3 ไปทางขวาจนสุด (0°) หรือไปทางซ้ายจนสุด (45°)
- ขันคันหนีบ 26 กลับเข้าให้แน่นอีกครั้ง

เริ่มต้นปฏิบัติงาน

เพื่อประโยชน์ดังนี้ เปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้าเฉพาะเมื่อใช้งานเท่านั้น

เปิดเครื่องทำงาน (ดูภาพประกอบ K)

- เปิดเครื่องทำงานโดยกดสวิตช์เปิด-ปิด 4 และกดค้างไว้ หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อกสวิตช์เปิด-ปิด 4 ได้ จะต้องกดสวิตช์เปิด-ปิดตลอดเวลา ท่านสามารถดูแบบเครื่องมือด้านลงด้านล่างได้เมื่อได้กดคันปลด 2 แล้วเท่านั้น
- สำหรับการเลือกหัวต้องกดคันปลด 2 และต้องกดสวิตช์เปิด-ปิดอีกด้วย

ปิดเครื่อง

- ปิดเครื่องโดยปล่อยนิ้วจากสวิตช์เปิด-ปิด 4

ข้อแนะนำในการทำงาน

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการเลือย

► สำหรับการตัดทุกครั้ง

ก่อนเริ่มต้องทำให้มั่นใจว่าไม่ไปชนผู้สักกัน แห่งนั้น สรุห์นี หรือส่วนอื่นๆ ของเครื่องในทุกเวลา น้ำดื่มหยดที่ประกอบเป็นอุปกรณ์เสริมออกไปหรือรับให้เข้าที่

ป้องกันไม่เลือยไม่ให้ถูกกระแทกกระแทก อย่ากดในเลือยลงทางด้านซ้าย

อย่าเลือยชิ้นงานที่ผิดรูป/คงดอง ชิ้นงานต้องมีขอบตรงเสมอ เพื่อต้องประบกบแก่นั้น

ต้องรองรับหรือหุ้นส่วนปลายของชิ้นงานที่มีขนาดยาวที่ลอยอยู่

ดำเนินของผู้ใช้งานเครื่อง (ดูภาพประกอบ L)

- อย่าใช้ในแนวตั้งหากว้าบไม่เลือยหัวหน้าเครื่อง ต้องสืบเลี้ยงไปทางด้านซ้ายในเลือยเสมอ ในลักษณะนี้ร่างกายของท่านจะได้รับการปักปักจากการติกลับที่อาจเกิดขึ้น

- เอามือ นิ้ว และแขนออกห่างจากใบเลือยที่กำลังหมุน
- อย่าใช้ในแนวของท่านจะจะบนแขนเครื่องมือ

มิติชิ้นงานที่อนุญาต

ขนาดชิ้นงานสูงสุด:

มุมมาก	ความสูง x ความกว้าง [มม.]
แนวอน	แนวตั้ง ที่ความสูงสุด ที่ความกว้างสุด
0°	89×89 62×130
45°	86×67 65×91
0°	44×95 32×130
45°	44×67 32×91



50 | ภาษาไทย

การเปลี่ยนเพลตแทรก (ดูภาพประกอบ M)

หลังจากใช้งานเครื่องมือไฟฟ้ามีเวลา空闲 เพลตแทรก 9 สีแดงอาจเสื่อมสภาพ

เปลี่ยนเพลตแทรกที่ชำรุด

- วางเครื่องในตำแหน่งทำงาน
- คลายสกรู 46 ออกด้วยไขควงปากแฉก 22 และถอด เพลตแทรกอันก้าวออกไป
- ขันเพลตแทรกเข้าด้วยสกรู 46 โดยให้ไปทางขวาให้มาก ที่สุด เพื่อไม่เลื่อยจะได้ไม่ไปล้มผู้สักกับเพลตแทรกดตลอด ความพยายามที่อาจทำการตัดทั้งหมด

การเลื่อย

การตัดออก

- หนีบชิ้นงานให้แน่นพอเหมาะสมกับขนาดของชิ้นงาน
- ปรับมุมบาง/เอียงตามแนวโน้มและ/หรือแนวตั้งที่ต้องการ
- ปรับความลุงของสกรูปรับ 30 ในลักษณะให้สามารถตัดผ่านชิ้นงานได้ทั้งหมด (ดู "การปรับก้านวัดความลึก" หน้า 50 ด้วย)
- เปิดเครื่องทำงาน

- กดคันบล็อก 2 และนำแขนเครื่องมือลงด้านล่างอย่างช้าๆ โดยจับตรงตั้งจับ 3

- เลื่อยฝ่าชิ้นงานโดยป้อนเครื่องอย่างสม่ำเสมอ
- ปิดสวิตช์เครื่อง และรอจนไม่เลือยกหูดึงอยู่กับที่
- จับแขนเครื่องมือดันชิ้นด้านบนอย่างช้าๆ

การปรับก้านวัดความลึก (การเลื่อยร่อง)

(ดูภาพประกอบ N)

หากต้องการตัดร่อง จัดต้องหมุนสกรูปรับ 30 ของก้านวัด ความลึกตามเข็มนาฬิกา

- หมุนแขนเครื่องมือลงด้านล่าง 3 ไปที่ตำแหน่งที่ได้ ความลึกของที่ต้องการ
- ขันสกรูปรับ 30 ตามเข็มนาฬิกาจนบลํายสกรูลับผ้า
- จับแขนเครื่องมือดันชิ้นด้านบนอย่างช้าๆ

ชิ้นงานพิเศษ

เมื่อต้องการตัดชิ้นงานมีรูปทรง โ碌碌หรือวงกลม ต้องยืดชิ้นงานเหล่านี้ให้แน่นเป็นพิเศษเพื่อกันการลื่นไถล ตรงเส้นตัดดังในเมื่อห่องว่างระหว่างชิ้นงาน แผ่นกัน และใบเลื่อย

จัดเตรียมอุปกรณ์อีดับพิเศษ หากจำเป็น

การทำงานกับแผ่นรูปทรง

ท่านสามารถเลื่อยแผ่นรูปทรง/คิวบ์ได้สองแบบดังๆ กัน:

- จับประภากับแผ่นกัน
- วางรูบบนได้เลื่อย

ใช้เศษไม้ทำการทดสอบตัดเบื้องมุ่นเรียงก่อนเสมอ คำแนะนำเกี่ยวกับการเลื่อยแผ่นรูปทรง/คิวบ์แสดงในตาราง ต่อไปนี้

การตัด		จับประภากับแผ่นกัน		วางรูบบนได้เลื่อย	
		0°	45°		
มุมเอียงในแนวตั้ง					
แผ่นต่อจาก มุมใน	มุมเอียงในแนวโน้ม ด้านซ้าย	45° ซ้าย	45° ขวา	0°	0°
	ด้านขวาของชิ้นงาน ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนบนล่าง แผ่นกัน	ขอบล่วนล่าง ประภากับแผ่นกัน
	ชิ้นงานที่เลื่อนแล้วอยู่..	... ด้านซ้ายของ การตัด	... ด้านขวาของ การตัด	... ด้านซ้ายของ การตัด	... ด้านขวาของ การตัด
แผ่นต่อจาก มุมนอก	มุมเอียงในแนวโน้ม ด้านขวา	45° ขวา	45° ซ้าย	0°	0°
	ด้านซ้ายของชิ้นงาน ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนท้ายบน ให้เลื่อย	ขอบล่วนล่าง ประภากับแผ่นกัน	ขอบล่วนบนล่าง แผ่นกัน
	ชิ้นงานที่เลื่อนแล้วอยู่..	... ด้านซ้ายของ การตัด	... ด้านขวาของ การตัด	... ด้านขวาของ การตัด	... ด้านขวาของ การตัด



การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

► ดึงลักษ์ไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

เพื่อให้ตัดได้อ่าย่างเที่ยงตรง หลังใช้งานเครื่องอย่างเคร่งเครียด ต้องตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐานของเครื่องล้ำหรือเรืองนี้ ต้องใช้ประสิทธิภาพระดับหนึ่งและเครื่องมือที่เชื่อถือได้

การวางแผนกัน

- จัดเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งขันย้าย
- หมุนโต๊ะเลื่อย 7 ไปยังมุม 0° ที่ช่องกัก 45 คันปรับ 11 ต้องขยับเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้
- ดึงแผ่นกันแม่น 17 ออกมาด้านนอกทั้งหมด (ดูภาพประกอบ G)

การตรวจสอบ: (ดูภาพประกอบ O1)

- ตั้งอุปกรณ์วัดมุมที่ 90° และวางรวมท่านกันในเลื่อย 41 ระหว่างแผ่นกัน 6 และใบเลื่อยบนโต๊ะเลื่อย 7

ข้างของอุปกรณ์วัดมุมต้องทานเรียบกับแผ่นกันตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ: (ดูภาพประกอบ O2)

- คลายล็อกเกลี่ยมทั้งหมด 47 ออกด้วยประแจหกเหลี่ยม 22 ที่จัดลงมา
- หมุนแผ่นกัน 6 ไปจนอุปกรณ์วัดมุมทามารเรียบตลอดความยาวทั้งหมด
- ขันล็อกกลับเข้าให้แน่น

การตั้งมุมเอียงมาตรฐาน 0° (แนวตั้ง)

- จัดเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งขันย้าย
- หมุนโต๊ะเลื่อย 7 ไปยังมุม 0° ที่ช่องกัก 45 คันปรับ 11 ต้องขยับเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้

การตรวจสอบ: (ดูภาพประกอบ P1)

- ตั้งอุปกรณ์วัดมุมที่ 90° และวางรวมท่านกันในเลื่อย 7

ข้างของอุปกรณ์วัดมุมต้องทานเรียบกับใบเลื่อย 41 ตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ: (ดูภาพประกอบ P2)

- คลายคันหมุน 26 ออก
- คลายน็อตล็อกของล็อกที่ช่องล็อกที่ช่อง 33 โดยใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจปากคาด牙ที่เจาะน้ำย่างทั้งสอง (ขนาด 13 มม.)
- ขันล็อกที่ช่อง 33 ให้แน่น
- ขันคันหมุน 26 กลับเข้าให้แน่นอีกครั้ง
- จากนั้นจึงขันน็อตล็อกของล็อกที่ช่อง 33 กลับเข้าให้แน่นอีกครั้ง

ในการที่ต้องปรับแม่น 31 ไม้อยู่ในแนวเส้นชี้ 0° ของมาตรฐาน 32 ให้คลายล็อก 48 โดยใช้ไขควงปากแฉกที่เจาะน้ำย่างทั้งสอง แล้ววนแนวเข็มชี้นาฬิกาเป็นกันอันตรายอย่างเด็ดขาด

การตั้งมุมเอียงมาตรฐาน 45° (แนวตั้ง)

- วางเครื่องให้ตั้งแต่งทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย 7 ไปยังมุม 0° ที่ช่องกัก 45 คันปรับ 11 ต้องขยับเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้
- ปลดคันหมุน 26 และตะแคงแขนเครื่องมือไปทางซ้าย (45°) ตรงด้านลับ 3 จนสุด

การตรวจสอบ: (ดูภาพประกอบ Q1)

- ตั้งอุปกรณ์วัดมุมที่ 45° และวางไว้บนโต๊ะเลื่อย 7 ข้างของอุปกรณ์วัดมุมต้องทานเรียบกับใบเลื่อย 41 ตลอดความยาวทั้งหมด

การปรับ: (ดูภาพประกอบ Q2)

- คลายน็อตล็อกของล็อกที่ช่องล็อกที่เจาะน้ำย่างทั้งสอง (ขนาด 13 มม.)
- ขันล็อกที่ช่อง 26 ให้แน่นอีกครั้ง
- ขันคันหมุน 26 กลับเข้าให้แน่นอีกครั้ง
- จากนั้นจึงขันน็อตล็อกของล็อกที่ช่องล็อกที่เจาะน้ำย่างทั้งสอง (ขนาด 13 มม.)

ในการที่ต้องปรับแม่น เข็มชี้มุม 31 ไม้อยู่ในแนวเส้นชี้ 45° ของมาตรฐาน 32 ในขั้นแรกให้ตรวจสอบการตั้ง 0° สำหรับมุมอียงและเข็มชี้มุมอีกครั้ง จากนั้นจึงปรับซ้ำมุมอียง 45°

การขันย้าย (ดูภาพประกอบ S)

ก่อนขันย้ายเครื่องมือไฟฟ้า ต้องทำความสะอาดขันตอนตั้งต่อไปนี้:

- จัดเครื่องให้อยู่ในตำแหน่งขันย้าย
- คลายน็อตล็อกของล็อกที่ช่องที่ไม่สามารถประกอบเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าได้อย่างแน่นหนา หากยังไม่ได้ ให้วางในเลื่อยที่ไม่ใช้งานไว้ในภายนอกบริจที่มีปีกไฟฟ้า
- ถือเครื่องโดยหัวที่กันจับขันย้าย 28 หรือถือเครื่องตรงด้านลับว่า 15 บนด้านข้างของโต๊ะเลื่อย
- ▶ เมื่อขันย้ายเครื่องมือไฟฟ้า ให้ยกจับที่อุปกรณ์สำหรับขันย้ายเห็นนั้น และอย่างกันที่อุปกรณ์มีองกันอันตรายอย่างเด็ดขาด

การบำรุงรักษาและการบริการ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

► ดึงลักษ์ไฟออกจากเต้าเสียบก่อนปรับแต่งเครื่อง

การทำความสะอาด

เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ต้องรักษาเครื่องมือไฟฟ้าและช่องระบายอากาศให้สะอาดอยู่เสมอ กระบากป้องกันไม่เลื่อยชิ้นดักชักรันได้ต้องเคลื่อนไหวไปมาได้อย่างอิสระและรันปิดได้โดยอัตโนมัติตลอดเวลา ตั้งนั้นของรักษาบริเวณรอบๆ กระบากป้องกันไม่เลื่อยชิ้นดักชักรันได้ให้สะอาดอยู่เสมอ

หลังเสร็จงานทุกครั้ง ให้อาบด้วยผ้าและเศษไม้ออกโดยเปล่าด้วยอากาศอัดหรือใช้แรงปัด



อุปกรณ์ประกอบ

หมายเลขสินค้า	
หัวเจล็กขยาย	1 619 PA6 916
ใบเลื่อยสำหรับไม้เนื้อแข็ง วัสดุหิน พลาสติก และโลหะ นอกรุ่นเจล็ก	
ใบเลื่อย 254 x 25.4 มม. พื้น 100 ชีว.	1 609 B00 844
ใบเลื่อยสำหรับวัสดุที่บินไม้และแผ่นเพลค แผ่นกระดาษ และแผ่นเม็ดฟ้า/ศิรุบ้าว	
ใบเลื่อย 254 x 25.4 มม. พื้น 40 ชีว.	2 608 673 047
ใบเลื่อย 254 x 25.4 มม. พื้น 100 ชีว.	2 608 640 904

การนิวาระหลังการขายและคำแนะนำการใช้งาน

เมื่อต้องการสอบถามความและลังชี้ขอไหล กรุณาแจ้งหมายเลข
สินค้าสินทหลักนั้นเพย์นว่องเครื่องเครื่องทุกครั้ง
ศูนย์บริการหลังการขายของเรามีดีดตอบคำถามเกี่ยวกับ
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของท่าน รวมทั้ง
ชี้นลวนอะไหลยังสามารถดูได้ใน:
www.bosch-pt.com

ทั้งนนให้คุณแนะนำการใช้งานของบ้มช ชินดีดอนคำตาม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและอุปกรณ์ประกอบของผลิตภัณฑ์

ในกรณีประกับ ชื่อและ หรือชื่อชิ้นส่วนมาเปลี่ยน
กรุณาดิตดอ ผู้ขายที่ได้รับแต่งดึงเท่านั้น

ไทย

บริษัท โรบีร์ต บ้มช จำกัด
ชั้น 11 ตึกมายอร์ แสควร์
287 ถนนสีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02 6393111, 02 6393118
โทรสาร 02 2384783
บริษัท โรบีร์ต บ้มช จำกัด ตู้ บpm. 2054
กรุงเทพฯ 10501 ประเทศไทย
www.bosch.co.th
ศูนย์บริการซ่อมและฝึกอบรม บ้มช
อาคาร ลากชาลาวาวเวอร์ ชั้น G ห้องเลขที่ 2
บ้านเลขที่ 10/11 หมู่ 16
ถนนศรีนครินทร์
ตำบลบางแท้ว อ่าเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ประเทศไทย
โทรศัพท์ 02 7587555
โทรสาร 02 7587525

การกำจัดขยะ

เครื่องมือ อุปกรณ์ประกอบ และทีบห่อ ต้องนำไปแยกประเภท
วัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
บันชิ้นลวนพลาสติกจะระบุประเพกพลาสติก เพื่อประโยชน์ใน
การดีแยกและนำเข้าสู่กระบวนการการนำกลับมาใช้ใหม่
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Bahasa Indonesia

Petunjuk-Petunjuk untuk Keselamatan Kerja

Petunjuk-Petunjuk Umum untuk Perkakas Listrik

PERHATIKANLAH Selama menggunakan perkakas listrik, untuk menghindarkan terjadinya kontak listrik, luka-luka dan kebakaran, petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan baik.

Bacalah semua petunjuk-petunjuk ini, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik, dan simpanlah petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dengan baik. Kata „perkakas listrik“ yang disebutkan di dalam petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja adalah sebutan untuk perkakas listrik pakai listrik jaringan (dengan kabel) dan untuk perkakas listrik tenaga baterai (tanpa kabel listrik).

Keselamatan kerja di tempat kerja

- **Jegalah supaya tempat kerja selalu bersih dan terang.** Tempat kerja yang tidak rapi atau tidak terang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
- **Janganlah menggunakan perkakas listrik di tempat di mana dapat terjadi ledakan, di mana ada cairan, gas atau debu yang mudah terbakar.** Perkakas listrik dapat memancarkan bunga api yang lalu mengakibatkan debu atau uap terbakar.
- **Selama menggunakan perkakas listrik, jauhkan anak-anak dan orang-orang lain dari tempat kerja.** Jika konsentrasi terganggu, bisa jadi Anda tidak bisa mendekalikan perkakas listrik tersebut.

Keamanan listrik

- **Steker dari perkakas listrik harus cocok pada stopkontak.** Janganlah sekali-kali merubah steker. Janganlah menggunakan steker perantara bersama dengan perkakas listrik yang mempunyai hubungan arde. Steker yang tidak dirubah dan stopkontak yang cocok mengurangi bahaya terjadinya kontak listrik.
- **Jegalah supaya badan Anda tidak bersentuhan dengan permukaan yang mempunyai hubungan arde, misalnya pipa-pipa, radiator pemanas ruangan, kompor listrik dan lemari es.** Ada risiko besar terjadi kontak listrik, jika badan Anda mempunyai hubungan arde.
- **Jegalah supaya perkakas listrik tidak kena hujan atau menjadi basah.** Air yang masuk ke dalam perkakas listrik menambah risiko terjadinya kontak listrik.
- **Janganlah menyalah gunakan kabel listrik untuk mengangkat dan menggantungkan perkakas listrik atau untuk menarik steker dari stopkontak.** Jagalah supaya kabel listrik tidak kena panas, minyak, pinggiran yang tajam atau bagian-bagian perkakas yang bergerak. Kabel listrik yang rusak atau tersangkut menambah risiko terjadinya kontak listrik.

- ▶ **Jika Anda menggunakan perkakas listrik di luar gedung, gunakanlah hanya kabel sambungan yang juga cocok untuk pemakaian di luar gedung.** Penggunaan kabel sambungan yang cocok untuk pemakaian di luar gedung mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.
- ▶ **Jika penggunaan perkakas listrik di tempat yang basah tidak bisa dihindarkan, gunakanlah sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan.** Penggunaan sakelar pengaman terhadap arus penyimpangan mengurangi risiko terjadinya kontak listrik.

Keselamatan kerja

- ▶ **Berhati-hatilah selalu, perhatikanlah apa yang Anda kerjakan dan bekerjalah dengan seksama jika menggunakan perkakas listrik.** Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika Anda capai atau berada di bawah pengaruh narkoba, minuman keras atau obat. Jika Anda sekejap mata saja tidak berhati-hati sewaktu menggunakan perkakas listrik, dapat terjadi luka-luka berat.
- ▶ **Pakailah pakaian dan sarana pelindung dan pakailah selalu kaca mata pelindung.** Dengan memakai pakaian dan sarana pelindung, misalnya kedok anti debu (masker), sepatu tertutup yang tidak licin, helm pelindung atau pemalut telinga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan perkakas listrik, bahaya terjadinya luka-luka dapat dikurangi.
- ▶ **Jagalah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja.** Perhatikan bahwa perkakas listrik dalam penyetelan mati, jika steker disambungkan pada pengadaan listrik dan/atau baterai, jika perkakas listrik diangkat atau dibawa. Jika selama mengangkat perkakas listrik jari Anda berada pada tombol untuk menghidupkan dan mematikan atau perkakas listrik yang dalam penyetelan hidup disambungkan pada listrik, dapat terjadi kecelakaan.
- ▶ **Lepaskan semua perkakas-perkakas penyetelan atau kunci-kunci pas sebelum perkakas listrik dihidupkan.** Perkakas atau kunci yang berada di dalam bagian yang berputar dapat mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Aturkan badan sedemikian sehingga Anda bisa bekerja dengan aman.** Berdirilah secara mantap dan jagalah selalu keseimbangan. Dengan demikian Anda bisa mengendalikan perkakas listrik dengan lebih baik, jika terjadi sesuatu dengan tiba-tiba.
- ▶ **Pakailah pakaian yang cocok.** Janganlah memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jagalah supaya rambut, pakaian dan sarung tangan tidak masuk dalam bagian-bagian perkakas yang bergerak. Pakaian yang longgar, rambut panjang atau perhiasan dapat tersangkut dalam bagian perkakas yang bergerak.
- ▶ **Jika ada kemungkinan untuk memasangkan sarana penghisapan dan penampungan debu, perhatikan bahwa sarana-sarana ini telah dipasangkan dan digunakan dengan betul.** Penggunaan sarana penghisapan bisa mengurangi bahaya yang disebabkan debu.

Penggunaan dan penanganan perkakas listrik dengan seksama

- ▶ **Janganlah membebankan perkakas listrik terlalu berat.** Gunakan selalu perkakas listrik yang cocok untuk pekerjaan yang dilakukan. Dengan perkakas listrik yang cocok Anda bekerja lebih baik dan lebih aman dalam batas-batas kemampuan yang ditentukan.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik yang tombolnya rusak.** Perkakas listrik yang tidak bisa dihidupkan atau dimatikan, berbahaya dan harus direparasi.
- ▶ **Tariklah steker dari stopkontak dan/atau keluarkan baterai, sebelum Anda melakukan penyetelan pada perkakas listrik, mengganti alat-alat kerja atau sebelum menyimpan perkakas listrik.** Tindakan keselamatan kerja ini mengurangi bahaya perkakas listrik hidup secara tidak disengaja.
- ▶ **Simpanlah perkakas listrik yang tidak digunakan di luarjangkauan anak-anak.** Janganlah mengizinkan orang-orang yang tidak mengenal perkakas listrik ini atau yang belum membaca petunjuk-petunjuk ini, menggunakan perkakas listrik ini. Perkakas listrik bisa menjadi berbahaya, jika digunakan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya.
- ▶ **Rawatlah perkakas listrik dengan seksama.** Periksalah, apakah bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak tersangkut, apakah ada bagian-bagian yang patah atau rusak sedemikian, sehingga dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik. Biarkan bagian-bagian perkakas yang rusak direparasi, sebelum Anda mulai menggunakan perkakas listrik. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik tidak dirawat dengan seksama.
- ▶ **Perhatikan supaya alat-alat pemotong selalu tajam dan bersih.** Alat-alat pemotong dengan mata-mata pemotong yang tajam dan dirawat dengan seksama tidak mudah tersangkut dan lebih mudah dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah semua perkakas listrik, aksesoris, alat-alat kerja dsb. sesuai dengan petunjuk-petunjuk.** Perhatikan syarat-syarat kerja dan macam pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan perkakas listrik untuk macam pekerjaan yang tidak cocok dengan kegunaannya bisa mengakibatkan keadaan yang berbahaya.

Servis

- ▶ **Biarkan perkakas listrik Anda direparasi hanya oleh orang-orang ahli yang berpengalaman dan hanya dengan menggunakan suku cadang yang asli.** Dengan demikian terjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini secara berkesinambungan.

Petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja untuk mesin pemotong lurus dan bersegi

- ▶ **Janganlah sekali-kali berdiri di atas perkakas listrik.** Anda bisa terluka berat jika perkakas listrik terjungkit atau Anda secara tidak disengaja terkena pada mata gerjaji.



54 | Bahasa Indonesia

- ▶ **Perhatikanlah supaya kap pelindung berfungsi dengan baik dan bisa bergerak secara bebas.** Janganlah sekali-kali menjepit kap pelindung dalam kedudukan terbuka.
- ▶ **Janganlah sekali-kali menyingkirkan sisa-sisa pemotongan, serbuk kayu dan lain-lainnya dari bidang pemotongan, jika perkakas listrik dalam keadaan hidup.** Gerakkan kepala perkakas selalu ke posisi normal dahulu dan kemudian matikan perkakas listrik.
- ▶ **Hidupkan perkakas listrik dahulu, kemudian dekatkan mata gergaji pada benda yang akan dikerjakan.** Jika tidak, ada kemungkinan terjadinya bantingan, jika mata gergaji tersangkut dalam benda yang dikerjakan.
- ▶ **Jagalah supaya pegangan-pegangan dan gagang-gagang selalu kering, bersih dan tidak tercemar oleh minyak dan lemak.** Pegangan dan gagang yang tercemar oleh lemak dan minyak menjadi licin dan membuat perkakas tidak bisa dikendalikan.
- ▶ **Gunakanlah perkakas listrik hanya jika bidang kerja kecuali benda yang akan dikerjakan, bebas dari semua perkakas penyetelan, serbuk kayu dan sebagainya.** Potongan kayu yang kecil atau benda-benda lainnya yang terkena pada mata gergaji yang sedang berputar, bisa terpelanting dengan kecepatan tinggi ke orang yang bekerja dengan perkakas listrik.
- ▶ **Bersihkan lantai dari serbuk kayu dan sisa-sisa bahan.** Anda dapat tergelincir atau tersandung oleh karenanya.
- ▶ **Kencangkan selalu benda yang akan dikerjakan.** Janganlah mengerjakan benda-benda yang terlalu kecil untuk dipegang dengan alat. Dalam hal ini jarak antara tangan Anda ke mata gergaji yang sedang berputar terlalu kecil.
- ▶ **Gunakanlah perkakas listrik hanya untuk mengerjakan bahan-bahan yang disebutkan dalam bab Penggunaan perkakas listrik.** Jika perkakas listrik digunakan untuk mengerjakan bahan-bahan yang lain, pembebanan dapat menjadi terlalu berat.
- ▶ **Jika mata gergaji tersangkut, matikan perkakas listrik dan janganlah menggerakkan benda yang dikerjakan, sampai mata gergaji berhenti memutar.** Untuk menghindarkan terjadinya bantingan, benda yang dikerjakan baru boleh digerakkan setelah mata gergaji berhenti memutar. Sebelum menghidupkan kembali perkakas listrik, periksalah mengapa mata gergaji tersangkut dan betulkan.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata gergaji yang tumpul, retak, bengkok atau rusak.** Mata gergaji dengan gigi-gigi yang tumpul atau kuak yang tidak tepat mengakibatkan celah pemotongan terlalu sempit sehingga terjadi gesekan yang terlalu tinggi, mata gergaji terjepit dan terjadi bantingan.
- ▶ **Gunakanlah selalu mata gergaji-mata gergaji dengan ukuran yang benar dan dengan lubang penahan yang cocok (misalnya berbentuk bintang atau bundar).** Mata gergaji-mata gergaji yang tidak cocok dengan bagian-bagian dari mesin gergaji menyebabkan getaran dan membuat kita tidak bisa mengendalikannya.
- ▶ **Janganlah menggunakan mata gergaji yang terbuat dari baja cepat (baja HSS).** Mata gergaji dari bahan ini mudah patah.
- ▶ **Setelah penggunaannya, janganlah memegang mata gergaji yang masih panas, tunggu sampai menjadi dingin.** Selama penggunaannya, mata gergaji menjadi sangat panas.
- ▶ **Janganlah sekali-kali menggunakan perkakas listrik tanpa pelat belahan.** Gantikan segera pelat belahan yang rusak. Tanpa pelat belahan yang mulus, Anda bisa terluka pada mata gergaji.
- ▶ **Periksalah secara berkala kabel listrik dan biarkan kabel listrik yang rusak direparasi hanya oleh Service Center untuk perkakas listrik Bosch yang resmi.** Kabel penyambung yang rusak harus digantikan. Dengan demikian keselamatan kerja dengan perkakas listrik ini selalu terjamin.
- ▶ **Simpankan perkakas listrik yang tidak digunakan dengan baik.** Tempat untuk menyimpan harus kering dan dapat dikunci. Dengan demikian dihindarkan bahwa perkakas listrik menjadi rusak selama disimpan atau digunakan oleh orang-orang yang tidak mampu menggunakanannya.
- ▶ **Usahakan supaya benda yang dikerjakan tidak goyang.** Benda yang ditahan dalam alat pemegang atau bals lebih mantap daripada benda yang dipegang dengan tangan.
- ▶ **Janganlah sekali-kali meninggalkan perkakas listrik, jika masih belum berhenti sama sekali.** Alat kerja yang masih berputar bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.
- ▶ **Janganlah menggunakan perkakas listrik, jika kabelyna rusak.** Janganlah menyentuh kabel yang rusak dan tariklah steker dari stopkontak, jika kabel menjadi rusak selama penggunaan perkakas listrik. Kabel yang rusak membuat risiko terjadinya kontak listrik menjadi lebih besar.

Simbol-Simbol

Simbol-simbol berikut bisa sangat membantu Anda selama penggunaan perkakas listrik. Pelajari dan ingati simbol-simbol berikut dan maknanya. Pengertian yang betul dari simbol-simbol ini bisa membantu Anda untuk menggunakan perkakas listrik dengan jitu dan aman.

Simbol dan artinya



- ▶ **Janganlah mendekatkan tangangan Anda pada bidang pemotongan, jika perkakas listrik dalam keadaan hidup.** Sentuhan pada mata gergaji bisa mengakibatkan terjadinya luka-luka.



- ▶ **Pakailah masker anti debu.**



Simbol dan artinya



► Pakailah kaca mata pelindung.




► Pakailah pemalut telinga. Jika Anda mendengar suara bising untuk waktu yang lama, daya pendengaran bisa berkurang.



► Bidang berbahaya! Jagalah supaya tangan, jari atau lengan Anda tidak berada di bidang ini.



Perhatikanlah ukuran dari mata gergaji. Diameter dari lubang penahan harus pas persis pada sumbu perkakas. Janganlah menggunakan penyambung atau adapter.



Pada waktu memotong bersudut, sandaran yang dapat diubah kedudukannya, harus ditarik ke luar.



Janganlah membuang perkakas listrik dalam sampah rumah tangga!

Penjelasan tentang produk dan daya



Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan. Kesalahan dalam menjalankan petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan dapat mengakibatkan kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

Penggunaan alat

Perkakas listrik ini sebagai perkakas tetap, cocok untuk memotong dalam arah memanjang dan melintang dengan pemotongan lurus. Yang dapat dikerjakan adalah sudut potong horizontal dari -47° sampai $+52^\circ$ serta sudut potong vertikal dari 0° sampai 45° .

Kapasitas dari perkakas listrik dicocokkan untuk memotong kayu keras dan kayu lunak, pelat serbuk kayu dan pelat serat serta aluminium dan bahan sintetik.

Bagian-bagian pada gambar

Nomor-nomor dari bagian-bagian sesuai dengan nomor-nomor pada gambar perkakas listrik pada halaman bergambar.

- 1 Kap pelindung
- 2 Tuas untuk membuka penguncian kepala perkakas
- 3 Pegangan
- 4 Tombol untuk menghidupkan dan mematikan
- 5 Kap pelindung yang bisa bergerak
- 6 Sandaran
- 7 Meja potong
- 8 Lubang-lubang untuk klem
- 9 Pelat belahan yang bisa diganti
- 10 Gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas (horizontal)
- 11 Tuas kunci untuk menyetel sudut potong (horizontal)
- 12 Penunjuk derajat (horizontal)
- 13 Skala untuk sudut potong (horizontal)
- 14 Lubang-lubang untuk pemasangan
- 15 Lekukan tempat memegang
- 16 Lubang-lubang untuk alat tambahan
- 17 Sandaran yang dapat diubah kedudukannya
- 18 Klem
- 19 Kantung debu
- 20 Pembentuk bram
- 21 Baut kupu-kupu untuk mengatur sandaran yang dapat disesuaikan
- 22 Kunci mur dalam (6 mm)/obeng bintang
- 23 Baut setelan sebagai batas sudut potong 45° (vertikal)
- 24 Bohel supaya perkakas tidak terbalik
- 25 Saluran serbuk
- 26 Gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas (vertikal)
- 27 Kunci untuk transpor
- 28 Pegangan untuk mengangkat selama transpor
- 29 Penguncian poros
- 30 Baut untuk menyetel pembatas kedalam
- 31 Penunjuk derajat (vertikal)
- 32 Skala untuk sudut potong (vertikal)
- 33 Baut setelan sebagai batas sudut potong 0° (vertikal)
- 34 Lubang-lubang untuk bohel supaya perkakas tidak terbalik
- 35 Set pemasangan „Penahan anti terbalik“
- 36 Alat tambahan
- 37 Baut pengencang untuk extension handle
- 38 Baut berkepala bintang (pemasangan kap pelindung yang bergerak)
- 39 Baut mur dalam (6 mm) untuk memasang mata gergaji
- 40 Flens pemegang
- 41 Mata gergaji
- 42 Flens pemegang di dalam



56 | Bahasa Indonesia

- 43 Baut kupu-kupu untuk menyesuaikan ketinggian batang ulir
- 44 Baut setelan
- 45 Alur-alur untuk sudut potong standar
- 46 Baut-baut untuk pelat belahan
- 47 Baut-baut mur dalam (6 mm) dari sandaran
- 48 Baut untuk penunjuk derajat (vertikal)

Aksesoris yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar dari perkakas listrik. Semua aksesoris yang ada bisa Anda lihat dalam program aksesoris Bosch.

Data teknis

Mesin pemotong lurus dan bersegi	GCM 10 MX	
Nomor model	3 601 M29 0..	
Masukan nominal	W	1700
Kecepatan putaran tanpa beban	min ⁻¹	4800
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014	kg	14,1
Klasifikasi keamanan	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Ukuran benda yang dikerjakan (maks./min.)	lihat hal. 59.	
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.		

Ukuran mata geraji yang cocok

Diameter mata geraji	mm	254
Ketebalan daun perkakas	mm	1,8–2,8
Diameter lubang penahan	mm	25,4

Cara memasang

- Perhatikanlah supaya perkakas listrik tidak dihidupkan secara tidak disengaja. Selama melakukan pemasangan dan pekerjaan lainnya pada perkakas listrik, steker tidak boleh disambungkan pada pengadaan listrik.

Pasokan standar

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, periksalah apakah semua bagian-bagian yang tersebut di bawah ini termasuk pasokan:

- Mesin pemotong lurus dan bersegi sampai 47° dengan mata geraji yang terpasang
- Penahan anti terbalik **24** dengan set pemasangan **35** (2 baut, 2 cincin penutup, 2 mur persegi)
- Kantung debu **19**
- Klem **18**
- Kunci mur dalam/obeng bintang **22**

Petunjuk: Periksalah perkakas listrik apakah ada yang rusak. Sebelum mulai menggunakan perkakas listrik, periksalah dengan seksama semua sarana perlindungan atau bagian-bagian yang rusak sedikit, apakah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuannya. Periksalah apakah bagian-bagian yang bergerak berfungsi dengan baik dan tidak terjepit, atau apakah ada bagian-bagian yang rusak. Semua bagian-bagian harus sudah dipasangkan dengan betul dan memenuhi semua

persyaratan, untuk menjamin penggunaan perkakas listrik yang mulus.

Sarana-sarana perlindungan dan bagian-bagian yang rusak harus direparasi atau digantikan secara betul oleh bengkel yang ahli dan terakui.

Memasang komponen-komponen

- Keluarkan semua komponen-komponen yang dipasok bersama perkakas listrik dari kemasannya dengan hati-hati. Lepaskan semua bahan kemasan dari perkakas listrik dan aksesoris yang dipasok bersama.

Memasang penahan supaya perkakas tidak terbalik (lihat gambar A)

Sebelum menggunakan perkakas listrik untuk pertama kalinya, pasangkan dahulu bohel supaya perkakas tidak terbalik **24**.

Gunakan set pemasangan saat memasang „Penahan anti terbalik“ **35**.

- Pasangkan **35** ke dalam lubang **34** di pelat dasar.
- Pasang cincin penutup **35** pada sekrup pemasangan **35** dan putar penahan anti terbalik **24** sampai mur terpasang.
- **Janganlah sekali-kali melepaskan bohel supaya perkakas tidak terbalik.** Tanpa bohel supaya perkakas tidak terbalik, perkakas listrik tidak stabil dan bisa terbalik, terutama jika sedang menggergaji dengan segi potong yang maksimal.

Memasang alat tambahan (lihat gambar B)

Benda-benda yang dikerjakan yang panjang harus dilandas atau ditopangkan pada ujungnya.

Untuk menambah kelebaran dari meja potong, Anda bisa memasangkan alat tambahan pada perkakas listrik, yaitu di sisi kanan dan di sisi kirinya.

- Dorongkan alat tambahan **36** sampai batas pada kedua sisi dari perkakas listrik ke dalam lubang-lubang **16** terkait.
- Kencangkan sekrup pemasangan **37** untuk mengencangkan extension handle.

Pemasangan secara tetap atau fleksibel

- Untuk menjamin keselamatan kerja dengan perkakas listrik, perkakas listrik sebelum digunakan harus dipasangkan dahulu pada tempat kerja yang datar dan stabil (misalnya meja kerja).

Pemasangan pada tempat kerja (lihat gambar-gambar C1 – C2)

- Pasangkan perkakas listrik pada tempat kerja dengan cara penyekrupan yang cocok. Untuk hal ini ada lubang-lubang bor **14**.

atau

- Kencangkan perkakas listrik dengan klem-klem yang lazim dijual pada kaki perkakas dan tempat kerja.

Memasang pada kalangan/meja kerja bermerek Bosch

Kalangan-kalangan GTA bermerek Bosch membuat perkakas listrik menjadi stabil pada semua alas oleh karena kaki-kakinya yang dapat disetel ketinggiannya. Alas dari



kalangan merupakan landasan bagi benda-benda panjang yang dikerjakan.

► **Bacalah semua petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan kalangan/meja kerja.** Jika petunjuk-petunjuk untuk keselamatan kerja dan petunjuk-petunjuk untuk penggunaan tidak ditaati, bisa terjadi kontak listrik, kebakaran dan/atau luka-luka yang berat.

► **Sebelum Anda memasangkan perkakas listrik pada kalangan/meja kerja, rakitan dahulu kalangan/meja kerja dengan betul.** Perakitan yang betul sangat penting, supaya kalangan/meja kerja tidak ambruk.

- Pasangkan perkakas listrik dalam susunan untuk transpor pada kalangan/meja kerja.

Penghisapan debu/serbuk

Debu dari bahan-bahan seperti misalnya cat yang mengandung timbel (timah hitam), beberapa jenis kayu, bahan mineral dan logam bisa berbahaya bagi kesehatan. Menyentuh atau menghirup debu-debu ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dan/atau penyakit saluran pernafasan dari orang yang menggunakan mesin atau orang yang berada di dekatnya.

Beberapa debu tertentu seperti misalnya debu kayu pohon quercus atau pohon fagus sylvatica dianggap bisa mengakibatkan penyakit kanker, terutama dalam campuran dengan bahan-bahan tambahan untuk pengolahan kayu (kromat, obat pengawet kayu). Bahan-bahan yang mengandung asbes hanya boleh dikerjakan oleh orang-orang yang ahli.

- Gunakanlah selalu sarana penghisap debu.
- Perhatikanlah supaya ada pertukaran udara di tempat kerja.
- Kami anjurkan supaya Anda memakai kedok anti debu dengan saringan (filter) kelas P2.

Taatilah peraturan-peraturan untuk bahan-bahan yang dikerjakan yang berlaku di negara Anda.

► **Hindarkan debu yang banyak terkumpul di tempat kerja.** Debu dapat menyulut dengan mudahnya.

Sarana penghisap debu/serbuk bisa tersumbat oleh debu, serbuk atau pecahan dari benda yang dikerjakan.

- Matikan perkakas listrik dan tarikkan steker dari stopkontak.
- Tunggulah sampai mata gergaji berhenti memutar sama sekali.
- Periksalah mengapa sarana tersumbat dan betulkan.

Penghisapan sendiri (lihat gambar D)

Untuk menampung serbuk kayu dengan mudahnya, gunakanlah kantung debu 19 yang dipasok bersama perkakas listrik.

- Pasangkan kantung debu 19 pada saluran serbuk 25.

Kantung debu selama pekerjaan menggergaji, sama sekali tidak boleh terkena pada bagian-bagian perkakas listrik yang bergerak.

Kosongkan kantung debu secara berkala.

► **Periksakan dan bersihkan kantung debu setelah setiap penggunaan.**

► **Untuk menghindarkan terjadinya kebakaran, lepaskan kantung debu jika melakukan penggergajian bahan aluminium.**

Penghisapan luar dengan bantuan sarana

Untuk penghisapan, Anda juga bisa menyambungkan satu slang mesin penghisap debu (\varnothing 36 mm) pada saluran serbuk 25.

- Kencangkan slang dari mesin penghisap debu pada saluran serbuk 25.

Mesin penghisap debu harus cocok untuk menghisap bahan yang dikerjakan.

Gunakanlah mesin penghisap khusus jika debu yang terjadi sangat berbahaya bagi kesehatan, bisa mengakibatkan penyakit kanker atau sangat kering.

Mengganti mata gergaji (lihat gambar-gambar E1 – E3)

► **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

► **Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji.** Persentuhan dengan mata gergaji bisa mengakibatkan luka-luka.

Gunakanlah selalu hanya mata gergaji-mata gergaji dengan kecepatan putaran maksimal yang diizinkan, yang lebih tinggi daripada kecepatan putaran tanpa beban dari perkakas listrik.

Gunakanlah hanya mata gergaji-mata gergaji yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam petunjuk-petunjuk ini dan diuji menurut peraturan EN 847-1 dan diberi tanda tentang uji coba ini.

Gunakanlah hanya mata gergaji-mata gergaji yang dianjurkan oleh produsen perkakas listrik ini dan yang cocok untuk mengerjakan bahan yang hendak Anda kerjakan.

Melepaskan mata gergaji

- Setelkan perkakas listrik ini dalam kedudukan siap untuk bekerja.

- Tekan tuas 2 dan putarkan kap pelindung yang bisa bergerak 5 ke belakang sampai batas.

Tahanan kap pelindung yang bisa bergerak dalam kedudukan ini.

- Kendorkan baut 38 dengan menggunakan obeng bintang 22 yang ikut dipasok sedemikian, sampai Anda juga bisa memutarkan penahan dari kap pelindung yang bisa bergerak ke belakang sampai batas.

- Putarkan baut mur dalam 39 dengan menggunakan kunci mur dalam 22 yang ikut dipasok dan pada waktu yang sama tekan penguncian poros 29 sampai terkancing.

- Tahan tekanan pada penguncian poros 29 dan putarkan baut 39 dalam arah jalannya jarum jam sampai ke luar (ulir kiri!).

- Lepaskan flens pemegang 40.

- Keluarkan mata gergaji 41.



58 | Bahasa Indonesia

Memasang mata gergaji

Jika perlu, sebelum melakukan pemasangan, bersihkan dahulu semua bagian-bagian yang akan dipasang.

- Pasangkan mata gergaji yang baru pada flens pemegang yang di dalam **42**.
- **Pada waktu memasang mata gergaji, perhatikanlah supaya arah potong dari gigi-gigi (arah panah pada mata gergaji) cocok dengan arah panah pada kap pelindung!**
- Pasangkan flens pemegang **40** dan baut mur dalam **39**. Tekan penguncian poros **29** sampai menggantung dan kencangkan baut dengan cara memutarkannya dalam arah yang berlawanan dengan jalannya jarum jam.
- Tekan kap pelindung yang bisa bergerak **5** ke depan bawah sampai baut **38** masuk ke dalam lubang terkait. Untuk mencapai daya pegas dari kap pelindung yang bisa bergerak, bisa jadi kepala perkakas harus ditahan pada pegangan.
- Pasangkan kembali kap pelindung yang bisa bergerak **5** (kencangkan baut **38**).
- Tekan tuas **2** dan kembalikan kap pelindung yang bisa bergerak ke bawah.

Penggunaan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Penguncian selama transpor (lihat gambar F)

Dengan kunci untuk transpor **27**, mengangkut perkakas listrik ini ke berbagai tempat penggunaannya menjadi lebih mudah.

Melepaskan penguncian perkakas listrik (susunan siap kerja)

- Tekankan kepala perkakas sedikit ke bawah pada pegangannya **3** untuk melepaskan kunci untuk transpor **27**.
- Tarikkan kunci untuk transpor **27** ke luar sama sekali.
- Gerakkan kepala perkakas perlahan-lahan ke atas.

Petunjuk: Pada waktu menggunakan perkakas listrik, perhatikanlah bahwa kunci untuk transpor tidak tertekan ke dalam, jika tertekan ke dalam, kepala perkakas tidak bisa digerakkan ke kedalaman yang diperlukan.

Mengunci perkakas listrik (susunan transpor)

- Sesuaikan ketinggian baut penyesuai **30** sehingga alat kerja pada Pegangan **3** dapat berayun (lihat juga „Menyetel pembatas kedalaman“, halaman 60).
- Tekan tuas **2** dan pada waktu yang sama, putarkan kepala perkakas pada pegangan **3** sedemikian ke bawah, sampai kunci untuk transpor **27** bisa ditekan ke dalam sampai batas.

Kini kepala perkakas terkunci dan perkakas listrik siap untuk diangkut.

Memperpanjang sandaran (lihat gambar G)

Saat menggergaji pada sudut vertikal Anda harus memindahkan sandaran **17**.

- Lepaskan baut kupu-kupu **21**.
- Tarikkan sandaran yang dapat diubah kedudukannya **17** ke luar sama sekali.
- Kencangkan kembali baut kupu-kupu **21**.

Setelah menggergaji pada sudut vertikal dorong kembali sandaran **17** (Lepaskan baut kupu-kupu **21**; dorong sandaran **17** sampai benar-benar masuk ke dalam; kencangkan kembali baut kupu-kupu).

Mengencangkan benda yang dikerjakan (lihat gambar H)

Untuk menjamin keselamatan kerja yang sebesar-besarnya, benda yang dikerjakan selalu harus dikencangkan.

Janganlah mengerjakan benda-benda yang terlalu kecil untuk dipegang dengan alat.

- Tekankan benda yang dikerjakan keras-keras pada sandaran **6**.
- Masukkan salah satu klem **18** yang dipasok bersama dengan perkakas listrik ke dalam salah satu lubang **8** untuk maksud tersebut.
- Kendorkan baut kupu-kupu **43** dan sesuaikan klem pada benda yang dikerjakan. Kencangkan kembali baut kupu-kupu.
- Kencangkan benda yang dikerjakan dengan cara memutarkan baut setelan **44**.

Melepaskan benda yang dikerjakan

- Untuk melepaskan klem, putarkan baut setelan **44** dalam arah melawan jalannya jarum jam.

Menyetel sudut pemotongan

- **Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.**

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, setelah perkakas listrik digunakan secara intensif, penyetelan dasar dari perkakas listrik harus diperiksa kembali dan jika perlu, dilakukan penyetelan ulang (lihat „Memeriksa dan menyetel penyetelan dasar“, halaman 61).

► Sebelum mulai menggergaji, kencangkan selalu gagang untuk menyetel sudut potong **10** dengan baik.

Jika tidak, mata gergaji bisa tersangkut pada benda yang dikerjakan.

Menyetel sudut potong horizontal (lihat gambar I)

Sudut potong horizontal bisa disetelkan dalam bidang antara 47° (sebelah kiri) sampai 52° (sebelah kanan).

- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong **10**, jika gagang ini kencang duduknya.
- Tekan tuas pengunci **11** ke bawah, putar meja potong **7** pada baut penunjuk derajat ke kiri atau ke kanan dan sesuaikan sudut yang diinginkan dengan bantuan indikator sudut **12**.
- Kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong **10**.



Untuk menyetel sudut potong yang sering diperlukan secara cepat dan cermat pada meja potong ada alur-alur untuk sudut potong standar 45°:

kiri	kanan
0°	0°
15°; 22,5°; 30°; 45°	15°; 22,5°; 30°; 45°

- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong **10**, jika gagang ini kencang duduknya.
- Tarik tuas **11** dan putar meja potong **7** ke kiri atau ke kanan ke alur yang diinginkan.
- Lepaskan kembali tuas. Tuas harus nyata menggantung ke dalam alur.
- Kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong **10**.

Menyetel sudut potong vertikal (lihat gambar J)

Sudut potong vertikal bisa disetelkan dalam bidang antara 0° sampai 45°.

- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.
- Putarkan kepala perkakas pada pegangan **3** sampai penunjuk derajat **31** menunjukkan sudut potong yang diperlukan.
- Biarkan kepala perkakas dalam kedudukan ini dan kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.

Untuk menyetel secara cepat dan cermat sudut potong standar 0° dan 45° perkakas listrik dilengkapi dengan baut setelan (**33** dan **23**) yang sudah dipasangkan oleh pabrik.

- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.
- Untuk itu, putarkan kepala perkakas pada pegangan **3** sampai batas ke kanan (0°) atau sampai batas ke kiri (45°).
- Kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.

Cara penggunaan

Untuk menghemat energi, hidupkan perkakas listrik hanya jika Anda menggunakaninya.

Menghidupkan perkakas listrik (lihat gambar K)

- Untuk **menghidupkan**, tekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **4** dan tahankan tekanan.

Petunjuk: Berdasarkan alasan keselamatan kerja, tombol untuk menghidupkan dan mematikan **4** tidak bisa dikuncikan, melainkan selama penggunaan perkakas, tombol ini harus ditekan terus.

Hanya dengan menekan tuas **2**, kepala perkakas bisa digerakkan ke bawah.

- Jadi untuk **memotong** Anda harus menekan tombol untuk menghidupkan dan mematikan dan menekan tuas **2**.

Mematikan perkakas listrik

- Untuk **mematikan**, lepaskan tombol untuk menghidupkan dan mematikan **4**.

Petunjuk-petunjuk untuk pemakaian

Petunjuk-petunjuk umum untuk menggergaji

- **Pada semua jenis pemotongan, sebelum mulai menggunakan perkakas listrik, periksalah mata gergaji supaya tidak mengena pada sandaran, klem-klem atau bagian-bagian yang lain dari perkakas. Jika perlu, lepaskan semua mistar pembantu yang dipasangkan atau cocokkan penyetelannya.**

Lindungilah mata gergaji terhadap pukulan dan benturan. Janganlah menekan mata gergaji dari samping.

Janganlah mengerjakan benda yang bengkok. Benda yang dikerjakan harus mempunyai pinggiran yang lurus yang dirapatkan pada sandaran.

Benda-benda yang dikerjakan yang panjang harus dilandas atau ditopangkan pada ujungnya.

Tempat orang yang bekerja dengan perkakas listrik (lihat gambar L)

- **Janganlah berdiri langsung berhadapan dalam satu garis dengan perkakas listrik dan mata gergaji, melainkan selalu sejajar dengan mata gergaji.** Dengan demikian tubuh Anda terlindung jika terjadi bantingan.

- Jauhkan kedua tangan, semua jari dan kedua lengan Anda dari mata gergaji yang berputar.
- Janganlah menyilangkan lengan-lengan Anda di depan kepala perkakas.

Ukuran benda yang dapat dikerjakan

Ukuran maksimal:

Sudut potong		Tinggi x Lebar [mm]	
mendatar	tegak lurus	pada tinggi maks.	pada lebar maks.
0°	0°	89 x 89	62 x 130
45°	0°	86 x 67	65 x 91
0°	45°	44 x 95	32 x 130
45°	45°	44 x 67	32 x 91

Mengganti pelat kerja (lihat gambar M)

Pelat kerja yang berwarna merah **9** bisa menjadi aus setelah perkakas listrik digunakan pada waktu yang lama.

Gantikanlah pelat belahan-pelat belahan yang rusak.

- Setelkan perkakas listrik ini dalam kedudukan siap untuk bekerja.
- Putar baut **46** menggunakan obeng kembang **22** keluarkan pelat kerja yang lama.
- Pasangkan pelat belahan dengan baut-baut **46** sejauh mungkin ke kanan, sehingga pada seluruh kepanjangan gerak pemotongan dari mata gergaji tidak bersentuhan dengan pelat belahan.



Menggergaji

Memotong memperpendek

- Kencangkan benda yang akan dikerjakan sesuai dengan ukurannya.
- Setelkan sudut potong horizontal dan/atau sudut potong vertikal yang diperlukan.
- Sesuaikan ketinggian baut penyesuai **30** sehingga alat kerja dapat menggergaji dengan baik (lihat juga „Menyetel pembatas kedalaman“, Halaman 60).
- Hidupkan perkakas listrik.
- Tekan tuas **2** dan gerakkan kepala perkakas pada pegangan **3** perlahan-lahan ke bawah.
- Potongkan benda yang dikerjakan dengan tekanan yang rata.
- Matikan perkakas listrik dan tunggu sampai mata gergaji berhenti memutar sama sekali.
- Gerakkan kepala perkakas perlahan-lahan ke atas.

Menyetel pembatas kedalaman (menggergaji alur) (lihat gambar N)

Baut penyesuai **30** pembatas kedalaman harus diputar searah jarum jam, ketika Anda akan menggergaji alur.

- Putar lengan alat pada pegangan **3** di posisi, hingga mencapai kedalaman alur yang diinginkan.
- Putar baut penyesuai **30** searah jarum jam hingga baut menyentuh rumahan.
- Gerakkan kepala perkakas perlahan-lahan ke atas.

Benda-benda dengan bentuk istimewa

Pada waktu menggergaji benda-benda yang melengkung atau bulat, benda-benda ini mutlak harus dipegang dengan alat supaya tidak tergeser. Pada jalur potong tidak boleh ada celah antara benda yang dikerjakan, sandaran dan meja potong.

Jika perlu, Anda harus membuat alat-alat pemegang yang khusus.


Mengerjakan garis profil

Les-les yang berprofil bisa dikerjakan dengan dua cara yang berbeda:

- diletakkan berdiri pada sandaran,
- diletakkan datar pada meja potong.

Lakukan selalu uji coba sudut potong yang disetelkan pada sisa-sisa kayu.

Dalam tabel berikut ada petunjuk-petunjuk untuk mengerjakan les sudut fantai/dinding.

Penyetelan	berdiri pada sandaran		datar pada meja potong	
	sudut potong vertikal	0°	45°	
Les sudut lantai/dinding	sebelah kiri 45° kiri	sebelah kanan 45° kanan	sebelah kiri 0°	sebelah kanan 0°
Pinggiran dalam	sudut potong horizontal			
	Kedudukan benda yang dikerjakan	Sisi bawah pada meja potong	Sisi bawah pada meja potong	Sisi atas pada sandaran
	Benda yang selesai dikerjakan berada di	... kiri dari mata gergaji	... kanan dari mata gergaji	... kiri dari mata gergaji
 kiri dari mata gergaji
Pinggiran luar	sudut potong horizontal	45° kanan	45° kiri	0°
	Kedudukan benda yang dikerjakan	Sisi bawah pada meja potong	Sisi bawah pada meja potong	Sisi bawah pada sandaran
	Benda yang selesai dikerjakan berada di	... kiri dari mata gergaji	... kanan dari mata gergaji	... kanan dari mata gergaji
 kanan dari mata gergaji



Memeriksa dan menyetel penyetelan dasar

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, setelah perkakas listrik digunakan secara intensif penyetelan dasar dari perkakas listrik harus diperiksa dan jika perlu dilakukan penyetelan ulang.

Untuk melakukannya, Anda harus mempunyai pengalaman dan perkakas khusus yang cocok.

Satu Service Center Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

Mengarahkan sandaran

- Setelkan perkakas listrik ini hingga siap untuk transpor.
- Putarkan meja potong **7** sampai alur **45** untuk 0° . Tuas **11** harus jelas terasa mengguncing dalam alur.
- Tarikkan sandaran yang dapat diubah kedudukannya **17** ke luar sama sekali. (lihat gambar G)

Memeriksa: (lihat gambar O1)

- Atur satu mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkan di antara mata gergaji **41** dan sandaran **6** pada meja potong **7**.

Kaki sudut dari mistar pengukur sudut harus sejajar dengan sandaran pada seluruh kepanjangan.

Menyetel: (lihat gambar O2)

- Kendorkan semua baut mur dalam **47** dengan menggunakan kunci mur dalam **22** yang dipasok bersama perkakas listrik.
- Putarkan sandaran **6** sedemikian hingga mistar pengukur sudut sejajar.
- Kencangkan kembali baut-baut.

Menyetel sudut potong standar 0° (vertikal)

- Setelkan perkakas listrik ini hingga siap untuk transpor.
- Putarkan meja potong **7** sampai alur **45** untuk 0° . Tuas **11** harus jelas terasa mengguncing dalam alur.

Memeriksa: (lihat gambar P1)

- Setelkan satu mistar pengukur sudut pada 90° dan letakkannya pada meja potong **7**.

Kaki sudut dari mistar pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji **41** pada seluruh kepanjangan.

Menyetel: (lihat gambar P2)

- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.
- Kendorkan mur pengunci dari baut setelan **33** dengan menggunakan kunci ring atau kunci pas (13 mm) yang lazim.
- Putarkan baut setelan ke dalam atau ke luar sedemikian, sampai kaki sudut dari mistar pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji pada seluruh kepanjangan.
- Kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.
- Kemudian kencangkan kembali mur pengunci dari baut setelan **33**.

Jika penunjuk derajat **31** setelah penyetelan tidak berada pada satu garis dengan tanda 0° dari skala **32**, kendorkan baut **48** dengan menggunakan obeng bintang yang lazim dan arahkan penunjuk derajat sepanjang tanda 0° . (lihat gambar R)

Menyetel sudut potong standar 45° (vertikal)

- Setelkan perkakas listrik ini dalam kedudukan siap untuk bekerja.
- Putarkan meja potong **7** sampai alur **45** untuk 0° . Tuas **11** harus jelas terasa mengguncing dalam alur.
- Kendorkan gagang untuk menyetel sudut potong **26** dan putarkan kepala perkakas pada pegangan **3** sampai batas ke kiri (45°).

Memeriksa: (lihat gambar Q1)

- Setelkan satu mistar pengukur sudut pada 45° dan letakkannya pada meja potong **7**.

Kaki sudut dari mistar pengukur sudut harus sejajar dengan mata gergaji **41** pada seluruh kepanjangan.

Menyetel: (lihat gambar Q2)

- Kendorkan mur pengunci dari baut setelan **23** dengan menggunakan kunci ring atau kunci pas (13 mm) yang lazim.
- Putarkan baut setelan ke dalam atau ke luar sedemikian, sampai kaki sudut dari mistar pengukur sudut sejajar dengan mata gergaji pada seluruh kepanjangan.
- Kencangkan kembali gagang untuk menyetel sudut potong yang bebas **26**.
- Kemudian kencangkan kembali mur pengunci dari baut setelan **23**.

Jika penunjuk derajat **31** setelah penyetelan tidak berada pada satu garis dengan tanda 45° dari skala **32**, ulangi dahulu pemeriksaan penyetelan 0° untuk sudut potong dan penunjuk derajat. Setelah itu ulangi penyetelan sudut potong 45° .

Transpor (lihat gambar S)

Sebelum mengangkat perkakas listrik, Anda harus mengerjakan hal-hal sebagai berikut:

- Setelkan perkakas listrik ini hingga siap untuk transpor.
- Lepaskan semua aksesoris-aksesoris yang tidak dapat dipasangkan dengan kencang pada perkakas listrik. Selama transpor, mata gergaji-mata gergaji yang tidak dipakai sebaiknya disimpan di dalam satu tempat tertutup.
- Angkatkan perkakas listrik pada pegangan untuk mengangkat **28** atau masukkan tangan Anda ke dalam lekukan tempat memegang **15** yang berada pada sisi-sisi meja potong.

► **Pada waktu mentranspor perkakas listrik, gunakanlah hanya sarana untuk mentranspor dan jangan sekali-kali menggunakan sarana pelindung untuk mentranspor.**



62 | Tiếng Việt

Rawatan dan servis

Rawatan dan kebersihan

- Sebelum mulai dengan pekerjaan pada perkakas listrik, tariklah steker dari stopkontak.

Membersihkan

Jagalah supaya perkakas listrik dan lubang ventilasinya selalu bersih, supaya perkakas listrik bisa digunakan dengan baik dan keselamatan kerja terjamin.

Kap pelindung yang bisa bergerak harus dapat bergerak secara bebas dan menutup sendiri. Karena itu, jagalah supaya bidang di sekeliling kap pelindung yang bisa bergerak, selalu bersih.

Setelah setiap penggunaan, bersihkan perkakas listrik dari debu dan serbuk dengan cara peniupan dengan udara bertekanan atau dengan menggunakan kuas.

Aksesori

	Nomor model
Alat tambahan	1 619 PA6 916
Mata gergaji-mata gergaji untuk kayu keras, kayu berlapis-lapis dari berbagai bahan, bahan sintetik dan logam non besi	
Mata gergaji 254 x 25,4 mm, 100 gigi	1 609 B00 844
Mata gergaji-mata gergaji untuk kayu dan pelat-pelat, panel (papan lapisan dinding) dan les	
Mata gergaji 254 x 25,4 mm, 40 gigi	2 608 673 047
Mata gergaji 254 x 25,4 mm, 100 gigi	2 608 640 904

Лayanan pasca beli dan konseling terkait pengoperasian

Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada label tipe pekkas.

Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang dapat Anda lihat di:

www.bosch-pt.com

Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-produk kami dan aksesorisnya.

Indonesia

PT Robert Bosch
Palma Tower 9th & 10th Floor
Jl. Let. Jend. TB Simatupang II S/06
Jakarta Selatan 12960
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id

Cara membuang

Perkakas listrik, aksesoris dan kemasan sebaiknya didaur ulangkannya sesuai dengan upaya untuk melindungi lingkungan hidup.

Untuk memudahkan pendaur ulangan, bagian-bagian dari bahan sintetik diberi tanda tentang bahannya.

Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tiếng Việt

Các Nguyên Tắc An Toàn

Cảnh báo tổng quát cách sử dụng an toàn dụng cụ điện cầm tay

CÁNH BÁO Khi sử dụng dụng cụ điện, người sử dụng phải luôn luôn tuân theo các cách để phòng an toàn cơ bản để làm giảm nguy cơ cháy, điện giật hay gây thương tích cho bản thân, kể cả việc sau đây.

Đọc tất cả các hướng dẫn này trước khi dự định thử vận hành sản phẩm này và hãy giữ lại các hướng dẫn này.

Thuật ngữ “dụng cụ điện” trong phần cảnh báo là để cập đến sự sử dụng dụng cụ điện, loại hoạt động bằng nguồn điện chính (có dây cầm điện) và hoạt động bằng pin (không có dây cầm điện).

Khu vực làm việc an toàn

► **Giữ nơi làm việc sạch và đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn và tối tăm dễ gây ra tai nạn.

► **Không vận hành dụng cụ điện cầm tay trong môi trường dễ gây nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hay rác.** Dụng cụ điện cầm tay tạo ra các tia lửa nên có thể làm rác bén cháy hay bốc khói.

► **Không để trẻ em hay người đến xem đứng gần khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Sự phản cảm có thể gây ra sự mất điếu khiến.

An toàn về điện

► **Phích cắm của dụng cụ điện cầm tay phải thích hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cải biến lại phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp nối tiếp đất (dây mát).** Phích cắm nguyên bản và ổ cắm đúng loại sẽ làm giảm nguy cơ bị điện giật.

► **Tránh không để thân thể tiếp xúc với đất hay các vật có bề mặt tiếp đất như đường ống, lò sưởi, hàng rào và tủ lạnh.** Có nhiều nguy cơ bị điện giật hơn nếu cơ thể bạn bị tiếp hay nối đất.

► **Không được để dụng cụ điện cầm tay ngoài mưa hay ở tình trạng ẩm ướt.** Nước vào máy sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.



- ▶ **Không được lạm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ được nắn dây dẫn để xách, kéo hay rút phích cắm dụng cụ điện cầm tay. Không để dây gần nơi có nhiệt độ cao, dầu nhớt, vật nhọn bén hay bộ phận chuyển động. Làm hỏng hay cuộn rối dây dẫn làm tăng nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Khi sử dụng dụng cụ điện cầm tay ngoài trời, dùng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời làm giảm nguy cơ bị điện giật.
- ▶ **Nếu việc sử dụng dụng cụ điện cầm tay ở nơi ẩm ướt là không thể tránh được, dùng thiết bị ngắt mạch tự động (RCD) bảo vệ nguồn.** Sử dụng thiết bị thiết bị ngắt mạch tự động RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

An toàn cá nhân

- ▶ **Hãy tỉnh táo, biết rõ mình đang làm gì và hãy sử dụng ý thức khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.** Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay khi đang mệt mỏi hay đang bị tác động do chất gây nghiện, rượu hay được phẩm gây ra. Một thoáng mất tập trung khi đang vận hành dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích nghiêm trọng cho bản thân.
- ▶ **Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt. Trang bị bảo hộ như khẩu trang, giày chống trượt, nón bảo hộ, hay dụng cụ bảo vệ tai khi được sử dụng đúng nơi đúng chỗ sẽ làm giảm nguy cơ thương tật cho bản thân.
- ▶ **Phòng tránh máy khởi động bất ngờ.** Bảo đảm công tắc máy ở vị trí tắt trước khi cắm vào nguồn điện và/hay lắp pin vào, khi nhắc máy lên hay khi mang xách máy. Ngang ngón tay vào công tắc máy để xách hay kích hoạt dụng cụ điện cầm tay khi công tắc ở vị trí mở dễ dẫn đến tai nạn.
- ▶ **Lấy mọi chìa hay khóa điều chỉnh ra trước khi mở điện dụng cụ điện cầm tay.** Khóa hay chìa còn gắn dính vào bộ phận quay của dụng cụ điện cầm tay có thể gây thương tích cho bản thân.
- ▶ **Không rướn người.** Luôn luôn giữ tư thế đứng thích hợp và thẳng bằng. Điều này tạo cho việc điều khiển dụng cụ điện cầm tay tốt hơn trong mọi tình huống bất ngờ.
- ▶ **Trang phục thích hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hay mang trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay xa khỏi các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hay tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- ▶ **Nếu có các thiết bị đi kèm để nối máy hút bụi và các phụ kiện khác, bảo đảm các thiết bị này được nối và sử dụng tốt.** Việc sử dụng các thiết

bị gom hút bụi có thể làm giảm các độc hại liên quan đến bụi gây ra.

Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện cầm tay

- ▶ **Không được ép máy.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay đúng loại theo đúng ứng dụng của bạn. Dụng cụ điện cầm tay đúng chức năng sẽ làm việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiến độ mà máy được thiết kế.
- ▶ **Không sử dụng dụng cụ điện cầm tay nếu như công tắc không tắt và mở được.** Bất kỳ dụng cụ điện cầm tay nào mà không thể điều khiển được bằng công tắc là nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- ▶ **Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hay pin ra khỏi dụng cụ điện cầm tay trước khi tiến hành bất kỳ điều chỉnh nào, thay phụ kiện, hay cắt dụng cụ điện cầm tay.** Các biện pháp ngăn ngừa như vậy làm giảm nguy cơ sử dụng dụng cụ điện cầm tay khởi động bất ngờ.
- ▶ **Cắt giữ dụng cụ điện cầm tay không dùng tới nơi trẻ em không lấy được và không cho người chưa từng biết dụng cụ điện cầm tay hay các hướng dẫn này sử dụng dụng cụ điện cầm tay.** Dụng cụ điện cầm tay nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được chỉ cách sử dụng.
- ▶ **Bảo quản dụng cụ điện cầm tay.** Kiểm tra xem các bộ phận chuyển động có bị sai lệch hay kẹt, các bộ phận bị rạn nứt và các tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến sự vận hành của máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện cầm tay tồi.
- ▶ **Giữ các dụng cụ cắt bén và sạch.** Bảo quản đúng cách các dụng cụ cắt có cạnh cắt bén làm giảm khả năng bị kẹt và dễ điều khiển hơn.
- ▶ **Sử dụng dụng cụ điện cầm tay, phụ kiện, đầu cài v. v., đúng theo các chỉ dẫn này, hãy lưu ý đến điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.** Sử dụng dụng cụ điện cầm tay khác với mục đích thiết kế có thể tạo nên tình huống nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- ▶ **Đưa dụng cụ điện cầm tay của bạn đến thợ chuyên môn để bảo dưỡng, chỉ sử dụng phụ tùng đúng chủng loại để thay.** Điều này sẽ đảm bảo sự an toàn của máy được giữ nguyên.

Cảnh Báo An Toàn cho Máy Cưa và Cắt Góc

- ▶ **Không bao giờ được đứng lên trên dụng cụ điện.** Có thể xảy ra thương tích nghiêm trọng khi dụng cụ điện bị lật nghiêng hay khi vô ý chạm vào lưỡi cưa.



64 | Tiếng Việt

- ▶ **Đảm bảo chắn bảo vệ lưỡi hoạt động đúng cách và có thể chuyển động tự do.** Không giờ được kẹp chắn bảo vệ một chỗ trong khi kéo thuỷ vào.
- ▶ **Không bao giờ được gỡ các phần thừa, dăm bào v.v.. ra khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động.** Luôn luôn đẩy cần máy trở về vị trí số không trước và sau đó tắt máy.
- ▶ **Đẩy lưỡi cưa cho ăn vào vật gia công chỉ khi đã mở máy.** Nếu không có nguy cơ bị hư hỏng do lực dội ngược khi lưỡi cưa bị lèn chặt trong vật gia công.
- ▶ **Giữ tay nắm khô ráo, sạch sẽ, và không dính dầu hay mỡ.** Mỡ, dầu nhớt làm tay nắm trơn trượt, làm mất sự điều khiển máy.
- ▶ **Cho dụng cụ điện hoạt động chỉ khi phạm vi hoạt động của vật gia công đã thông thoáng, không còn bất cứ dụng cụ điều chỉnh, dăm gỗ vụn v.v.. nào nữa.** Các mảnh gỗ nhỏ hay các vật dụng khác chạm vào lưỡi cưa đang quay, chúng có thể văng đập vào người vận hành máy ở tốc độ cao.
- ▶ **Giữ cho sàn nhà không có dăm bào và phần thừa của vật liệu.** Bạn có thể bị vấp phải hay trượt chân.
- ▶ **Luôn luôn kẹp chặt vật gia công.** Không được cắt vật gia công quá nhỏ không thể kẹp được. Nếu không, khoảng cách từ tay của bạn đến lưỡi cưa đang quay là quá nhỏ.
- ▶ **Chỉ sử dụng máy để cắt các vật liệu được liệt kê trong phần Dành Đề Sử Dụng.** Nếu không, máy có thể phải chịu sự quá tải.
- ▶ **Nếu già sử lưỡi cưa bị chèn chặt, tắt ngay máy và giữ vật gia công cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng hoàn toàn.** Để tránh sự dội ngược, có thể không nên di chuyển vật gia công cho đến sau khi máy đã dừng hoạt động hoàn toàn. Khắc phục nguyên nhân gây ra sự chèn chặt lưỡi cưa trước khi cho máy hoạt động trở lại.
- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa cùn, nứt, cong hay đã bị hỏng.** Lưỡi cưa không bền hay mài dũa không đúng cách tạo ra rãnh cưa hẹp dẫn đến sự ma sát quá mức, lưỡi cưa bị chèn chặt và dội ngược.
- ▶ **Hãy luôn sử dụng các lưỡi cưa với kích cỡ chính xác và với lỗ khoan phù hợp (ví dụ hình thoi hoặc hình tròn).** Lưỡi cưa không phù hợp với phần lắp ráp của cưa sẽ chạy lệch tâm, gây mất điều khiển.
- ▶ **Không được sử dụng lưỡi cưa thép gió (HSS).** Những loại lưỡi cưa như vậy có thể vỡ dễ dàng.
- ▶ **Không được chạm vào lưỡi cưa sau khi vừa hoạt động xong, trước khi lưỡi cưa đã nguội.** Lưỡi cưa trở nên rất nóng trong lúc hoạt động.
- ▶ **Không bao giờ được để cho máy hoạt động mà không có thanh chèn. Thay thanh chèn đã bị hỏng.** Thanh chèn mà không hoàn hảo, lưỡi cưa có thể gây ra thương tích.
- ▶ **Kiểm tra dây cáp dẫn điện thường xuyên và sự sửa chữa dây cáp bị hỏng chỉ được thông qua một đại lý ủy quyền dịch vụ khách hàng dùng cụ điện Bosch.** Thay dây cáp nối dài bị hư hỏng. Điều này sẽ đảm bảo cho sự an toàn của dụng cụ điện được giữ nguyên.
- ▶ **Bảo quản an toàn cho máy khi không sử dụng.** Nơi bảo quản máy phải khô ráo và có thể khóa lại được. Điều này phòng tránh cho máy không bị hư hại khi lưu kho, và ngăn người chưa được học cách sử dụng vẫn hành.
- ▶ **Kẹp chặt vật gia công.** Vật gia công được kẹp bằng một thiết bị kẹp hay băng ê-tô thì vững chắc hơn giữ bằng tay.
- ▶ **Không bao giờ rời khỏi máy trước khi máy đã hoàn toàn dừng hẳn.** Các dụng cụ cắt vẫn đang còn chạy có thể gây thương tích.
- ▶ **Không bao giờ được sử dụng máy có dây dẫn bị hỏng.** Không được chạm vào dây dẫn bị hỏng và kéo phích cắm điện nguồn ra trong lúc vận hành mà dây dẫn bị hỏng. Dây dẫn bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện giật.

Các Biểu Tượng

Các biểu tượng sau đây có khả năng diễn đạt ý nghĩa về cách sử dụng dụng cụ điện cầm tay của bạn. Xin vui lòng ghi nhận các biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Sự hiểu đúng các biểu tượng sẽ giúp bạn sử dụng máy một cách tốt và an toàn hơn.

Biểu tượng và ý nghĩa của chúng

- ▶ **Để tay tránh khỏi phạm vi cắt khi máy đang hoạt động.** Có nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.



- ▶ **Hãy mang mặt nạ chống bụi.**



- ▶ **Hãy mang kính bảo hộ.**



- ▶ **Hãy mang dụng cụ bảo vệ tai.** Để tai trần tiếp xúc với tiếng ồn có thể làm mất thính giác.




Biểu tượng và ý nghĩa của chúng

► **Phạm vi nguy hiểm! Để tay, ngón tay hay cánh tay ra xa khỏi phạm vi này.**



Hãy tuân thủ kích thước của lưỡi cưa. Đường kính lỗ phải vừa vặn với trục máy của dụng cụ, không bị lỏng lẻo. Không được sử dụng bộ phận thu nhỏ hay bô nối.



Khi cưa góc vát/xiên, phải kéo chấn điều chỉnh được ra ngoài.



Không được thải bỏ dụng cụ điện vào chung với rác sinh hoạt!

Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính Kỹ Thuật



Đọc kỹ mọi cảnh báo an toàn và mọi hướng dẫn. Không tuân thủ mọi cảnh báo và hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể bị điện giật, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm trọng.

Dành sử dụng cho

Dụng cụ điện được thiết kế như loại máy đặt cố định để thực hiện các đường cắt theo chiều dài hay cắt chéo góc. Trong đường cắt này, góc vát từ -47° đến $+52^\circ$ cũng như góc xiên từ 0° đến 45° đều có thể thực hiện được.

Công suất của dụng cụ điện được thiết kế để cưa gỗ cứng, gỗ mềm, ván dăm và ván ép, cũng như nhôm và nhựa mủ.

Biểu trưng của sản phẩm

Sự đánh số các biểu trưng của sản phẩm là để tham khảo hình minh họa của máy trên trang hình ảnh.

- 1 Chấn bảo vệ lưỡi cắt
- 2 Cán nhả cần máy
- 3 Tay Nắm
- 4 Công tắc Tắt/Mở
- 5 Chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi
- 6 Thanh chặn
- 7 Bàn cưa
- 8 Lỗ để gắn gá kẹp nhanh
- 9 Thanh chèn
- 10 Núm khóa dành cho các góc vát khác nhau (ngang)
- 11 Cần điều chỉnh góc vát (ngang)
- 12 Vạch chỉ độ góc (ngang)
- 13 Thước đo góc vát (ngang)
- 14 Lỗ lắp bắt
- 15 Chỗ lõm để nắm
- 16 Lỗ khoan cho thanh nối mở rộng
- 17 Chấn diều chỉnh được
- 18 Gá kẹp nhanh
- 19 Túi chứa bụi
- 20 Bộ phận dẫn phoi
- 21 Vít tai hồng để cố định thanh ngang định vị có thể điều chỉnh
- 22 Chìa vặn sáu cạnh (cỡ 6 mm)/
Chìa vặn bốn cạnh
- 23 Vít chấn cố định cho góc xiên 45° (đứng)
- 24 Gọng kim loại bảo vệ nghiêng
- 25 Bộ phận tống mặt cưa
- 26 Cân kẹp cố định các góc xiên khác nhau (đứng)
- 27 Khóa an toàn dùng khi di chuyển
- 28 Tay nắm dùng khi di chuyển
- 29 Khóa trục
- 30 Vít diều chỉnh cố định độ sâu
- 31 Vạch chỉ độ góc (đứng)
- 32 Thước đo góc xiên (đứng)
- 33 Vít chấn cố định cho góc xiên 0° (đứng)
- 34 Lỗ gắn gọng kim loại bảo vệ nghiêng
- 35 Bộ vít định vị "Tay cầm chống nghiêng"
- 36 Thanh nối mở rộng
- 37 Vít định vị dành cho tay cầm mở rộng
- 38 Vít bốn cạnh (lắp chấn đòn hồi bảo vệ lưỡi)
- 39 Vít sáu cạnh (cỡ 6 mm) để bắt lắp lưỡi cưa
- 40 Bích kẹp
- 41 Lưỡi cưa
- 42 Bích kẹp trong



66 | Tiếng Việt

43 Vít tai hông để điều chỉnh độ cao của thanh cõi gõ

44 Thanh ren

45 Mẫu khóa khống chế góc vát

46 Vít bắt thanh chèn

47 Vít sáu cạnh (6 mm) của thanh chặn

48 Vít bắt vạch chỉ độ góc (đứng)

Phụ tùng được trình bày hay mô tả không phải là một phần của tiêu chuẩn hàng hóa được giao kèm theo sản phẩm. Bạn có thể tham khảo tổng thể các loại phụ tùng, phụ kiện trong chương trình phụ tùng của chúng tôi.

Thông số kỹ thuật

Máy Cưa và Cắt Góc	GCM 10 MX	
Mã số máy	3 601 M29 0..	
Công suất vào danh định	W	1700
Tốc độ không tải	v/p	4800
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 (chuẩn EPTA 01:2014)	kg	14,1
Cấp độ bảo vệ	<input checked="" type="checkbox"/> /II	
Kích thước của vật gia công chấp nhận được (tối đa/tối thiểu)		
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U]		
230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.		
Kích thước lưỡi cưa phù hợp		
Đường kính lưỡi cưa	mm	254
Độ dày lưỡi	mm	1,8–2,8
Lỗ lắp lưỡi cắt	mm	25,4

Sự lắp vào

► **Phòng ngừa máy khởi động bất ngờ. Trong khi lắp ráp hay có việc làm gì trên máy, phích cắm điện phải được rút ra khỏi nguồn cấp điện.**

Các món được giao

Trước khi cho máy hoạt động lần đầu tiên, hãy kiểm tra các bộ phận được liệt kê dưới đây xem có được giao đầy đủ:

- Máy cưa và cắt góc đã gắn sẵn lưỡi cưa
- Tay cầm chống nghiêng **24** với bộ vít định vị **35** (2 vít, 2 vòng đệm, 2 dai ốc bốn cạnh)
- Túi đựng bụi **19**
- Gá kẹp nhanh **18**
- Chìa vặn vít sáu cạnh/bốn cạnh **22**

Ghi Chú: Kiểm tra sự có thể bị hư hỏng của dụng cụ điện.

Trước khi tiến hành sử dụng máy, kiểm tra xem tất cả các chi tiết dùng bảo vệ có hoạt động tốt. Tất cả các hư hỏng nhẹ phải được kiểm tra cẩn thận để bảo đảm sự hoạt động của dụng cụ được hoàn hảo. Tất cả các bộ phận phải được lắp ráp đúng cách và tất

cả các điều kiện cần có phải được đáp ứng đúng và đủ để bảo đảm sự hoạt động được hoàn hảo.

Các chi tiết bảo vệ và các bộ phận hư hỏng phải được thay ngay thông qua một trung tâm bảo hành-bảo trì được ủy nhiệm.

Lắp Ráp Các Thành Phần Chi Tiết

- Cần thận tháo dỡ tất cả các bộ phận giao kèm ra khỏi bao bì.

Lấy tất cả các tài liệu trong bao bì ra khỏi dụng cụ điện và các linh kiện giao kèm.

Gắn Chân Nghiêng (xem hình A)

Trước khi sử dụng dụng cụ điện lần đầu tiên, phải gắn gọng kim loại bảo vệ nghiêng **24** vào.

Chỉ sử dụng để lắp bộ vít định vị "Tay cầm chống nghiêng" **35**.

- Cốm dai ốc bốn cạnh **35** vào các lỗ khoan đã định trước **34** trên bản đệm.

- Đặt vòng đệm **35** lên vít định vị **35** và bắt vít tay cầm mở rộng **24** vào dai ốc đã sử dụng.

► **Không bao giờ được tháo gọng kim loại bảo vệ nghiêng.** Không có ứng dụng của gọng kim loại bảo vệ nghiêng, máy không đứng vững an toàn và có thể chui xuống, đặc biệt là khi cưa các góc mộng/vật ở mức tối đa.

Lắp Thanh Nối Mở Rộng (xem hình B)

Vật gia công dài phải được đệm lót hay kê đỡ phần đầu còn trống.

Để mở rộng bàn cưa thêm, ta có thể lắp các thanh nối mở rộng ở cả bên phải hoặc trái của dụng cụ điện.

- Luôn các thanh nối mở rộng **36** hết vào cả hai bên dụng cụ điện thông qua các lỗ khoan **16** được thiết kế cho mục đích này.

- Siết chặt vít định vị **37** để cố định tay cầm mở rộng.

Lắp bắt cố định hay linh hoạt

► **Để bảo đảm sự điều khiển được an toàn, máy phải được lắp bắt lên trên một bề mặt phẳng và vững chãi (vd. bàn thợ) trước khi sử dụng.**

Lắp Đặt vào Bề Mặt Gia Công (xem các hình C1–C2)

- Bắt chắc dụng cụ điện bằng loại vít lắp bắt thích hợp lên trên bề mặt gia công. Các lỗ khoan **14** dùng cho mục đích này.

hay

- Kẹp dụng cụ điện bằng loại hàm kẹp có trên thị trường, và kẹp các chân máy vào bề mặt gia công.



Lắp Ráp vào Giá Cưa Bosch

Với các chân có thể điều chỉnh được chiều cao, giá cưa GTA Bosch tạo được sự vững chắc cho dụng cụ điện khi đặt trên bất kỳ bề mặt nào. Chi tiết già công hỗ trợ của giá cưa được sử dụng để làm nền đỡ cho vật già công dài.

► **Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn kề cả bàn già công.** Không tuân thủ các cảnh báo an toàn và hướng dẫn có thể dẫn đến việc bị điện giật, cháy và/hoặc gây ra thương tích nghiêm trọng.

► **Lắp ráp bàn già công đúng cách trước khi gắn dụng cụ điện.** Sự lắp ráp hoàn hảo là quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ bị sập.

- Gắn lắp dụng cụ điện lên giá cưa ở tư thế vận chuyển.

Hút Dăm/Bụi

Mặt bụi từ các vật liệu được sơn phủ ngoài có chứa chì trên một số loại gỗ, khoáng vật và kim loại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ con người. Đụng chạm hay hít thở các bụi này có thể làm người sử dụng hay đứng gần bị dị ứng và/hoặc gây nhiễm trùng hệ hô hấp.

Một số mặt bụi cụ thể, ví dụ như bụi gỗ sồi hay dầu, được xem là chất gây ung thư, đặc biệt là có liên quan đến các chất phụ gia dùng xử lý gỗ (chất cromat, chất bảo quản gỗ). Có thể chỉ nên để thợ chuyên môn già công các loại vật liệu có chứa amiăng.

- Sử dụng máy hút bụi bắt cứ khi nào có thể được.
- Tạo không khí thông thoáng nơi làm việc.
- Khuyến nghị nên mang mặt nạ phòng độc có bộ lọc cấp P2.

Tuân thủ các qui định của quốc gia bạn liên quan đến loại vật liệu già công.

► **Tránh không để rác tích tụ tại nơi làm việc.** Rác có thể dễ dàng bắt lửa.

Sự hút bụi/dăm có thể bị bụi, dăm hay các mảnh nhỏ của vật già công làm cho tắc nghẽn lại.

- Tắt máy và kéo phích cắm điện nguồn ra khỏi ổ cắm.
- Đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.
- Xác định nguyên nhân làm tắc nghẽn và chỉnh sửa lại.

Hiện Thống Hút Bụi Tích Hợp (xem hình D)

Để tích chứa bụi theo cách cơ bản, hãy sử dụng túi đựng bụi 19 được giao kèm.

- Gắn túi đựng bụi 19 lên trên phần tổng mạt cưa 25.

Trong thời gian cưa, túi đựng bụi không được chạm vào các bộ phận chuyển động được của máy.

Luôn luôn trút sạch túi đựng bụi đúng lúc.

► **Kiểm tra và làm sạch túi chứa bụi sau mỗi lần sử dụng.**

► **Khi cưa vật liệu bằng nhôm, tháo túi chứa bụi ra để ngăn nguy cơ gây cháy.**

Máy Hút Bụi Ngoài

Để hút bụi, ống hút (cỡ Ø 36 mm) cũng có thể nối với bộ phận tổng bụi 25.

- Nối ống hút với miệng tổng bụi 25.

Máy hút bụi phải thích hợp dành cho loại vật liệu đang già công.

Khi hút bụi khô loại đặc biệt gây nguy hại đến sức khỏe hoặc gây ra ung thư, hãy sử dụng máy hút bụi loại chuyên dụng.

Thay Lưỡi Cưa (xem hình E1–E3)

► **Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.**

► **Khi lắp ráp lưỡi cưa, hãy mang găng tay bảo hộ vào.** Nguy cơ gây thương tích khi chạm vào lưỡi cưa.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa có tốc độ tối đa cho phép cao hơn tốc độ không tải của dụng cụ điện.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa phù hợp với các đặc tính kỹ thuật được ghi rõ trong các hướng dẫn sử dụng và đã được thử nghiệm, và được đánh dấu đáp ứng tiêu chuẩn EN 847-1.

Chỉ sử dụng lưỡi cưa do nhà sản xuất máy khuyến nghị, và thích hợp để cưa loại vật liệu được già công cắt.

Tháo Lưỡi Cưa

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Nhấn cần 2 và kéo thụt chắn đòn hồi bảo vệ lưỡi cưa 5 trở về hết cỡ.
- Giữ chắn đòn hồi bảo vệ lưỡi cưa ở tư thế này.
- Nối lóng vít 38 bằng chìa vặn bốn cạnh 22 giao kèm máy cho đến khi chi tiết gắn của chắn đòn hồi bảo vệ lưỡi cũng có thể bật hết ra sau.
- Vặn vít sáu cạnh 39 bằng chìa vặn sáu cạnh 22 giao kèm máy đồng thời nhấn khóa trực máy 29 cho đến khi ăn vào khớp.
- Giữ nhấn khóa trực máy 29 và tháo vít sáu cạnh 39 ra theo chiều kim đồng hồ (ren chiều tráil).
- Tháo bích kẹp 40.
- Tháo lưỡi cưa 41.

Lắp Lưỡi Cưa

Nếu thấy cần, làm sạch tất cả các bộ phận sắp lắp vào trước khi ráp.

- Lắp đĩa cưa mới vào lên trên bích kẹp trong 42.

► **Khi lắp lưỡi cưa, hãy lưu ý rằng chiều cắt của răng (chiều của mũi tên trên lưỡi cưa) cùng chiều với chiều mũi tên trên chắn bảo vệ!**



68 | Tiếng Việt

- Lắp bích kẹp **40** và vít sáu cạnh **39** lên. Nhấn khóa trục **29** cho đến khi ăn khớp và vặn theo chiều ngược chiều kim đồng hồ để siết chặt vít lại.
- Đẩy chấn bảo vệ lưỡi dàn hồi **5** xuống phía trước cho đến khi vít bốn cạnh **38** ăn khớp với các rãnh tương ứng.
Để thực hiện, có khả năng bạn phải nắm chấn để cầm máy chịu lực ngược lại để đạt sự căng trước của chấn dàn hồi bảo vệ lưỡi.
- Bắt chấn chấn dàn hồi bảo vệ lưỡi **5** lại như trước (siết chặt vít **38**).
- Nhấn cần **2** và đẩy chấn dàn hồi bảo vệ lưỡi xuống dưới trở lại.

Vận Hành

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Khóa An Toàn Dùng Khi Di Chuyển (xem hình F)

Khóa an toàn dùng khi di chuyển **27** tạo khả năng xoay trở dụng cụ điện dễ dàng hơn khi di chuyển máy đến các địa điểm làm việc khác nhau.

Tháo Khóa Máy (Vị Trí Hoạt Động)

- Dùng tay nắm gấp tay máy **3** xuống một chút để giải phóng lực đè lên trên khóa an toàn dùng khi di chuyển **27**.
- Kéo khóa an toàn dùng khi di chuyển **27** hoàn toàn rời ra ngoài.
- Gập tay máy từ từ lên phía trên.

Ghi Chú: Khi thao tác, hãy lưu ý đến khóa an toàn dùng khi di chuyển không bị nhấn vào trong. Nếu không, không thể hạ tay máy xuống thấp để có dây yêu cầu.

Bảo Vệ An Toàn Máy (Vị Trí Di Chuyển)

- Điều chỉnh độ cao của vít điều chỉnh **30** để tay dụng cụ ở tay cầm có thể xoay hoàn toàn xuống dưới **3** (cũng xem "Điều Chỉnh Cỡ Định Độ sâu", trang 70).
- Nhấn cần **2** và đồng thời, nắm cần để xoay cần máy **3** về phía sau cho đến khi khóa an toàn dùng khi di chuyển **27** có thể được đẩy vào trong hoàn toàn.

Cần máy lúc này đã được khóa an toàn lại để chuyển vận.

Mở Rộng Thước Dẫn Hướng (xem hình G)

Khi cưa các góc vuông theo chiều dọc, ban phải di chuyển các thanh ngang định vị có thể điều chỉnh **17**.

- Nối lồng vít tai hông **21**.
- Kéo hoàn toàn chấn mở rộng phải **17** ra ngoài.
- Siết chặt vít tai hông **21** lại như cũ.

Sau khi cưa các góc vuông theo chiều dọc, đẩy các thanh ngang định vị có thể điều chỉnh **17** trở lại (Nối lồng vít tai hông **21**; đẩy thanh ngang định vị **17** hoàn toàn vào trong; siết chặt vít tai hông trở lại).

Kẹp Cố Định Vật Gia Công (xem hình H)

Để đảm bảo an toàn lao động tốt nhất, vật gia công phải luôn luôn được kẹp chặt.

Không được cắt vật gia công không kẹp được vì quá nhỏ.

- Đẩy thật sát vật gia công vào thanh chấn **6**.
- Lắp gá kẹp nhanh **18** được giao kèm máy vào một trong các lỗ khoan **8** được thiết kế cho nó.
- Nối lồng vít tai hông **43** và lắp bắt gá kẹp nhanh vào vật gia công. Siết chặt vít tai hông lại như cũ.
- Kẹp thật chắc vật gia công bằng cách vặn ren **44** theo chiều kim đồng hồ.

Giải Phóng Vật Gia Công

- Để tháo gá kẹp nhanh, xoay thanh ren **44** ngược chiều kim đồng hồ.

Điều Chỉnh Góc Cắt

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ (xem "Kiểm Tra và Điều Chỉnh sự Điều Chỉnh Cơ Bản", trang 70).

- Luôn luôn vặn núm khóa **10** thật chặt trước khi cưa. Nếu không lưỡi cưa có thể bị chèn chặt trong vật gia công.

Điều Chỉnh Góc Vát Ngang (xem hình I)

Góc vát ngang có thể chỉnh đặt trong phạm vi từ 47° (bên trái) đến 52° (bên phải).

- Nối lồng núm khóa **10** trong trường hợp đã được siết chặt.
- Kéo cần **11**, xoay bàn cưa **7** về bên trái hay bên phải mẫu khóa và điều chỉnh góc vuông mong muốn nhờ bộ chỉ báo góc **12**.
- Siết chặt núm khóa **10** lại như trước.

Để chỉnh đặt nhanh và chính xác độ góc vát thường dùng, các mẫu khóa **45** đã có sẵn trên bàn cưa:

Trái	Phải
0°	
$15^{\circ}; 22,5^{\circ}; 30^{\circ}; 45^{\circ}$	$15^{\circ}; 22,5^{\circ}; 30^{\circ}; 45^{\circ}$
- Nối lồng núm khóa 10 trong trường hợp đã được siết chặt.	
- Kéo cần 11 và xoay bàn cưa 7 tới chỗ cưa mong muốn về bên phải hay bên trái.	
- Thả cần ra lại. Cần phải ăn khớp với mẫu khóa.	
- Siết chặt núm khóa 10 lại như trước.	



Điều Chỉnh Góc Xiên Nằm Thẳng Đứng (xem hình J)

Góc xiên nằm đứng có thể chỉnh đặt trong phạm vi từ 0° đến 45°.

- Nới lỏng cần kẹp **26**.
- Nắm cán để kéo nghiêng cần máy **3** cho đến khi vạch chỉ góc **31** chỉ độ của góc xiên theo yêu cầu.
- Giữ cần máy ở vị trí này và siết chặt tay nắm của cần kẹp **26** lại.

Để chỉnh đặt nhanh và chính xác độ góc tiêu chuẩn 0° và 45°, vít chặn (**33** và **23**) đã được nhà máy lắp đặt sẵn.

- Nới lỏng cần kẹp **26**.
- Để thực hiện, nắm cán để kéo nghiêng cần máy **3** về hết bên phải (0°) hay về hết bên trái (45°).
- Siết chặt cần kẹp **26** lại như trước.

Bắt Đầu Vận Hành

Để tiết kiệm năng lượng, chỉ cho dụng cụ điện hoạt động khi sử dụng.

Mở công tắc (xem hình K)

- Để **bắt đầu vận hành**, nhấn công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **4** và giữ nhấn.

Ghi Chú: Vì lý do an toàn, công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **4** không thể khóa tự chạy được, mà phải giữ nhấn trong suốt quá trình vận hành.

Cần máy chỉ có thể đẩy xuống khi nhấn cần **2**.

- Để **cưa**, bạn phải nhấn phụ thêm cần **2** để kích hoạt công tắc Tắt/Mở.

Để tắt máy

- Để **tắt máy**, thả công tắc chuyển mạch Tắt/Mở **4** ra.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Các Hướng Dẫn Cưa Tổng Quát

- Trong mọi kiểu cắt, trước tiên phải**bảo đảm** rằng lưỡi cưa trong **bất cứ** trường hợp nào cũng không thể chạm vào thanh chặn, vít ngàm khóa hay các bộ phận máy khác. Tháo cùi chặn phụ có thể đã được gắn vào hay điều chỉnh chúng cho thích ứng.

Bảo vệ lưỡi cưa tránh bị va đập hay chạm mạnh. Không để lưỡi cưa phải chịu lực áp hông.

Không được cưa vật gia công bị cong hay bị oằn. Vật gia công phải luôn luôn có cạnh thẳng và áp sát vào thanh chặn.

Vật gia công dài phải được đệm lót hay kê đỡ phần đầu còn trống.

Tư Thế của Người Thao Tác (xem hình L)

► Không được đứng thẳng hàng với lưỡi cưa ở đầu trước máy. Luôn luôn đứng qua một bên lưỡi cưa. Điều này phòng tránh cho thân thể bạn gặp khả năng bị dội ngược.

- Để tay, ngón tay và cánh tay tránh khỏi lưỡi cưa đang quay.
- Không được để chéo tay khi điều khiển cần máy.

Kích Thước Vật gia Công Cho Phép

Kích cỡ vật gia công **Tối đa**:

Góc Vuông		Chiều cao x Chiều rộng [mm]	
Nằm ngang	Thẳng đứng	ở chiều cao tối đa	ở chiều rộng tối đa
0 °	0 °	89 x 89	62 x 130
45 °	0 °	86 x 67	65 x 91
0 °	45 °	44 x 95	32 x 130
45 °	45 °	44 x 67	32 x 91

Thay tấm ốp (xem hình M)

Tấm ốp màu đỏ **9** có thể bị rách sau một thời gian dài sử dụng dụng cụ điện.

Thay thanh chèn bị hỏng.

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Tháo vít **46** bằng tua vít bốn cạnh kèm theo **22** và gỡ bỏ tấm ốp cũ.
- Vận thanh chèn vào bằng các vít **46** về phía phải ở mức có thể được để cho lưỡi cưa không tiếp xúc với thanh chèn trong suốt toàn bộ chiều dài rọc có thể thực hiện được.

Cưa

Cắt Rời

- Kẹp vật gia công thật chặt phù hợp với kích thước của nó.
- Điều chỉnh góc vát/xiên ngang và/hay thẳng đứng theo yêu cầu.
- Điều chỉnh độ cao của vít điều chỉnh **30** để vật gia công có thể hoàn toàn được cưa xuyên (cũng xem "Điều Chỉnh Cỡ Định Độ sâu", trang 70).
- Bật công tắc cho máy hoạt động.
- Nhấn cần **2** và đẩy từ từ cần máy xuống bằng tay nắm **3**.
- Cắt xuyên qua vật gia công với lực áp lên máy đồng đều.
- Tắt máy và đợi cho đến khi lưỡi cưa đã ngừng quay hoàn toàn.
- Gập tay máy từ từ lên phía trên.



70 | Tiếng Việt

Điều Chỉnh Cỡ Định Độ sâu (Cưa Ranh) (xem hình N)

Vít điều chỉnh **30** của thước đo chiều sâu phải được quay theo chiều kim đồng hồ, khi bạn muốn cưa ranh.

- Xoay tay dụng cụ ở tay cầm **3** vào vị trí đạt được độ sâu ranh như mong muốn.
- Siết vít điều chỉnh **30** theo chiều kim đồng hồ cho tới khi dưới vít chạm vào cùi chặn của vỏ máy.
- Nhắc tay máy lên từ từ.

Xử lý dải biên dạng

Chỉ trang trí/thép hộp có thể cưa theo hai cách khác nhau:

- Đặt áp sát vào thanh chặn,
- Đặt nằm bằng lên trên bàn cưa.

Vật Gia Công Đặc Biệt

Khi cưa vật gia công có đường cong hay tròn, những vật này đặc biệt cần phải được giữ cho chắc chắn, tránh không để bị tuột. Tại đường cắt, không được có khe hở nào giữa vật gia công, thanh chặn và bàn cưa.

Nếu cần, gia cố thêm sự cố định một cách đặc biệt.

Luôn luôn cắt thử trước bằng cách chỉnh đặt góc vát để cắt thử một mẫu thừa.

Bảng dưới đây hướng dẫn cách cưa chỉ sàn/thép hộp.

Sắp Đặt	Đặt áp sát vào thanh chặn	Đặt nằm bằng lên trên bàn cưa			
Góc xiên nằm đứng					
Chỉ sàn/thép hộp	Bên trái	Bên phải	Bên trái	Bên phải	
Góc trong	Góc vát ngang	45° trái	45° phải	0°	0°
	Định vị trí của vật gia công	Cạnh đáy lên trên bàn cưa	Cạnh đáy lên trên bàn cưa	Cạnh trên áp sát vào thanh chặn	Cạnh đáy áp sát vào thanh chặn
	Vật gia công đã hoàn thành nằm ở...	... bên trái của đường cắt	... bên phải của đường cắt	... bên trái của đường cắt	... bên trái của đường cắt
Góc ngoài	Góc vát ngang	45° phải	45° trái	0°	0°
	Định vị trí của vật gia công	Cạnh đáy lên trên bàn cưa	Cạnh đáy lên trên bàn cưa	Cạnh đáy áp sát vào thanh chặn	Cạnh trên áp sát vào thanh chặn
	Vật gia công đã hoàn thành nằm ở...	... bên trái của đường cắt	... bên phải của đường cắt	... bên phải của đường cắt	... bên phải của đường cắt

Kiểm Tra và Điều Chỉnh sự Điều Chỉnh Cơ Bản

- Trước khi tiến hành bắt cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Để bảo đảm đường cắt chính xác, sự điều chỉnh cơ bản của máy phải được kiểm tra và điều chỉnh lại như là việc cần thiết sau khi hoạt động cao độ.

Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.

Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

So Thẳng Thanh Chặn

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
- Xoay bàn cưa **7** về mấu khóa 0° **45**. Cần **11** phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Kéo hoàn toàn chặn mở rộng phải **17** ra ngoài. (xem hình G)

Kiểm tra:

- Điều chỉnh thước đo góc thành 90° độ và đặt thước đo vừa vắn với lưỡi cưa **41** giữa thanh ngang định vị **6** và lưỡi cưa lên trên bàn cưa **7**.

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng dọc theo toàn bộ chiều dài của thanh chặn.



Tiếng Việt | 71

Điều chỉnh: (xem hình O2)

- Nối lồng tất cả các vít sáu cạnh **47** bằng chìa vặn sáu cạnh **22** giao kèm máy.
- Xoay thanh chặn **6** cho đến khi thước đo góc nằm ngang bằng theo toàn bộ chiều dài.
- Siết chặt các vít lại như cũ.

Chỉnh Đặt Góc Xiên Tiêu Chuẩn 0° (thẳng đứng)

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
- Xoay bàn cưa **7** về mấu khóa 0° **45**. Cần **11** phải ăn khớp vào mấu khóa.

Kiểm tra: (xem hình P1)

- Chỉnh đặt thước đo góc ở 90° và đặt lên bàn cưa **7**.

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa **41** dọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh: (xem hình P2)

- Nối lồng cần kẹp **26**.
- Nối lồng dai ốc khóa của vít cố định **33** sử dụng khóa vòng hay mở miệng (cỡ 13 mm).
- Vặn vít cố định vào hay ra cho đến khi chân thước đo góc nằm ngang bằng với lưỡi cưa theo toàn bộ chiều dài.
- Siết chặt cần kẹp **26** lại như trước.
- Sau cùng, siết chặt dai ốc của vít cố định **33** lại như trước.

Trong trường hợp vạch chỉ độ góc **31** không nằm thẳng hàng với vạch 0° của thước **32** sau khi điều chỉnh, nối lồng vít **48** bằng chìa vặn sáu cạnh và bắc thẳng vạch chỉ độ góc dọc theo vạch 0°. (xem hình R)

Chỉnh Đặt Góc Xiên Tiêu Chuẩn 45° (thẳng đứng)

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa **7** về mấu khóa 0° **45**. Cần **11** phải ăn khớp vào mấu khóa.
- Nhả cần kẹp **26** và kéo nghiêng cần máy hết về bên trái (45°) bằng cách sử dụng tay nắm **3**.

Kiểm tra: (xem hình Q1)

- Chỉnh đặt thước đo góc ở 45° và đặt lên bàn cưa **7**.

Chân thước đo góc phải nằm ngang bằng với lưỡi cưa **41** dọc theo toàn bộ chiều dài.

Điều chỉnh: (xem hình Q2)

- Nối lồng dai ốc khóa của vít cố định **23** sử dụng khóa vòng hay mở miệng (cỡ 13 mm).
- Vặn vít cố định vào hay ra cho đến khi chân thước đo góc nằm ngang bằng với lưỡi cưa theo toàn bộ chiều dài.
- Siết chặt cần kẹp **26** lại như trước.
- Sau cùng, siết chặt dai ốc khóa của vít cố định **23** lại như trước.

Trong trường hợp vạch chỉ độ góc **31** không nằm thẳng hàng với vạch 45° của thước **32**, trước hết kiểm tra sự chỉnh đặt 0° của góc xiên và vạch chỉ độ góc lai lần nữa. Sau đó lập lại sự điều chỉnh của góc xiên 45°.

Vận chuyển (xem hình S)

Trước khi vận chuyển dụng cụ điện, phải tiến hành các bước như sau:

- Đưa máy vào vị trí vận chuyển.
 - Tháo tất cả các linh kiện mà không thể bắt chặt được vào dụng cụ điện.
 - Nếu có thể, đặt những lưỡi cưa không được sử dụng tới vào trong một bao bì đóng gói để chuyển vận.
 - Xách máy bằng tay nắm dùng di chuyển **28** hoặc dùng chỗ lõm **15** nằm ở bên hông bàn cưa để nắm.
- Khi vận chuyển dụng cụ điện, chỉ sử dụng các thiết bị dùng vận chuyển và không bao giờ sử dụng thiết bị bảo vệ để mang hay xách.

Bảo Dưỡng và Bảo Quản

Bảo Dưỡng Và Làm Sạch

- Trước khi tiến hành bất cứ việc gì trên máy, kéo phích cắm điện nguồn ra.

Làm Sạch

Để lao động được an toàn và đúng cách, luôn luôn giữ dụng cụ điện và các khe thông gió của máy được sạch.

Chắn bảo vệ lưỡi đòn hồi phải luôn luôn có thể chuyển động tự do, co thụt tự động. Vì vậy, luôn luôn giữ cho phạm vi chung quanh chắn bảo vệ lưỡi đòn hồi được sạch.

Làm sạch bụi và dăm sau mỗi lần sử dụng máy bằng cách dùng hơi nén để thổi hay bằng cọ.

Phụ kiện

Mã số máy
Thanh nối mở rộng 1 619 PA6 916
Lưỡi cưa dành cho gỗ cứng, vật liệu hỗn hợp, nhựa mủ và kim loại màu
Lưỡi cưa răng 254 x 25,4 mm, 100 1 609 B00 844
Lưỡi cưa dành cho gỗ và vật liệu dạng tấm, ván ô và nẹp/chỉ trang trí
Lưỡi cưa răng 254 x 25,4 mm, 40 2 608 673 047
Lưỡi cưa răng 254 x 25,4 mm, 100 2 608 640 904



72 | Tiếng Việt

Dịch Vụ Sau Khi Bán và Dịch Vụ Ứng Dụng

Trong mọi thư từ giao dịch và đơn đặt hàng phụ tùng, xin vui lòng luôn viết đủ 10 con số đã được ghi trên nhãn máy.

Bộ phận phục vụ hàng sau khi bán của chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc bảo trì và sửa chữa các sản phẩm cũng như các phụ tùng thay thế của bạn. Hình ảnh chi tiết và thông tin phụ tùng thay thế có thể tìm hiểu theo địa chỉ dưới đây:

www.bosch-pt.com

Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.

Việt Nam

Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Robert Bosch

Việt Nam, PT/SVN

Tầng 10,194 Golden Building

473 Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Tel.: (08) 6258 3690 Ext 413

Fax: (08) 6258 3692

hieu.lagia@vn.bosch.com

www.bosch-pt.com

Thái bô

Máy, linh kiện và bao bì phải được phân loại để tái chế theo hướng thân thiện với môi trường.

Các bộ phận bằng nhựa mủ được dán nhãn phân loại để phục vụ việc tái chế.

Được quyền thay đổi nội dung mà không phải thông báo trước.